

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Toledo	Model - doplňující informace	1.6TDI Style, Aut. Klima...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	207 836 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace aut. , Tempomat, Multifunkční volant, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Palubní počítač, CD přehrávač, Satelitní navigace, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Litá kola, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, ABS, ESP, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE
LongLife Service:	☒	☐
Tijds- of afstandafhankelijke service	☐	☒
Kleine onderhoudsbeurt	☐	☒
Inspectiebeurt	☒	☐
Zonder het verversen van olie	☐	☒
Met het verversen van olie	☒	☐
Aanvullende werkzaamheden	JA	NEE of
Stof- en pollenfilter	☒	ATF
Luchtfilter	☐	Haldex-koppeling (olie)
Brandstoffilter	☐	Gasfilter en slangen
Bougies	☐	LPG-filter (papierfilter)
Remvloeistof	☐	Getande riem
DSG®: olie en filter	☐	☒

Datum: **08-11-2013**
 Km: **23934**
 Factuurnr.: **15620**
 Reparatieadvies: **interieur**
 Servicebeurt uitgevoerd door: **SEAT**
 Stempel van de Technische Service: **interieur**
 Volgende servicebeurt: **T / + 31 (0)24 373 31 31**
 Datum: **Dealemo / 16520**
 Km: **(wat als eerste bereikt wordt)**

Let op
 Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

	JA	NEE
LongLife Service:	☒	☐
Tijds- of afstandafhankelijke service	☐	☒
Kleine onderhoudsbeurt	☐	☒
Inspectiebeurt	☒	☐
Zonder het verversen van olie	☐	☒
Met het verversen van olie	☒	☐
Aanvullende werkzaamheden	JA	NEE of
Stof- en pollenfilter	☒	ATF
Luchtfilter	☒	Haldex-koppeling (olie)
Brandstoffilter	☐	Gasfilter en slangen
Bougies	☐	LPG-filter (papierfilter)
Remvloeistof	☐	Getande riem
DSG®: olie en filter	☐	☒

Datum: **23-4-2014**
 Km: **60165**
 Factuurnr.: **60165**
 Reparatieadvies: **SEAT**
 Servicebeurt uitgevoerd door: **SEAT**
 Stempel van de Technische Service: **SEAT**
 Volgende servicebeurt: **T / + 31 (0)24 373 31 31**
 Datum: **2e display op 2 jaar**
 Km: **(wat als eerste bereikt wordt)**

Let op
 Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 05-01-2017
Km: 89829
Factuurnr.: 32922

Reparatieadvies:

Servicebeurt uitgevoerd door: 

AUTO TRAA B.V.
Stempel van de Technische Service
6545 CM Nijmegen
Volgende servicebeurt: T / + 31 (0)24 373 31 31
Dealersno: 16520

Datum: 21-01-2017
Km: 21-01-2017

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten	
	JA NEE
LangLife Service:	☒ ☐
Tijds- of afstandafhankelijke service	☒ ☐
Kleine onderhoudsbeurt	☒ ☐
Inspectiebeurt	☒ ☐
Zonder het verversen van olie	☒ ☐
Met het verversen van olie	☒ ☐
Aanvullende werkzaamheden	JA NEE of JA NEE
Stof- en pollenfilter	☒ ATF ☐
Luchtfilter	☒ Haldex-koppeling (olie) ☐
Brandstofilter	☒ Gasfilter en slangen ☐
Bougies	☒ LPG-filter (papierfilter) ☐
Remvoelstof	☒ Getande riem ☐
OSG®-olie en filter	☒ ☐

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 28-01-18
Km: 12179
Factuurnr.: 32922

Reparatieadvies:

Servicebeurt uitgevoerd door: 

AUTO TRAA B.V.
Stempel van de Technische Service
6545 CM Nijmegen
Volgende servicebeurt: T / + 31 (0)24 373 31 31
Dealersno: 16520

Datum: 21-01-2017
Km: 21-01-2017

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten	
	JA NEE
LangLife Service:	☒ ☐
Tijds- of afstandafhankelijke service	☒ ☐
Kleine onderhoudsbeurt	☒ ☐
Inspectiebeurt	☒ ☐
Zonder het verversen van olie	☒ ☐
Met het verversen van olie	☒ ☐
Aanvullende werkzaamheden	JA NEE of JA NEE
Stof- en pollenfilter	☒ ATF ☐
Luchtfilter	☒ Haldex-koppeling (olie) ☐
Brandstofilter	☒ Gasfilter en slangen ☐
Bougies	☒ LPG-filter (papierfilter) ☐
Remvoelstof	☒ Getande riem ☐
OSG®-olie en filter	☒ ☐

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 08-11-2019
Km: 150187
Factuurnr.: 32922

Reparatieadvies:

Servicebeurt uitgevoerd door: 

Kwik-Fit 341
Van Rosenbergweg 102
6537 TM Nijmegen
024-3451957
Stempel van de Technische Service

Datum: 08-11-2019
Km: 08-11-2019

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten	
	JA NEE
LangLife Service:	☒ ☐
Tijds- of afstandafhankelijke service	☒ ☐
Kleine onderhoudsbeurt	☒ ☐
Inspectiebeurt	☒ ☐
Zonder het verversen van olie	☒ ☐
Met het verversen van olie	☒ ☐
Aanvullende werkzaamheden	JA NEE of JA NEE
Stof- en pollenfilter	☒ ATF ☐
Luchtfilter	☒ Haldex-koppeling (olie) ☐
Brandstofilter	☒ Gasfilter en slangen ☐
Bougies	☒ LPG-filter (papierfilter) ☐
Remvoelstof	☒ Getande riem ☐
OSG®-olie en filter	☒ ☐

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

Datum: 08-11-2019
Km: 150187
Factuurnr.: 32922

Reparatieadvies:

Servicebeurt uitgevoerd door: 

Kwik-Fit 341
Van Rosenbergweg 102
6537 TM Nijmegen
024-3451957
Stempel van de Technische Service

Datum: 08-11-2019
Km: 08-11-2019

Let op
Wij adviseren u naar de werkplaats van een Officiële SEAT Service te gaan voor elke ingreep aan uw wagen. De perfecte naleving van het Algemeen Programma van de Inspectieservices (kleine onderhoudsbeurt, inspectiebeurten) in de werkplaats van de Officiële SEAT Service zal resulteren in een hogere waarde van uw wagen.

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten	
	JA NEE
LangLife Service:	☒ ☐
Tijds- of afstandafhankelijke service	☒ ☐
Kleine onderhoudsbeurt	☒ ☐
Inspectiebeurt	☒ ☐
Zonder het verversen van olie	☒ ☐
Met het verversen van olie	☒ ☐
Aanvullende werkzaamheden	JA NEE of JA NEE
Stof- en pollenfilter	☒ ATF ☐
Luchtfilter	☒ Haldex-koppeling (olie) ☐
Brandstofilter	☒ Gasfilter en slangen ☐
Bougies	☒ LPG-filter (papierfilter) ☐
Remvoelstof	☒ Getande riem ☐
OSG®-olie en filter	☒ ☐

