

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 2.0 TDI DSG...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	195 277 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace		STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 990 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU


Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, Palubní počítač, El. přední okna, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů


KARTA VOZU

Fotografie











Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TMBJ17NE4L0178304
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0A7T
Datum der Auslieferung	2020-09-25

Übergabe-Inspektion

Datum	2021-03-10
Laufleistung	10 km
Auftragsnummer	576305-00
Anschlussgarantie	Vertragsende 2025-09-24 Laufleistung 50000 km
Durchgeführt von	EF S Automobile GmbH Cannstatter Straße 46 70190 Stuttgart Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TMBJ17NE4L0178304
Typbezeichnung	OCT.COM AMB TD110/2.0A7T
Datum der Auslieferung	2020-09-25

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2023-10-14
Laufleistung	144852 km
Auftragsnummer	201893
nein	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselluftstofffilter
Durchgeführt von	Bosch Car Service Eilenburgerstr. 79c 04860 Torgau DE
Autorisierter SKODA Service-Partner	Nein