KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	1,2 TSI, Elegance,klima...
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	186 000 km	**Rok výroby**	2012
Datum první registrace	04.10.2012	**STK**	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Černá
Provozní hmotnost	1 571 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba	5,4 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

První majitel; Úvěr možný

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 4x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie


AUTO JAHODA
Fabia

AUTO JAHODA


9:21
186296 km
559 trip km

22.0
AC
CLIMATRONIC
AUTO
AC
ŠkodaAuto
SWING
MP3
AS
TP
21.5°C
9:27
FM3
BLANIK 104.8 MHz
ROCK R.
KISS
HEYRADIO
R-VYSOC
R-DVOJKA
BLANIK
MEDIA
RADIO
INFO

22.0
AC
CLIMATRONIC
AUTO
AC
ŠkodaAuto
SWING
MP3

ŠkodaAuto
SWING
MP3
AS
TP
21.5°C
9:27
FM3
BLANIK 104.8 MHz
ROCK R.
KISS
HEYRADIO
R-VYSOC
R-DVOJKA
BLANIK
MEDIA
RADIO
INFO

R 1 3 5
2 4

RES/+
SET/–


TSI



Dane samochodu

Numer identyfikacyjny samochodu

TMBEM25JXC3153625 CBZA

Opis typu

5424F4 FABIA TSI ELE

Skrzynia biegów/numer lakieru/wyposażenie we wnętrzu/moc silnika oznaczenie silnika

MFX LF9R-1Z1Z EH 63KW CBZA

Wyposażenie dodatkowe

E0A	1D0	5SJ	5RG	1KM	6FF	1AC	3FA
1N2	1NL	H1F	4UE	4R2	3NC	4QU	4X1
4A3	8L5	J1P	7AA	8QQ	6Y0	9AK	8RM
7Q0	8DR	8QL	8X0	4K3	B17	Q02	QN2
3L3	9P1	Q1A	7X1	9W0	8WB	7A0	3GA
QQ2	7MQ	LO4	7P0	F0A		3S4	

Data przekazania samochodu: 02.10.2012

ŠKODA Ultima Sp. z o.o. Zgorzelec

Dealer PL A02 00158

Pieczątka i podpis sprzedawcy

Potwierdzam, że odebrałem samochód sprawny technicznie oraz że zostałem poinformowany o prawidłowej jego obsłudze i warunkach gwarancji

Podpis kupującego („Dane o właścicielu samochodu", patrz strona 2)



Dokumentacja przekazania samochodu 1

Dokumentacja przekazania samochodu

Przegląd przed przekazaniem samochodu

Niniejsza Książka obsługi dotyczy samochodów Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Octavia Tour, Superb i Yeti.

Przekazanie samochodu jest potwierdzane pieczątką autoryzowanego partnera handlowego ŠKODA.

Przed przekazaniem Państwu samochodu wykonaliśmy jego przegląd według wytycznych ŠKODA Auto, aby od samego początku mogli się Państwo cieszyć swoim autem.

ŠKODA Ultima Sp. z o.o. Zgorzelec

Dealer PL A02 00158

Pieczątka sprzedającego autoryzowanego partnera handlowego ŠKODA

Data: 02.10.2012

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: (ort Anzeige)

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Przedłużona gwarancja

Dotyczy tylko niektórych krajów.

Przedłużoną gwarancję musi potwierdzić pieczątką autoryzowany partner handlowy ŠKODA.

Przedłużona gwarancja

Pieczątka sprzedającego autoryzowanego partnera handlowego ŠKODA

Potwierdzenie przedłużonej gwarancji z limitem

lat

albo

km

(zależnie od tego, co nastąpi najpierw)

Obowiązuje od:



Potwierdzenie wykonania przeglądu 17

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 21.5.13 Przebieg km: 15155

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☒	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Przegląd okresowy	☐	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[a]	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐
Wymiana filtra paliwa	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

	tak	nie
Wymiana sondy lambda	☐	☒

Przegląd wykonany:

Autoservice-Zenker GmbH
Walther-Wolff-Str. 2
01855 Sebnitz
035971 / 5 36 47

Pieczątka partnera handlowego ŠKODA

Następny przegląd/przegląd okresowy:

Przebieg km: 30155

Data: 21.5.14

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[a] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 18, Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia.



Potwierdzenie wykonania przeglądu 19

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 24.04.14 Przebieg km: 39.739

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☐	☒
Przegląd okresowy	☒	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[a]	☐	☒
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☒
Wymiana filtra paliwa	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

	tak	nie
Wymiana sondy lambda	☐	☒

Półsyntetyk ezelek

Przegląd wykonany:

Auto Rußig Neustadt
Seifenweg 1 01844 Neustadt/Sachsen
Telefon: 03596 / 50 99 00 Telefax: 50 99 09
-Škoda-Vertragshändler- Kdl.-Nr. 86 16 710

Pieczątka partnera handlowego ŠKODA

Następny przegląd/przegląd okresowy:

Przebieg km: lauf

Data: Anzeige

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[a] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 20, Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia.



Potwierdzenie wykonania przeglądu 21

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 9/09/16 Przebieg km:

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju Dieselöl	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☐	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Przegląd okresowy	☐	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[a]	☐	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☒
Wymiana filtra paliwa	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

	tak	nie
Wymiana sondy lambda Lambdasond 2CF	☐	☒

Przegląd wykonany:

Autoservice-Zenker GmbH
Walther-Wolff-Str. 2
01855 Sebnitz
035971 / 8 86 47

Pieczątka partnera handlowego ŠKODA

Następny przegląd/przegląd okresowy:

Przebieg km:

Data:

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[a] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 22, Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia.



Potwierdzenie wykonania przeglądu 23

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 19/10/17 Przebieg km: 116069

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju nur Dieselöl	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☐	☒
Przegląd okresowy	☐	☒
Przegląd okresowy	☐	☒
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[a]	☐	☒
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☒
Wymiana filtra paliwa	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☒
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

	tak	nie
Wymiana sondy lambda	☐	☒

Przegląd wykonany:

Autoservice-Zenker GmbH
Walther-Wolff-Str. 2
01855 Sebnitz
035971 / 8 86 47

Pieczątka partnera handlowego ŠKODA

Następny przegląd/przegląd okresowy:

Przebieg km:

Data:

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[a] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 24, Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia.



Potwierdzenie wykonania przeglądu 25

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 17.08.18 Przebieg km: 133646

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1 5W40	☐	☒
Przegląd okresowy	☒	☐
Przegląd okresowy	☐	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[a]	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego BF	☒	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☐	☐
Wymiana świec zapłonowych ZK	☒	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza LF	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

	tak	nie
Wymiana sondy lambda 2CF	☐	☒

Przegląd wykonany:

Autoservice-Zenker GmbH
Walther-Wolff-Str. 2
01855 Sebnitz
035971 / 8 86 47

Pieczątka partnera handlowego ŠKODA

Następny przegląd/przegląd okresowy:

Przebieg km: 154 Anzeige

Data:

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[a] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 26, Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia.



Potwierdzenie wykonania przeglądu 27

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 14.5.19 Przebieg km: 143808

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1 5W40	☐	☒
Przegląd okresowy	☐	☐
Przegląd okresowy	☐	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[a]	☐	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐
Wymiana filtra paliwa	☐	☐
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐
Wymiana paska zębatego	☐	☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐

	tak	nie
Wymiana sondy lambda	☐	☐

Przegląd wykonany:

Autoservice-Zenker GmbH
Walther-Wolff-Str. 2
01855 Sebnitz
035971 / 8 86 47

Pieczątka partnera handlowego ŠKODA

Następny przegląd/przegląd okresowy:

Przebieg km: 154 Anzeige

Data:

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[a] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 28, Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia.



Potwierdzenie wykonania przeglądu 29

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 19.7.2021 Przebieg km: 152 331

Zostały wykonane:	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☐	☒
Przegląd okresowy	☒	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji[a]	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☒
Wymiana filtra paliwa	☒	☐
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska zębatego	☐	☒
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

	tak	nie
Wymiana sondy lambda	☐	☒

Przegląd wykonany:

KFZ Meister
M. Glaubrecht
Döbernsche Straße 2
04860 Torgau

Pieczątka partnera handlowego ŠKODA

Następny przegląd/przegląd okresowy:

Przebieg km:

Data: 7/623

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

[a] Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 30, Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia.

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz