

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 999,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	2.0Tdi 81kw 4Motion
Karoserie	Užitkové	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	106 360 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	11.06.2013	STK	03.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	2	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Litá kola, Nezávislé topení, Originální autorádio, Otáčkoměr, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
- ☐ Im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☐ Gasanlagenprüfung
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **10.7.15**

bei km-Stand: **108321**

Rechnungsnummer: **35621**

Service durchgeführt von:

124/21968
Autohaus Am Brückentor GmbH u. Co KG
37269 Eschwege

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbedkupplung: Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

124/21968
Autohaus Am Brückentor GmbH u. Co KG
37269 Eschwege

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserie

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für:

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 4

☒ Kratzer ☐ Beule

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
- ☐ Im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☐ Gasanlagenprüfung
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **25.07.17**

bei km-Stand: **40062**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

124/21968
Autohaus Am Brückentor GmbH u. Co KG
37269 Eschwege

LongLife Mobilitätsgarantie:

124/21968
Autohaus Am Brückentor GmbH u. Co KG
37269 Eschwege

Dokumentation der Karosserie

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für:

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 5

☒ Kratzer ☐ Beule

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
- ☐ Im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☐ Gasanlagenprüfung
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **21.6.19**

bei km-Stand: **60142 km**

Rechnungsnummer: **174199 # 6345**

Service durchgeführt von:

124/64441
Autohaus Stöber & Schmidt 37242 Bad Sooden-Allendorf

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbedkupplung: Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

124/64441
Autohaus Stöber & Schmidt 37242 Bad Sooden-Allendorf

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserie

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 6

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **06/2021**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **Inspektion**

oder

bei (km-Stand): **90000**

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
- ☐ Im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☐ Gasanlagenprüfung
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **11.3.21**

bei km-Stand: **179298 km**

Rechnungsnummer: **174199 # 2412**

Service durchgeführt von:

124/64441
Autohaus Stöber & Schmidt 37242 Bad Sooden-Allendorf

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbedkupplung: Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

124/64441
Autohaus Stöber & Schmidt 37242 Bad Sooden-Allendorf

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserie

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 7

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **03/2023**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **Inspektion**

oder

bei (km-Stand): **100000**

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
- ☐ Im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☐ Gasanlagenprüfung
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **17.01.2023**

bei km-Stand: **94487**

Rechnungsnummer: **174199 # 10712**

Service durchgeführt von:

124/64441
Autohaus Stöber & Schmidt 37242 Bad Sooden-Allendorf

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
- ☒ Halbedkupplung: Öl
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Filter Flüssiggasanlage
- ☒ Staub- und Pollenfilter
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zahnriemen: Spannrolle
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

124/64441
Autohaus Stöber & Schmidt 37242 Bad Sooden-Allendorf

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Dokumentation der Karosserie

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen

Ihr Fachbetrieb markiert in = Abb. 8

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel:

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **01.2025**

Welcher Service ist als nächster erforderlich? **Inspektion**

oder

bei (km-Stand): **124000**