

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 HTP Classic
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	139 546 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace		STK	01.06.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Modrá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 8x, ESP, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, Protiprokluzový systém kol (ASR), Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Imobilizér, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.: **5421B4 FABIA**

Typbeschreibung: **CHFA**

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: **LVC 4590 AW 44kW CHFA**

Mehr-Ausstattung: **EOA 1D0 SSL 5RG 1KM 6FA 1AC 3FA 1N2 1ND HBP 4UF 4RO 3NB 4GU 4X3 4A0 8L3 J1P 7AA 8GD 6YO 9AP BRE 7Q0 8AA 8QA 8X0 4F1 B01 G02 QN0 3LO 9P3 Q1A 7X0 9W0 BWA 7A0 3GA 6G1 0G0 L03 FOA 3S4**

Datum der Fahrzeugübernahme: **27.11.12**

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in gutem Zustand übernehme und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: **08.04.11**

Durchgeführt wurde: **Motorölwechsel** ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich: **Alle 30 000 km** ☐ ja ☒ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

Alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

km-Stand: **12101**

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

1 Jahr Mobilitätsgarantie **1279757**

Nächster Inspektions-Service: **km-Stand: 27101**

Datum: **04.12**

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 17

Datum: 03.05.16 km-Stand: 22662

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA SKODA Vertragshändler
Automobile am Mönchhof GmbH
Seibergs Landstraße 3
99867 Gotha
T 03621 820-70 F 03621 8207-77
Händler-Nr. 657370

1 Jahr Mobilitätsgarantie LongLifeService

1378701

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 37600 Datum: 05/13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 19

Datum: 15.07.13 km-Stand: 34199

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA SKODA Vertragshändler
Automobile am Mönchhof GmbH
Seibergs Landstraße 3
99867 Gotha
T 03621 820-70 F 03621 8207-77
Händler-Nr. 657370

1 Jahr Mobilitätsgarantie

1479586

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 49199 Datum: 07/14

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 12.9.2014 km-Stand: 44125 km

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA SKODA Vertragshändler
Automobile am Mönchhof GmbH
Seibergs Landstraße 3
99867 Gotha
T 03621 820-70 F 03621 8207-77
Händler-Nr. 657370

1 Jahr Mobilitätsgarantie

13590

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 51125 Datum: 09/15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 20.8.15 km-Stand: 54834

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA SKODA Vertragshändler
Automobile am Mönchhof GmbH
Seibergs Landstraße 3
99867 Gotha
T 03621 820-70 F 03621 8207-77
Händler-Nr. 657370

1 Jahr Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 19.9.15 km-Stand: 55490

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☒	☐	Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA SKODA Vertragshändler
Automobile am Mönchhof GmbH
Seibergs Landstraße 3
99867 Gotha
T 03621 820-70 F 03621 8207-77
Händler-Nr. 657370

1 Jahr Mobilitätsgarantie

TMB: AA6570A3.103975

1674111

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 70490 Datum: 09/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 21.09.2016 km-Stand: 65090 km

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA SKODA Vertragshändler
Automobile am Mönchhof GmbH
Seibergs Landstraße 3
99867 Gotha
T 03621 820-70 F 03621 8207-77
Händler-Nr. 657370

1 Jahr Mobilitätsgarantie

Service durchgeführt

SL Auto Center
Libuda & Schuler GbR
Kfz-Meisterbetrieb
Suhler Str. 74 - 99885 Ohrdruf
Tel.: (03624) 31 25 60
Fax: (03624) 31 66 64
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 80 000 km Datum: 09/2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 25.08.2017 km-Stand: 73926

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich			Service durchgeführt:		
Alle 30 000 km	☐	☒	SL Auto-Center Libuda & Schäfer GbR		
Alle 60 000 km	☒	☐	Kfz-Meisterbetrieb		
Alle 90 000 km	☐	☒	Suhler Str. 7d - 99885 Ohrdruf		
Zündkerzenwechsel	☒	☐	Tel.: (03624) 31 25 50		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	Fax: (03624) 31 85 94		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Stempel Skoda Servicepartner		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	km-Stand: <u>88900</u>		
			Datum: <u>08/2017</u>		

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 13.09.2018 km-Stand: 84425

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Zusätzlich			SL Auto-Center Libuda & Schäfer GbR		
Alle 30 000 km	☐	☒	Kfz-Meisterbetrieb		
Alle 60 000 km	☐	☒	Suhler Str. 7d - 99885 Ohrdruf		
Alle 90 000 km	☐	☒	Tel.: (03624) 31 25 50		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Fax: (03624) 31 85 94		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Stempel Skoda Servicepartner		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	km-Stand: <u>99000</u>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	Datum: <u>09/2019</u>		

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 33

Datum: 13.09.2019 km-Stand: 93636

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Zusätzlich			SL Auto-Center Libuda & Schäfer GbR		
Alle 30 000 km	☐	☒	Kfz-Meisterbetrieb		
Alle 60 000 km	☐	☒	Suhler Str. 7d - 99885 Ohrdruf		
Alle 90 000 km	☐	☒	Tel.: (03624) 31 25 50		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Fax: (03624) 31 85 94		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Stempel Skoda Servicepartner		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	km-Stand: <u>108600</u>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	Datum: <u>09/2020</u>		

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 35

Datum: 08.09.2020 km-Stand: 105440

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	Service durchgeführt:		
Zusätzlich			SL Auto-Center Libuda & Schäfer GbR		
Alle 30 000 km	☐	☒	Kfz-Meisterbetrieb		
Alle 60 000 km	☐	☒	Suhler Str. 7d - 99885 Ohrdruf		
Alle 90 000 km	☐	☒	Tel.: (03624) 31 25 50		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	Fax: (03624) 31 85 94		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	Stempel Skoda Servicepartner		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Zahnriemenwechsel	☐	☒	km-Stand: <u>11</u>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	Datum: <u>heißt</u>		

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Eintragungen der Werkstatt 37

km-Stand: 123809

Datum: 29.08.2022

Bemerkungen: Inspektion, Zündkerzen, Innenraumfilter, Luftfilter

SL Auto-Center
Kfz-Meisterbetrieb
99885 Ohrdruf
Suhler Str. 7d

Stempel Skoda Servicepartner

km-Stand: 134161

Datum: 22.09.2023

Bemerkungen: Inspektion, Innenraumfilter, Bremsflüssigkeit

SL Auto-Center
Kfz-Meisterbetrieb
99885 Ohrdruf
Suhler Str. 7d

Stempel Skoda Servicepartner