

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                        |               |                              |                        |
|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| Cena                   | 129 000,00 Kč |                              |                        |
| Skupina                | Osobní        | Stav                         |                        |
| Kategorie vozidla      |               | Značka                       | Škoda                  |
| Model                  | Fabia         | Model - doplňující informace | combi 1,2 TSi Ambiente |
| Karoserie              | Kombi         | Převodovka                   | Manuální               |
| Počet rychlostí        |               | Pohon                        | Pohon předních kol     |
| Palivo                 | Benzín        | Výkon                        | 63 kW                  |
| Objem motoru           | 1197 ccm      | Emisní norma                 |                        |
| Stav tachometru        | 123 363 km    | Rok výroby                   | 2011                   |
| Datum první registrace |               | STK                          | 01.03.2025             |

## Rozšiřující údaje

|                                                     |                                   |                                                  |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Země původu                                         | Německo                           | Barva                                            | Černá |
| Provozní hmotnost                                   | 1 591 kg                          | Největší technicky přípustná hmotnost            |       |
| Spotřeba                                            |                                   |                                                  |       |
| Počet míst k sezení                                 | 5                                 | Počet dveří                                      | 5     |
| <input type="checkbox"/> První majitel              | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |       |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované               |                                   | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |       |
| Poznámka prodejce                                   |                                   |                                                  |       |

# KARTA VOZU






## Výbava

**Klimatizace aut. , Tempomat, Parkovací senzory zadní, Airbag 8x, ESP, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, CD přehrávač, Palubní počítač, Dálkové centrální zamykání, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Litá kola, Imobilizér, Isofix, El. přední okna**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie



22 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 31.02.2018 km-Stand: 91658

Durchgeführt wurde:

|                                                       | ja                       | nein                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Motorölwechsel                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>4)</sup>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsschüssigkeitwechsel                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trummeln der hinteren Bremse reinigen                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wischerblätter wechseln                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.234.337

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Anzeige

Datum: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 29 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 28.08.2019 km-Stand: 100818

Durchgeführt wurde:

|                                                       | ja                                  | nein                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>4)</sup>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsschüssigkeitwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Trummeln der hinteren Bremse reinigen                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wischerblätter wechseln                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.344.112

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Anzeige

Datum: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 29 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 14.09.2020 km-Stand: 107695

Durchgeführt wurde:

|                                                       | ja                                  | nein                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Motorölwechsel                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>4)</sup>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsschüssigkeitwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trummeln der hinteren Bremse reinigen                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wischerblätter wechseln                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.476.209

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Anzeige

Datum: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 29 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

28 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 24.09.2021 km-Stand: 113667

Durchgeführt wurde:

|                                                       | ja                                  | nein                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>4)</sup>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Bremsschüssigkeitwechsel                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Trummeln der hinteren Bremse reinigen                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wischerblätter wechseln                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.476.209

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Anzeige

Datum: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 29 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

30 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 24.10.2022 km-Stand: 121502

Durchgeführt wurde:

|                                                       | ja                                  | nein                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden prüfen <sup>4)</sup>       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bremsschüssigkeitwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Trummeln der hinteren Bremse reinigen                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wischerblätter wechseln                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 2/3.476.209

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut Anzeige

Datum: laut Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

<sup>4)</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 29 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“







