

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, digiklima...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	168 426 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	29.10.2010	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní




KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 22.10.2012 km-Stand: 19120

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA - VERTRAGSHÄNDLER
SKODA Auto-Center Eggert GmbH
 Am den Bäckereisen 10, 17489 Greifswald
 Tel. 03834 514 9050, F. 03834 514 9068
 www.auto-eggert.com

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: ENG533088457
 1549309

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 49120 Datum: 10/2013

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 15, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 14.09.2014 km-Stand: 30306

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

SKODA Auto-Center Eggert GmbH
 SKODA Vertragshändler
 Am den Bäckereisen 10, 17489 Greifswald
 Tel. 03834 514 9050, F. 03834 514 9068
 www.auto-eggert.com

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: ENG533088457
 2160217

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 46. Anz. Datum: 08/2015

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 17, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.05.16 km-Stand: 53356 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

SKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: ENG54333088457
 2768383
SKODA
 Auto-Center Eggert GmbH
 SKODA Vertragshändler
 Am den Bäckereisen 10, 17489 Greifswald
 Tel. 03834 514 9050, F. 03834 514 9068
 www.auto-eggert.com

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11. Anz. Datum: 11/2016

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 19.08.18 km-Stand: 78150

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

M.A.D.
 Motorrad und Autodienst Blumenhain
 Brinkstraße 9, 17489 Greifswald
 Tel. 03834 7773810
 www.MAD-Blumenhain.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11. Anz. Datum: 01/20

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 22.05.19 km-Stand: 101318

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

M.A.D.
 Motorrad und Autodienst Blumenhain
 Brinkstraße 9, 17489 Greifswald
 Tel. 03834 7773810
 www.MAD-Blumenhain.de

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11. Anz. Datum: 09/20

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 04.05.21 km-Stand: 120282

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Wischerblätter wechseln	☒	☐

Service durchgeführt:

M.A.D.
 Motorrad und Autodienst Blumenhain
 Brinkstraße 9, 17489 Greifswald
 Tel. 03834 7773810

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 11. Anz. Datum: 05/23

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 02.06.22 km-Stand: 130 942

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Innenraumfilter ern. ☐ ☒

Service durchgeführt:

M.A.D.
MOTORAD & ACCESSOIRES
Brinkstraße 9 | 17489 Greifswald
Telefon 03834/7773810

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 14. Anzeig Datum: 06.12.22

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

28 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 14.06.22 km-Stand: 140 511

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Innenraumfilter ern. ☐ ☒

Service durchgeführt:

M.A.D.
MOTORAD & ACCESSOIRES
Brinkstraße 9 | 17489 Greifswald
Telefon 03834/7773810

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 14. Anzeig Datum: 11

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

30 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 19.06.24 km-Stand: 156 918 km

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☒

Innenraumfilter ern. ☐ ☒

Service durchgeführt:

M.A.D.
MOTORAD & ACCESSOIRES
Brinkstraße 9 | 17489 Greifswald
Telefon 03834/7773810

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 14. Anzeig Datum: 11

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.