

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Up!	Model - doplňující informace	1,0 MPI 55 kW KLIMA OK...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	174 006 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	09.04.2013	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 290 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	3
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; 2 x klíče od vozidla; dovoz z Německa nehavarovaného vozidla - nová STK v ČR - COC list k vozidlu (rodný list); servisované pouze v autorizovaném servisu; letní pneu na vozidle + sada zimních pneumatik na plechových discích v ceně vozidla; výborný stav

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač



KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor-Service
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)
- Service durchgeführt am: 23.04.21
- bei km-Stand: 163.000
- Rechnungsnummer: AN 163.000
- Service durchgeführt von: Reifen-KZ-Service Haste

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Desinfektionsmittel
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitung: Öl
- ☒ Luftfilternassatz
- ☒ Referentflüssigkeit
- ☒ Staub- und Pollenfilternassatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kreuz
- Beule/Defekt
- Lackkratzer
- Benutzung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Reifen-KZ-Service Haste
Grete Straße 17
07971 Salda
Tel. 03661 43 70 20 + Fax 03661 43 20 23
Händler-Nr. 78028

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächster Service-Termin:

ist am (Datum): 04.10.22

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

oder:

bei (km-Stand): 168.000

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor-Service
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)
- Service durchgeführt am: 05.06.2020
- bei km-Stand: 116.457
- Rechnungsnummer: AN 15566
- Service durchgeführt von: Autohaus Gera Nord GmbH

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Desinfektionsmittel
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitung: Öl
- ☒ Luftfilternassatz
- ☒ Referentflüssigkeit
- ☒ Staub- und Pollenfilternassatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kreuz
- Beule/Defekt
- Lackkratzer
- Benutzung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Gera Nord GmbH
Sternweg 47 • 07546 Gera • P 3603 • 07490 Gera
Tel. (03661) 43 70 20 + Fax (03661) 4 20 23
Händler-Nr. 78028

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächster Service-Termin:

ist am (Datum): 06.2020

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

oder:

bei (km-Stand): 114.457

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor-Service
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)
- Service durchgeführt am: 14.11.17
- bei km-Stand: 103.500
- Rechnungsnummer: AN 12533
- Service durchgeführt von: Autohaus Gera Nord GmbH

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Desinfektionsmittel
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitung: Öl
- ☒ Luftfilternassatz
- ☒ Referentflüssigkeit
- ☒ Staub- und Pollenfilternassatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kreuz
- Beule/Defekt
- Lackkratzer
- Benutzung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Gera Nord GmbH
Sternweg 47 • 07546 Gera • P 3603 • 07490 Gera
Tel. (03661) 43 70 20 + Fax (03661) 4 20 23
Händler-Nr. 78028

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächster Service-Termin:

ist am (Datum): 11.2019

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

oder:

bei (km-Stand): 124.510

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor-Service
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)
- Service durchgeführt am: 29.03.2014
- bei km-Stand: 88.445
- Rechnungsnummer: AN 15070
- Service durchgeführt von: Autohaus Gera Nord GmbH

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Desinfektionsmittel
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitung: Öl
- ☒ Luftfilternassatz
- ☒ Referentflüssigkeit
- ☒ Staub- und Pollenfilternassatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Abb. 9: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kreuz
- Beule/Defekt
- Lackkratzer
- Benutzung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Gera Nord GmbH
Sternweg 47 • 07546 Gera • P 3603 • 07490 Gera
Tel. (03661) 43 70 20 + Fax (03661) 4 20 23
Händler-Nr. 78028

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächster Service-Termin:

ist am (Datum): 03.2019

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

oder:

bei (km-Stand): 103.445

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor-Service
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)
- Service durchgeführt am: 25.08.2017
- bei km-Stand: 69.037
- Rechnungsnummer: AN 14944
- Service durchgeführt von: Autohaus Gera Nord GmbH

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Desinfektionsmittel
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitung: Öl
- ☒ Luftfilternassatz
- ☒ Referentflüssigkeit
- ☒ Staub- und Pollenfilternassatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Abb. 8: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kreuz
- Beule/Defekt
- Lackkratzer
- Benutzung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Gera Nord GmbH
Sternweg 47 • 07546 Gera • P 3603 • 07490 Gera
Tel. (03661) 43 70 20 + Fax (03661) 4 20 23
Händler-Nr. 78028

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächster Service-Termin:

ist am (Datum): 05.10.18

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

oder:

bei (km-Stand): 99.000

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor-Service
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)
- Service durchgeführt am: 09.01.17
- bei km-Stand: 57.545
- Rechnungsnummer: AN 12554
- Service durchgeführt von: Autohaus Gera Nord GmbH

Ja / Nein. Wechsel von:

- ☒ AdBlue®
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Desinfektionsmittel
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
- ☒ Halbleitung: Öl
- ☒ Luftfilternassatz
- ☒ Referentflüssigkeit
- ☒ Staub- und Pollenfilternassatz
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie:

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kreuz
- Beule/Defekt
- Lackkratzer
- Benutzung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Autohaus Gera Nord GmbH
Sternweg 47 • 07546 Gera • P 3603 • 07490 Gera
Tel. (03661) 43 70 20 + Fax (03661) 4 20 23
Händler-Nr. 78028

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächster Service-Termin:

ist am (Datum): 05.11.17

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

oder:

bei (km-Stand): 60.000

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 23.5.16

bei km-Stand: 25800

Rechnungsnummer: 95327

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätspartner:
Volkswagen Partner, J. & Co. KG
Kornburg, Nr. 49
07546 Kornburg
Telefon (03 65) 4 35 51-0
Telefax (03 65) 4 35 51-1
info@volkswagen-partner.de
Betriebsnummer: 146 20333

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service Termin ist am (Datum): 05/10/16

oder bei km-Stand: 48500

Welcher Service ist als nächster erforderlich? Injektoren

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Lackrisse
- △ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 22.7.18

bei km-Stand: 24415

Rechnungsnummer: 91957

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätspartner:
Autobahn Power (V-1) Z. Co. KG
Kornburg, Nr. 49
07546 Kornburg
Telefon (03 65) 4 35 51-0
Telefax (03 65) 4 35 51-1
info@volkswagen-partner.de
Betriebsnummer: 146 20333

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service Termin ist am (Datum): 05/10/16

oder bei km-Stand: 41000

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Lackrisse
- △ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 3.4.16

bei km-Stand: 15061

Rechnungsnummer: 92642

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätspartner:
Volkswagen Partner, J. & Co. KG
Kornburg, Nr. 49
07546 Kornburg
Telefon (03 65) 4 35 51-0
Telefax (03 65) 4 35 51-1
info@volkswagen-partner.de
Betriebsnummer: 146 20333

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service Termin ist am (Datum): 04/10/15

oder bei km-Stand: 30000

Welcher Service ist als nächster erforderlich? Injektoren

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulende
- Lackrisse
- △ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

