

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	169 999,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Škoda
<b>Model</b>	Yeti	<b>Model - doplňující informace</b>	1.4 TSI Serviska
<b>Karoserie</b>	SUV	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	90 kW
<b>Objem motoru</b>	1390 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	178 000 km	<b>Rok výroby</b>	2012
<b>Datum první registrace</b>	09.07.2012	<b>STK</b>	10.06.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Bílá
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

Vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce Škoda, plná servisní historie. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie







**TÜVNORD** Bericht Nr. **1952336346901** ARCHIVIERT

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
Überwachungsorgan  
Region Halle/Magdeburg  
Saalfelder Str. 33, 06110 Halle

Bereich Nr. **1952336346901**  
Prüfzettel-Nr. **1952336346901**  
(1) Fz-Ident-Nr. **WVVVY-G2**  
(2) Amtl. Kennz. **TMBL446.LC-0480533**  
(3) Ort, Datum **D-ABI 5V444**  
(4) km-Stand **Erstellungsdatum: 14.10.2023**  
(5) Fz-Art **197316**  
Fz-Z Pers. nat. b. 6 Jgr. **MT**  
Kontrollnummer **AC**

(6) Ergebnis **Geeringe Mängel**  
(7) Nächste HU **1. Oktober 2025**  
HU-Plakette **ja**  
Fz-Typ **SKODA (CZ)**  
Fz-Hersteller **SKODA (CZ)**  
Fz-Modell **80C4**  
Erz. Zulassung **BL**  
Lichte HU **09.07.2012**  
ZGM / ZAL [kg] **1920**  
Lichte HU **09.2021**  
Auhzugs-Nr./Inter **1902021**  
Ende der HU **04.10.2023, 14:13 Uhr**

Messwerte

Achse	Bremsdrücker		Feststellbremse	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	305	328		
2	241	269	174	163

Brem Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockgrenzen erreicht  
Abbremsung BBA (%) 60

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1 Anlage VIII SVZO

OBD-Funktionsprüfung **alle Systemtests durchgeführt** **0**

Prüferbescheinigung **Typ: allgasrelevante Fehler**

Prüfungsergebnis **Bremsensonde** **0**

Ergebnis Kontrollrouten Motor Diagnose (ML) **0**

Messwerte **Ergebnis**

Fahrzeug-Solidaten **Ergebnis**

Minim. **Maxim.**

**Date Autovehicul**

Nr. Identificare autovehicul **1952336346901**

Descriere de tip **Cutie viteze/Cutie vopseal/Echipeamente Interioare/Puzere motor/Serie motor**

Echipeamente optionale

Data de fabrica **09/2012**

6 0 0 4 7 7

5L71L6 VET1

NOV LF9E-99PP BW 90KW CANA

EOA 1D0 0SE DR6 1K5 6FA 1AC 3FA  
1N3 1NL 1M6 4UT 4B5 5KP 30B 4X1  
4A0 8L3 J1P 7AA 80U KHA BRE  
780 BYF B8L 8X0 4K3 B43 G0E GND  
3L3 4P3 7X0 94D 8MR 74D 306  
001 7H0 L57 7P0 FOA 209 0E7

Confirmare prin prezenta ca am preluat autovehiculul în buna stare și mi s-a furnizat toate documentele necesare în conformitate cu condițiile de vânzare și garanție.

Semnatura cumpărătorului (vezi „Date despre vânzător autovehiculul”, pagina 3)

Data: **04.10.2023**

Umătoarea în

**16 Confirmări service**

Data: **17.07.14** Km parcurs: **22325 km**

Au fost realizate:

Inlocuirea uleiului de motor  Inlocuirea sondei Lambda

Verificarea carterelor pentru depășirea intervalului variabile de service (OJ)

Inspección de service

Verificarea carterelor pentru depășirea defecturilor (or vopseal)

Inlocuirea lichidului de frână

Suplimentar la fiecare 60 000 km sau 4 ani

Inlocuirea filtrului de combustibil

Inlocuirea bujiilor

Inlocuirea cartușului filtrului de aer

Inlocuirea uleiului și a filtrului de ulei la cutia de viteze automată DSG

Inlocuirea curelei dirijate

Inlocuirea rolei de întindere a curelei dirijate

Inspección următoare / Interval de service: **laub**  
Km parcurs: **Auzape**  
Data: **Auzape**

Fig. 2 Caroserie

**18 Confirmări service**

Data: **11.08.16** Km parcurs: **43380 km**

Au fost realizate:

Inlocuirea uleiului de motor  Inlocuirea sondei Lambda

Verificarea carterelor pentru depășirea intervalului variabile de service (OJ)

Inspección de service

Verificarea carterelor pentru depășirea defecturilor (or vopseal)

Inlocuirea lichidului de frână

Suplimentar la fiecare 60 000 km sau 4 ani

Inlocuirea filtrului de combustibil

Inlocuirea bujiilor

Inlocuirea cartușului filtrului de aer

Inlocuirea uleiului și a filtrului de ulei la cutia de viteze automată DSG

Inlocuirea curelei dirijate

Inlocuirea rolei de întindere a curelei dirijate

Inspección următoare / Interval de service: **laub**  
Km parcurs: **Auzape**  
Data: **Auzape**

Fig. 3 Caroserie

**20 Confirmări service**

Data: **17.07.2013** Km parcurs: **74.855**

Au fost realizate:

Inlocuirea uleiului de motor  Inlocuirea sondei Lambda

Verificarea carterelor pentru depășirea intervalului variabile de service (OJ)

Inspección de service

Verificarea carterelor pentru depășirea defecturilor (or vopseal)

Inlocuirea lichidului de frână

Suplimentar la fiecare 60 000 km sau 4 ani

Inlocuirea filtrului de combustibil

Inlocuirea bujiilor

Inlocuirea cartușului filtrului de aer

Inlocuirea uleiului și a filtrului de ulei la cutia de viteze automată DSG

Inlocuirea curelei dirijate

Inlocuirea rolei de întindere a curelei dirijate

Inspección următoare / Interval de service: **laub**  
Km parcurs: **laub**  
Data: **laub**

Fig. 4 Caroserie

**22 Confirmări service**

Data: **30.07.15** Km parcurs: **105591**

Au fost realizate:

Inlocuirea uleiului de motor  Inlocuirea sondei Lambda

Verificarea carterelor pentru depășirea intervalului variabile de service (OJ)

Inspección de service

Verificarea carterelor pentru depășirea defecturilor (or vopseal)

Inlocuirea lichidului de frână **Brumknecht**

Suplimentar la fiecare 60 000 km sau 4 ani

Inlocuirea filtrului de combustibil

Inlocuirea bujiilor **Zündkerzen**

Inlocuirea cartușului filtrului de aer

Inlocuirea uleiului și a filtrului de ulei la cutia de viteze automată DSG

Inlocuirea curelei dirijate

Inlocuirea rolei de întindere a curelei dirijate

Inspección următoare / Interval de service: **laub**  
Km parcurs: **laub**  
Data: **laub**

24 Confirmări service

**Confirmările service**

Data: 15.10.2020 Km parcursi: 135 582

	da	nu		da	nu
Au fost realizate:			Inlocuirea sondei Lambda	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inlocuirea uleiului de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
S-a utilizat oleul motor pentru intervalele variabile de service QSI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service efectuat:		
Inspectia de service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Interval de service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stampila unității autorizate SKODA	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificarea caroseriei pentru depistarea defecțiunilor vizibile <sup>4)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inlocuirea lichidului de frână (Dot Service)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Suplimentar la fiecare 60 000 km sau 4 ani	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea filtrului de combustibil (Kraftstofffilter)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea bujiilor (Zündkerzen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea cartusului filtrului de aer (Luftfilter)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inspectia urmatoare / Interval de service:		
Inlocuirea uleiului si a filtrului de ulei la cutia de viteze automată DSG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea curelei dirijate (Zahnriemen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea rolei de întindere a curelei dirijate (Rollen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Stampila unității autorizate SKODA: Ernst

Inspectia urmatoare / Interval de service:

Km parcursi: 135 582

Data: 15.10.2020


0108 H. H. H. H.

4) Confirmați integritatea protecției anticorozive a caroseriei și marcați eventualele defecte = pagina 25, Verificarea protecției anticorozive.

26 Confirmări service

**Confirmările service**

Data: 26.01.2023 Km parcursi: 163 381

	da	nu		da	nu
Au fost realizate:			Inlocuirea sondei Lambda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inlocuirea uleiului de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
S-a utilizat oleul motor pentru intervalele variabile de service QSI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service efectuat:		
Inspectia de service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Interval de service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stampila unității autorizate SKODA	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificarea caroseriei pentru depistarea defecțiunilor vizibile <sup>4)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inlocuirea lichidului de frână (Dot)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Suplimentar la fiecare 60 000 km sau 4 ani	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea filtrului de combustibil (Kraftstofffilter)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea bujiilor (Zündkerzen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea cartusului filtrului de aer (Luftfilter)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inspectia urmatoare / Interval de service:		
Inlocuirea uleiului si a filtrului de ulei la cutia de viteze automată DSG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea curelei dirijate (Zahnriemen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inlocuirea rolei de întindere a curelei dirijate (Rollen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Stampila unității autorizate SKODA: Ernst

Inspectia urmatoare / Interval de service:

Km parcursi: 163 381

Data: 26.01.2023

0108 H. H. H. H.

4) Confirmați integritatea protecției anticorozive a caroseriei și marcați eventualele defecte = pagina 27, Verificarea protecției anticorozive.