

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	499 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2.0 TSI DSG 4Motion...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	132 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	104 269 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace		STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Šedá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Sledování jízdního pruhu, Airbag 6x, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Satelitní navigace, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Adaptivní tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie













Service-Nachweis 1

☒ Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service
☒ Inspektion
☒ mit Motorölwechsel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endorgane
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
☒ Reparaturmängelung
☒ Kundenwunsch
(auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 20.06.18

bei km-Stand: 28032

Rechnungsnummer: 8841

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs

136/69094

AUTOSCOPE

Ihre nächsten Service-Termine:

nächstes Service-Ereignis: 08.07.18

nächstes Service-Intervall-Ausgleich: 28032

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Ja / Nein, Zustand zugeordnet - Wechsel vom

☒ Airbag**
☒ Bremskopplagel
☒ Dieselschraffurfilter
☒ Getrieböl, DSG*, ATF
☒ Haldekupplung-Gl.
☒ Keilriemenantrieb
☒ Luftfiltereinstrich
☒ Reifenflächendeckung (Dichtmasse)
☒ Staub- und Pollenabsauger
☒ Zahnriemen
☒ Zündkerzen

LongLife Mobilisierungsplaner

Stempel des Fachbetriebs

136/69094

AUTOSCOPE

NÖFZ Verkehrs-Tel. 011-1 801 793

www.noe-nfz.at

Zusatzerhalten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbetrieb markieren Sie das 3-teuchige Teile durch folgende Symbole:

■ Kratzer

□ Beschädigte

□ Karosserien

△ Stemmloch

Mängel festgelegt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

136/69094

AUTOSCOPE

vöge

NÖFZ Verkehrs-Tel. 011-1 801 793

www.noe-nfz.at

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

[illegible]

Service-Nachweis 6

Zu / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 27.04.2012

bei km-Stand: 67461

Zu / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ AdBlue®

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Dieselelektronik

☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Halbleitungs-Öl

☒ Keilrippenriemen

☒ Luftfiltereinheit

☒ Reifenfüllflüssigkeit (Dichtmittel)

☒ Staub- und Pollenfiltereinheit

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

Rechnungsnummer: 136/69094

Service durchgeführt von: 136/69094

Stempel des Fachbetriebs: 136/69094

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 06.06.2013

oder

bei (km-Stand): 70000

Zusatzarbeiten

am (Datum): 06.06.2013

oder

bei (km-Stand): 70000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stoßschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Zu / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 20.12.2011

bei km-Stand: 76729

Zu / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ AdBlue®

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Dieselelektronik

☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Halbleitungs-Öl

☒ Keilrippenriemen

☒ Luftfiltereinheit

☒ Reifenfüllflüssigkeit (Dichtmittel)

☒ Staub- und Pollenfiltereinheit

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

Rechnungsnummer: 136/69094

Service durchgeführt von: 136/69094

Stempel des Fachbetriebs: 136/69094

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 24.12.2012

oder

bei (km-Stand): 80000

Zusatzarbeiten

am (Datum): 24.12.2012

oder

bei (km-Stand): 80000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stoßschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Zu / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 24.04.2012

bei km-Stand: 67461

Zu / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ AdBlue®

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Dieselelektronik

☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Halbleitungs-Öl

☒ Keilrippenriemen

☒ Luftfiltereinheit

☒ Reifenfüllflüssigkeit (Dichtmittel)

☒ Staub- und Pollenfiltereinheit

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

Rechnungsnummer: 136/69094

Service durchgeführt von: 136/69094

Stempel des Fachbetriebs: 136/69094

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 06.06.2013

oder

bei (km-Stand): 70000

Zusatzarbeiten

am (Datum): 06.06.2013

oder

bei (km-Stand): 70000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stoßschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Zu / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 20.12.2011

bei km-Stand: 76729

Zu / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:

☒ AdBlue®

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Dieselelektronik

☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Halbleitungs-Öl

☒ Keilrippenriemen

☒ Luftfiltereinheit

☒ Reifenfüllflüssigkeit (Dichtmittel)

☒ Staub- und Pollenfiltereinheit

☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

Rechnungsnummer: 136/69094

Service durchgeführt von: 136/69094

Stempel des Fachbetriebs: 136/69094

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 24.12.2012

oder

bei (km-Stand): 80000

Zusatzarbeiten

am (Datum): 24.12.2012

oder

bei (km-Stand): 80000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Stoßschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service