

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	98 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	Ambition 1.2 TSI 63kW
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	133 820 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	01.06.2011	STK	20.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, možné financování vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, servisní knížka

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 4x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka

KARTA VOZU

Fotografie







s del vehiculo

Identificación del vehiculo

Fecha de entrega del vehiculo

Modelo

Color de pintura/equipo

Identificación del vehiculo

5U72F4 ROOMSTER

STY

BB 63KW CBZA

EOA 1DO 5SL 5RQ 1KT 6FF 1AC 3FA

1N2 1NW H1F 4UE 4R2 SKP 4QU 4X1

4A0 8L5 J1P 7AA 8GG 6YO 9AB 8RM

7Q0 8DR 8GL 8X0 4K3 B15 640 QNO

3L1 9P1 G1A 7X0 9W0 8WB 7A0 3GA

9G2 7MG L05 7P0 F0A 3S0

Confirmo que he recibido el vehiculo en debido estado y que me he puesto al corriente del correcto manejo del mismo y de las condiciones de prestación de garantía.

Firma del comprador (véase)

28 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 21.8.23

km-Stand: 121 148

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴¹⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

Autoshaus Fritz Klaushofer
A-4644 Schainstein, Kirchenplatz 1
Tel. 07615-2281, Fax: 07615-30520
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: August

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 29, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

26 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 2.7.21

km-Stand: 103 469

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴¹⁾

Bremsflüssigkeitswechsel

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Service durchgeführt:

Autoshaus Fritz Klaushofer
A-4644 Schainstein, Kirchenplatz 1
Tel. 07615-2281, Fax: 07615-30520
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: August

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: _____

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand:
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	
Bremsschleifenwechsel	☐	☒	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

Autohaus Felix Klaushofer
A-4644 Scharnstein, Kirchenplatz 1
Tel. 07615-2281, Fax: 07615-30530
Stempel: Stempel Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: noch Datum: 03/18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 23 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

22 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 20.03.2014

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand: <u>60262L</u>
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☐	☐	
Inspektions-Service	☐	☐	Service durchgeführt:
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐	
Bremsschleifenwechsel	☐	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐	
Zündkerzenwechsel	☐	☐	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☐	
Zahnriemenwechsel	☐	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐	

Autohaus Felix Klaushofer
A-4644 Scharnstein, Kirchenplatz 1
Tel. 07615-2281, Fax: 07615-30530
Stempel: Stempel Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 65000 Datum: 03/18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 23 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Brennschläuber + -Kette HA

