

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	34 300,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1,2 i 47kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	47 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	168 221 km	Rok výroby	2002
Datum první registrace	24.01.2002	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 550 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,3 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Imobilizér, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Zadní stěrač, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie







Bitte in jeder Zeile das Zutreffende ankreuzen!

Datum: 07.09.09 km-Stand: 27878

LongLife Mobilitätsgarantie

Kreuzliche 8
09212 Limbach-Oberf.
Hdl.-Nr.: 79111

Stempel des Volkswagen-Betriebes für den durchgeführten Service

Nächster Service: Datum: 11.10.09 km-Stand: 32878
(bzw. nach Service-Intervall-Anzeige je nachdem, was zuerst eintritt)

6. Inspektionsnachweis

Durchgeführt wurde	ja	nein	Durchgeführt wurde	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Halbfilter-Wechsel	☒	☐
mit LongLife Motorenöl	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☒	☐
LongLife Service	☒	☐	Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Zusatzarbeiten (alle 60.000 km)	☒	☐	Bremsschüssigkeit-Wechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐	Reparaturempfehlung	☒	☐
			Rechn.-Nr.:		

Datum: 14.12.2012 km-Stand: 55228

Metzner & Friedrich
AUTOMOBILE GmbH
48066 Zwickau • Mül-Heide 63
Tel.: 27 40 55 Fax: 24 58

Handwritten notes:
nur Ölwechsel
inkl. Spartenwechsel, Licht und Wärmepumpe

Bitte in jeder Zeile das Zutreffende ankreuzen!

Datum: 07.09.09 km-Stand: 27878

LongLife Mobilitätsgarantie

Kreuzliche 8
09212 Limbach-Oberf.
Hdl.-Nr.: 79111

Stempel des Volkswagen-Betriebes für den durchgeführten Service

Nächster Service: Datum: 11.10.09 km-Stand: 32878
(bzw. nach Service-Intervall-Anzeige je nachdem, was zuerst eintritt)

3. Inspektionsnachweis

Durchgeführt wurde	ja	nein	Durchgeführt wurde	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Halbfilter-Wechsel	☒	☐
mit LongLife Motorenöl	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☒	☐
LongLife Service	☒	☐	Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Zusatzarbeiten (alle 60.000 km)	☒	☐	Bremsschüssigkeit-Wechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐	Reparaturempfehlung	☒	☐
			Rechn.-Nr.:		



