

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	525 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	2.0TDI DSG 90kW,ČR,1...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	90 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	109 190 km	Rok výroby	2021
Datum první registrace	03.05.2021	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 250 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Úvěr možný; Vozidlo původem z ČR; 1.Majitel; Servisní knížka; Pravidelný servis v autorizovaném servisu; Kompletně dohledatelná historie; Kompletní výpis Cebia; Auto ve výborném stavu; Bohatá výbava; Navíc druhá sada kompletních kol

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dotykové ovládání palubního počítače, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, ESP, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















Úvodní stránka / Digitální servisní plán (WY2ZZZSKZMX04211, Caddy win.vanCaddy 90 CRD A7, 2021, SBBT55, DTRC, TTC, erwin)

Jazyk pro tisk: cs-CZ (Czech)Digitální servisní plán

Datum prodeje: 2021-05-20

Záznam	Druh servisu	Provozovna	Datum provedení	Stav km	Potvzr kompl.
Záznam dílny	Záznam dílny	CZ232990	2024-09-18	95268 km	☐
Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	CZ232990	2024-09-17	95268 km	☐
Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	CZ232990	2024-01-16	69255 km	☐
Záznam dílny	Záznam dílny	CZ232990	2022-12-14	44026 km	☐
Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	CZ232990	2022-12-13	44026 km	☐
Potvrzení servisních úkonů	Servis výměny oleje (proměnlivý)	CZ2594A0	2022-05-13	22530 km	☐
Potvrzení servisních úkonů	Prohlídka předprodeje	CZ229850	2021-04-22	0 km	☐

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoli.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.

Date	Odometer Reading (km)
01/2022	0
01/2023	~44,000
01/2024	~95,000

© Cebia

Dokument vygenerován 19.06.2025 15:09

Stránka 6.1 / 13