

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 000,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Transporter	Model - doplňující informace	2.0 TDI LONG skříň
Karoserie	Skříň	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	194 239 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace		STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	4
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
MOŽNÝ ODPOČET DPH!			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Airbag 2x, El. přední okna, Start/Stop systém, USB, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU

Fotografie









Volkswagen Transporter

1 ☐ **WV1ZZZ7H z JH121454**

2 ☐ **SGH 1E2**

3 ☐ **Transporter Kast LR**

4 ☐ **75 kW TDISG5**

CXGB QWM

LB9A 0000 0000 JG

X10 B0X C0E G0C Q30 J0V M0H
 - 1AK 1G8 1MM 1NE 5RQ 5SL T29
 3S4 3U0 Q18 - 17D 8GU
 - 2MK 7MM
 0E2 - 4UF 4X0 4R1 4I2 N1Z 5TC
 8RD 2JB E0A 2V1 0JE 0YA

1D0 A8B 8IA USA 1N1 3L1 4A0 8N1

GEFÄHRDUNG MIT VERTRAUEN

Mit diesem Volkswagen erhalten Sie ein Fahrzeug mit modernster Technik und Leistungen, die Sie im täglichen Fahrbetrieb sicherstellen wollen. Lesen und beachten Sie vor der ersten Benützung die Informationen in dieser Bedienungsanleitung, die Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Dort sind Sie jederzeit willkommen. Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem Fahrzeug haben oder Sie meinen, dass das Fahrzeug nicht den Erwartungen entspricht, wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Fahrzeug und allezeit gute Fahrt. Ihre Volkswagen AG

GEFÄHRDUNG

Wichtige Sicherheitsmerkmale zum Beifahrer-Frontalbag beachten -> Seite 10

Fahrzeugkennzeichennummer, 4: Fahrzeugtyp, 5: Motorbuchstabenkennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Inspektion wurde durchgeführt am:

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:

HDL-Nr. 78620
 Autohaus Lucks
 GmbH & Co. KG

HDL-Nr. 78620
 Autohaus Lucks
 GmbH & Co. KG

Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Nachweis

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-02-09
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	32427
Anschlussgarantie	Vertragende 2022-02-14 Laufleistung 120000 km
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Atern Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Laufleistung	2020-03-28
QVM 23AE, Krit.01 durchgeführt	61340 km
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-31
Laufleistung	39937 km
Auftragsnummer	44808
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Nachweis



Inspektion

Datum	2020-06-16
Laufleistung	66956 km
Auftragsnummer	53899
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2020-03-28
Laufleistung	61340 km
QVM 23AE, Krit.01 durchgeführt	
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Auftragsnummer	61769
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Erweiterter Inspektionsumfang ✓ Staub-u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2021-02-18
Laufleistung	79030 km
Auftragsnummer	59444
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Nachweis



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZH121454
Typbezeichnung	Transporter Kari LR 75 TDI5G5
Datum der Auslieferung	2018-02-15

Inspektion

Datum	2021-06-01
Laufleistung	86747 km
Auftragsnummer	61769
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Erweiterter Inspektionsumfang ✓ Staub-u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Nachweis



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZH121454
Typbezeichnung	Transporter Kari LR 75 TDI5G5
Datum der Auslieferung	2018-02-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2022-06-14
Laufleistung	114784 km
Auftragsnummer	70162
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschadstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Nachweis



Einzelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZH121454
Typbezeichnung	Transporter Kari LR 75 TDI5G5
Datum der Auslieferung	2018-02-15

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2023-07-10
Laufleistung	139940 km
Auftragsnummer	78204
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Lucks Am Kalkfeld 5 06556 Artern Deutschland Ja

Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)