KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	108 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	KOMBI 1.2 TSi AMBIENTE
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	176 580 km	**Rok výroby**	2011
Datum první registrace	29.09.2011	**STK**	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5
☒ **První majitel** ☒ **Nehavarované** ☒ **Servisní knížka**	□ **COC list**	□ **Eko poplatek uhrazen** □ **Protokol STK** □ **Pro zdravotně postižené**	

Poznámka prodejce

1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka, PO SERVISU !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















RES/+
SET/-


PASSENGER
AIR BAG
CLIMATRONIC
AUTO
AC
SkodaAuto
SWING
MP3
AS
TP


SkodaAuto
SWING
MP3
AS
TP
24.5°C
13:02
FM1
KISS 101.1 MHz
RADIO F1
105.3 MHz
KISS
KISS
RADIO HH
ALSTER
MEDIA
RADIO
INFO




PRESS
AUX
SET






3 LETA ZARUKA
JAKO NA NOVY VUZ







TSI





Shell
HELIX
AutoMax
Oleje a maziva
POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA
při km: 176506
MOTOROVÝ OLEJ
Shell Helix HX8 ECT 5W30
dne: 13.6.2025
PŘEVODOVÝ OLEJ
CHLADICÍ KAPALINA (účinnost do dne)
BRZDOVÁ KAPALINA kabinový
olejový filtr vyměněn ano ne
vzduchový filtr vyměněn ano ne
palivový filtr vyměněn ano ne
PŘÍŠTÍ VÝMĚNA
při km: 191500 nebo dne: 06/2026
www.automax-group.com
G12


SkodaAuto


Fahrzeug-Daten
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
TMBJM65J2C3036143
CBZA
Typbeschreibung
5452F4 FABIA COM TSI AMB
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode
MFX LA7W-8E8E BA 63kW CBZA
Mehr-Ausstattung
E5C 1D0 5SJ 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA
1N2 1NL H1F 4UF 4R3 3NC 4QU 4X3
4A3 8L5 J1P 7AA 8GQ 6YO 9AK 8RM
7Q0 8DR 8QL 8X0 4K3 B01 GO2 GN3
3L3 9P3 G1A 7X1 9W0 8WA 7AO 3GA
GG1 7MG LO3 7P0 FOA 3S2
Datum der Fahrzeugübernahme
30 09 11
Škoda Zentrum Hamburg
Volkswagen Automobile Hamburg GmbH
Horner Landstraße 241 - 271
Telefon 040 / 734356
Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.
Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 2)


Service-Nachweis
Service-Nachweis
Datum: 10.12.2016
km-Stand: 16792
Sorgfältig geführt wurde:
Motorölwechsel
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfilterinsatzwechsel
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Service durchgeführt
GmbH & Co. KG
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 46 792
Datum: 12/16


18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 19.09.2018 km-Stand: 80748

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☑	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☑
Motoröl für variable Service-Intervalle 0Q1 verwendet	☑	☐			
Inspektions-Service	☑	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☑	☐			
Bremsflüssigkeitswechsel	☑	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☑	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☑			
Zündkerzenwechsel	☑	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☑	☐			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☑			
Zahnriemenwechsel	☐	☑			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☑			

Service durchgeführt:

123/22283
Senger Holstein GmbH
Hamburger Straße 85
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 0 45 31 83 93-0

123/5222830
Senger Holstein GmbH
Hamburger Straße 85
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 0 45 31 83 93-0


Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 13.2.2020 km-Stand: 62825

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle 0Q1 verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

Paul Felder GmbH
KFZ Reparaturen
Emma-Ihrer-Straße 14
23843 Bad Oldesloe
Tel. 04531 / 88131 Fax. 82875
Stempel Škoda Servicepartner


Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 5 Jahre

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


22 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 13.6.2025 km-Stand: 176506

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle 0Q1 verwendet	☐	☒			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☐	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒			
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

Autocentrum Tomis
Černá cesta 1878,738 01 Frýdek-Místek
IČ: 68908288 DIČ: CZ7708064947
TEL.: 777 312 935
Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 191500

Datum: 06/2026

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

- kontrola brzdy
- nové zadní destičky na brzdice

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz