

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	1,4 TSI 110 kW Serviska
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	170 288 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	25.11.2010	STK	01.12.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; VW SHARAN 1.4 TSI 110 kW . U vozidla provedena výměna rozvodů ! ! ! Při prodeji bude zajištěna nová STK a emise !			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, CD přehrávač, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











100 ABF BOW USA INS 3L3 4AU BNG

1	FAHRZG. - IDENT.-NR. VEHICLE - IDENT. NO.	2	44-2-5035	187	30
TYP / TYPE		WVWZZZ7N z BV013629			
2	7N1		3E1		
		SHARAN-NF		Comfo	
3	MOTORKB. / GETR. KB. ENG. CODE / TRANS. CODE	110 KW TSIM6F			
LACKNR. / INNEHAUSST. PAINT NO. / INTERIOR		CAV		LXM	
4	M. - AUSST. / OPTIONS	LI7F L L JJ			

BOA	CM3	GOK	H11	J2D	D31
1AT	1MR	SRQ	SSL		
3B2	3U4	GG1	BAE	BQU	
	1LJ	3FA	7MG		
	4UP	4X3	4K3	N2N	5MJ
BRM	EOA				



Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
im Verbund	☒	☐	DSG®: Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Kraftstofffilter	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendrucksensoren	☐	☒
Datum:	5.10.2012		Reifenfüllflasche	☐	☒
km-Stand:	24688		Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Rechnungsnummer:	6351		Zahnriemen	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Zündkerzen	☐	☒
Kundenwunsch	☐	☐	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)		

Service durchgeführt von: **Riedel** Autohaus Riedel GmbH, Wolfratshausen Str. 100, 81379 München, Betriebs-Nr. 141/67814, Telefon (089) 74 21 31-0, Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: **Riedel** Autohaus Riedel GmbH, Wolfratshausen Str. 100, 81379 München, Betriebs-Nr. 141/67814, Telefon (089) 74 21 31-0, Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
im Verbund	☒	☐	DSG®: Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendrucksensoren	☐	☒
Datum:	18.08.2014		Reifenfüllflasche	☐	☒
km-Stand:	48287		Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Rechnungsnummer:	2014-11565		Zahnriemen	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Zündkerzen	☐	☒
Kundenwunsch	☐	☒	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)		

Service durchgeführt von: **Riedel** Autohaus Riedel GmbH, Wolfratshausen Str. 100, 81379 München, Betriebs-Nr. 141/67814, Telefon (089) 74 21 31-0, Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: **Riedel** Autohaus Riedel GmbH, Wolfratshausen Str. 100, 81379 München, Betriebs-Nr. 141/67814, Telefon (089) 74 21 31-0, Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
im Verbund	☒	☐	DSG®: Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☒	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendrucksensoren	☐	☒
Datum:	19.8.2016		Reifenfüllflasche	☐	☒
km-Stand:	76853		Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Rechnungsnummer:	201602768		Zahnriemen	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☒	Zündkerzen	☐	☒
Kundenwunsch	☐	☒	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)		

Service durchgeführt von: **Riedel** Autohaus Riedel GmbH, Wolfratshausen Str. 100, 81379 München, Betriebs-Nr. 141/67814, Telefon (089) 74 21 31-0, Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: **Riedel** Autohaus Riedel GmbH, Wolfratshausen Str. 100, 81379 München, Betriebs-Nr. 141/67814, Telefon (089) 74 21 31-0, Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
im Verbund	☒	☐	DSG®, Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendrucksensoren	☐	☒
Datum: 31.03.2018			Reifenfüllflasche	☐	☒
km-Stand: 94126			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Rechnungsnummer:			Zahnriemen	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zündkerzen	☒	☐
Kundenwunsch	☐	☐	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)		
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:				

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
im Verbund	☒	☐	DSG®, Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☐
im Verbund	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☐	Luftfiltereinsatz	☒	☐
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Reifendrucksensoren	☐	☐
Datum: 15.4.2019			Reifenfüllflasche	☐	☐
km-Stand: 107200			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
Rechnungsnummer: 2839 / 2839			Zahnriemen STEUERLEISTE	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zündkerzen	☒	☐
Kundenwunsch	☐	☐	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)		
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:				

TK Engineering
 Inh. Thomas Klob
 Cars, Parts and more
 Hans-Dehn-Straße 25 A
 92318 Neumarkt
 Mobil: 01 71 187 55 139
 Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
im Verbund	☐	☐	DSG®, Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
im Verbund	☐	☒	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Kraftstofffilter	☐	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒	Luftfiltereinsatz	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☐	☒	Reifendrucksensoren	☐	☒
Datum: 10.10.2020			Reifenfüllflasche	☐	☒
km-Stand: 129 841			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Rechnungsnummer:			Zahnriemen	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zündkerzen	☐	☒
Kundenwunsch	☐	☐	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)		
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:				