

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Combo	Model - doplňující informace	1,4 66 kW Serviska
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	66 kW
Objem motoru	1364 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	131 775 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	23.06.2008	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; OPEL Combo 1.4 66 kw . STK a emise v hodnotě 2.800; Kč - po dohodě zajistíme .			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Airbag řidiče, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Imobilizér, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









ervalle

Zwischen-Inspektion (siehe Seite 21)

Datum 08.10.14
km-Stand 52.086

Motorölwechsel

Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☒ ☐ ☐
Motoröl-Qualität: ACEA C3 ☐
Motoröl-Viskosität: 5 W 40
Gefährschut der K_hhlf_lssigkeit 29 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funk-Fernbedienung)
- ☒ Reinf_lter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter
- ☒ Luftfilterein satz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen und Spannrolle
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Oseparat
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenfüllsystem
- ☒ Korrosionsschutz-Check
- ☒ Bremsbeläge VA / HA
- ☒ Zündkerzen

Haupt-Inspektion (siehe Seite 21)

Datum 13.06.2017
km-Stand 64915

Motorölwechsel

Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☐ ☒ ☐
Motoröl-Qualität: ACEA C3 ☐
Motoröl-Viskosität: 5 W 40
Gefährschut der K_hhlf_lssigkeit 38 °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funk-Fernbedienung)
- ☒ Reinf_lter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter
- ☒ Luftfilterein satz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen und Spannrolle
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Oseparat
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenfüllsystem
- ☒ Korrosionsschutz-Check
- ☒ Bremsbeläge VA / ~~HA~~
- ☒ Zündkerzen

Zwischen-Inspektion (siehe Seite 21)

Datum
km-Stand

Motorölwechsel

Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☐ ☐ ☐
Motoröl-Qualität: ACEA C3 ☐
Motoröl-Viskosität: 5 W 40

Gefährschut der K_hhlf_lssigkeit

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funk-Fernbedienung)
- ☐ Reinf_lter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter
- ☐ Luftfilterein satz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen und Spannrolle
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Oseparat
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenfüllsystem
- ☐ Korrosionsschutz-Check
- ☐ Bremsbeläge VA / HA
- ☐ Zündkerzen

KFZ-WEIßTECHNIK
STEFFEN SEIBERT

Im Breiten Busen 2
35745 Herborn

Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

HOPPMANN
Autohaus GmbH

Strom und Licht

- 1 nur Antara Diesel
- 2 nur SAE 0W-30, 0W-40



(9) TUV Hessen
 TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
 Überwachungsorganisation nach StVO
 Robert-Bosch-Straße 16; 64293 Darmstadt

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/69/EU
 PROHODNOVÝSKOVÝ CERTIFIKÁT according to DIRECTIVE 2014/69/EU

Berichtsnummer: H13152110584

Kunde: AWO Kreisverband Lehn-Dill
 Waldmühlweg 5
 35745 Harbom

Untersuchungsart: **Hauptuntersuchung nach §29 StVO**

(3) Ort und Datum der Prüfung: Sinn-Erdingen, 01.04.2021

(2)	Artl. Kennzeichen: (D) LDK-AW391	(1)	Fz-Ident.Nr.: WBLXUGF0684384770
	Fz-Mot.: PKW	(5)	Fz-Klasse: M1/AE
	Hersteller: OPEL		HSN: 0035
	Typ/Variante: COMBO-C		TSN / VSN: AET / 00000
	zul.Gesamtmasse: 1725 kg	(4)	Kilometerstand: 108667 km
	Entlassung: 23.06.2006		Letzte HU: 05.19

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsort geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
geringe Mängel	zuguteilt	04.23	

Bremsenwerte	links (daß)	rechts (daß)	Brems- Druck/Kontak- kraft	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ΣFB in (daß)	Erforderliche Bremskraft ΣFB Min (daß)	Bremskraft anteil lin. (%)	Bremskraft anteil Min (%)	Gesamt- abbremsung Z (%)
Betriebs- bremse	1 Achse 260	260	230	-	510	-	-	-	86,7
	2 Achse 215	230	230	-	440	-	-	-	-
Feinstell- bremse	2 Achse 160	170	-	-	350	-	-	-	20,9

TUV HESSEN

OV Hessen
TUV Technische Überwachung Hessen GmbH
Überwachungsorganisation nach StVZO
Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt

Prüfnummer: H05531911096

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
ROADWORTHINESS CERTIFICATE according to DIRECTIVE 2014/45/EU

Kunde: AWO Kreisverband Lahn-Dill
Walkmühlenweg 5
35745 Herborn

Untersuchungsart: Hauptuntersuchung nach §28 StVZO

(3) Ort und Datum der Prüfung: Sinn-Edingen, 09.05.2019

(2) Amtl. Kennzeichen: (D) LDK-AW391	(1) Fz-Ident.-Nr.: W0L0XCFO684384770
Fz.-Art: PKW	(5) Fz.-Klasse: M1 / AF
Hersteller: OPEL	HSN: 0035
Typ / Variante: COMBO-C	TSN / VSN: AET / 00000
zul. Gesamtmasse: 1725 kg	(4) Kilometerstand: 93015 km
Erstzulassung: 23.06.2008	Letzte HU: 06.17

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste Hauptuntersuchung:	Wiedervorführung
ohne Mängel	zugeteilt	05.21	-

Bremswerte	links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck (Bar)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte (FzB ist daN)	Erforderliche Rollenzwerte (FzB Min daN)	Bremskraftanteil ist (%)	Bremskraftanteil Min (%)	Gesamt-Abbremsung Z (%)
Betriebs- bremse	1. Achse 250	230	-	-	480	-	-	-	82.2
	2. Achse 210	210	-	-	420	-	-	-	
Feststell- bremse	2. Achse 170	170	-	-	340	-	-	-	

DEKRA

Technisch anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Kreuzstraße 55, 57072 Siegen
Tel: 0271/37516-0 Fax: 0271/37516-404

Fz.-Kl. M1
Aufbau AF
Herst. 0035
Typ AET
Var. 00027
Verz. 1725 kg
Zul. 23.06.2008
FIN W0L0XCFO684384770

Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
OPEL
Combo-C 1900
AD11
1A04GJADA5

km-Stand 69916
Dat. letzst. HU 06/2015
Prüfart 0000397914

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P050219002520 6P
vom 16.06.2017, 12:46
zu Berichts-Nr. H9660711682
erstellt von TÜH Hessen
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
d LDK AW391
nächste HU fällig Juni 2019

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juni 2019.

Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Benjamin Weigel

-Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht