

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	848 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Audi
Model	Q7	Model - doplňující informace	3,0 50 TDi S-Line Metrix...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	210 kW
Objem motoru	2967 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	161 000 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	01.04.2019	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 815 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; hYBRID DIESEL Vozidlo nestojí na provozovně; nutno volat předem. Vozidlo po servise.U tohoto vozidla; získáváte od nás v ceně rok prodloužené záruky.(Colonnade) Nehavarované. Zaslání VIN karoserie na vyžádání. 100% garance na původ vozidla a jeho počet ujetých kilometrů.. Garance původu vozidla. Certifikát Cebia. Možnost prohlídky v autorizovaném nebo Vámi vybraném servise; případně Vaším mechanikem u nás na provozovně. Možnost prodloužené záruky na mechanické a elektronické části vozidla až na 36 měsíců. Vyřízení leasingu i úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní regulace podvozků, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Klimatizace aut. , Automatické přepínání dálkových světel, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Klimatizace čtyřzónová, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED matrixové světlomety, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Vzduchové odpružení, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Asistent při jízdě ze svahu, Regulace tuhosti podvozků, Regulace výšky podvozků, Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















Audi
Potvrzení servisních úkonů

Prohlídka a výměna oleje (promentiva)

Datum	2021-11-02
Stav km	60569 km
Číslo zakázky	417551

Provedené dodatečné práce

- ☒ Cistic paliva vznetového motoru
- ☒ Filtr prachový a pylový
- ☒ Servis výměny brzdové kapaliny
- ☒ Prostredek redukční

Provedeno

Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner Audi

Záruka mobility

Ano

Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2021-01-06
Stav km	29730 km

SDA ZSK PROVEDENO

Provedeno

Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner Audi

Ano

Prohlídka a výměna oleje (promentiva)

Datum	2021-11-02
Stav km	60569 km
Číslo zakázky	417551

Provedené dodatečné práce

- ☒ Cistic paliva vznetového motoru
- ☒ Filtr prachový a pylový
- ☒ Servis výměny brzdové kapaliny
- ☒ Prostredek redukční

Provedeno

Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner Audi

Záruka mobility

Ano

Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2021-01-06
Stav km	29730 km

SDA ZSK PROVEDENO

Provedeno

Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner Audi

Ano

Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejní

Datum	2019-01-22
Stav km	0 km
Číslo zakázky	91220031

Provedeno

Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner Audi

Záruka mobility

Ano

Ano (až do zobrazení Service)

Strana 2 z 2

Označení typu	Q7 quat. TDI 3.0 V6210 AB
Datum prodeje	2019-03-07
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2023-03-06
	Stav km 120000 km

Prohlídka s výměnou oleje (promentiva)	
Datum	2025-06-25
Stav km	161015 km
Číslo zakázky	699412
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	SAMOBYL MOTOR a.s. Tr. Kosmonautu 846/2 779 00 Olomouc Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (promentiva)	
Datum	2024-06-25
Stav km	143527 km
Číslo zakázky	559961
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	SAMOBYL MOTOR a.s. Tr. Kosmonautu 846/2 779 00 Olomouc Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Audi
Potvrzení servisních úkonů

Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	WAUZZZ4M7K0022990
Označení typu	Q7 quat. TDI 3.0 V6210 AB
Datum prodeje	2019-03-07
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2023-03-06
	Stav km 120000 km

Prohlídka s výměnou oleje (promentiva)	
Datum	2025-06-25
Stav km	161015 km
Číslo zakázky	699412
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový
Provedeno	SAMOBYL MOTOR a.s. Tr. Kosmonautu 846/2 779 00 Olomouc Česko
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (promentiva)	
Datum	2024-06-25

