

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	II 1.4 16V 63kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 900 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	16.12.2010	STK	07.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač






KARTA VOZU

Fotografie









72 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 25.08.20 km-Stand: 741 122

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☐ ☐

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ☐

Bremsschleifschleifwechsel ☐ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☐

Trichter der hinteren Bremse reinigen ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☐

Luftfilterersatzwechsel ☐ ☐

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ☐

Zahnriemenwechsel ☒ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐

Wischblätter wechseln ☐ ☐

Service durchgeführt: 

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23 „Karosserie-Schutz der Karosserie prüfen“.

74 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 18.5.24 km-Stand: 769 737

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ☐ Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet ☒ ☐

Inspektions-Service ☐ ☐

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾ ☐ ☐

Bremsschleifschleifwechsel ☐ ☐

Kraftstofffilterwechsel ☐ ☐

Trichter der hinteren Bremse reinigen ☐ ☐

Zündkerzenwechsel ☐ ☐

Luftfilterersatzwechsel ☒ ☐

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ☐

Zahnriemenwechsel ☐ ☐

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ☐

Wischblätter wechseln ☐ ☐

Service durchgeführt: 

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: 3/26

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserie-Schutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23 „Karosserie-Schutz der Karosserie prüfen“.