

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2,0 TDi DSG
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	249 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	07.03.2014	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 370 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; VOZIDLO VE VELMI DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU; PRAVIDELNÝ SERVIS; SERVISNÍ KNÍŽKA; NOVÁ STK + EMISE; K VOZIDLU SADA ZIMNÍCH KOL; K VOZIDLU SADA LETNÍCH KOL; PROVĚŘENO CEBIA; ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO KARTĚ VOZIDLA MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER. TATO INDIKATIVNÍ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU VE SMYSLU § 1731 NEBO § 1732 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU; ANI SE NEJEDNÁ O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB DLE § 1733 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ANI NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOVY.

KARTA VOZU


Výbava

Airbag 7x, ABS, CD přehrávač, DVD přehrávač, LED denní svícení, Klimatizace aut. , Bi-xenony, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Klimatizace třízónová, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Vyhřívané trysky ostřikovačů skla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Ztmavená zadní skla

KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Langzeit-Motortest verwendet
- ☒ Kammernreinigung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 11.1.2015

bei km-Stand: 20902

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Fachbetriebs: 

Stempel des Volkswagen Partners:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Volkswagen Partners: 

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand): 6000

Inspektionsservice

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand): 6000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile, die in Abb. 3 beschriebene Teile durch folgende Kriterien:

- Kritischer
- Beurteilbar
- Kritisch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Langzeit-Motortest verwendet
- ☒ Kammernreinigung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 21.1.2015

bei km-Stand: 62549

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Fachbetriebs: 

Stempel des Volkswagen Partners:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Volkswagen Partners: 

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand): 6000

Inspektionsservice

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand): 6000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile, die in Abb. 4 beschriebene Teile durch folgende Kriterien:

- Kritischer
- Beurteilbar
- Kritisch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Langzeit-Motortest verwendet
- ☒ Kammernreinigung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 13.1.2016

bei km-Stand: 13149

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Fachbetriebs: 

Stempel des Volkswagen Partners:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Volkswagen Partners: 

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand): 125000

Inspektionsservice

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand): 125000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile, die in Abb. 5 beschriebene Teile durch folgende Kriterien:

- Kritischer
- Beurteilbar
- Kritisch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Langzeit-Motortest verwendet
- ☒ Kammernreinigung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 04.01.2017

bei km-Stand: 117258

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Fachbetriebs: 

Stempel des Volkswagen Partners:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Volkswagen Partners: 

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Inspektionsservice

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile, die in Abb. 6 beschriebene Teile durch folgende Kriterien:

- Kritischer
- Beurteilbar
- Kritisch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Langzeit-Motortest verwendet
- ☒ Kammernreinigung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 20.04.2017

bei km-Stand: 125660

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Fachbetriebs: 

Stempel des Volkswagen Partners:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Volkswagen Partners: 

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Inspektionsservice

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile, die in Abb. 7 beschriebene Teile durch folgende Kriterien:

- Kritischer
- Beurteilbar
- Kritisch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Langzeit-Motortest verwendet
- ☒ Kammernreinigung
- ☒ Reparaturschulung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 26.06.2018

bei km-Stand: 134521

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Fachbetriebs: 

Stempel des Volkswagen Partners:  219/301 Ottmar Pöng

Stempel des Volkswagen Partners: 

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Inspektionsservice

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile, die in Abb. 8 beschriebene Teile durch folgende Kriterien:


- Kritischer
- Beurteilbar
- Kritisch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

[illegible]

Service-Merkliste 10		Ja / Nein, Wechsel von:	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:		g/1 Aktivier®	
g/1 Ölwechsel-Service		g/2 Bremsflüssigkeit	
g/2 Inspektion		g/3 Desinfektionsmittel	
g/3 mit Wechselintervall		g/4 Gasöl	
g/4 mit wesentlichen Reparaturmaßnahmen		g/5 Getriebeöl DSG®, ATF	
g/5 Longlife-Service einstellbar		g/6 Halbleiterschaltung Di	
g/6 Serviceintervall		g/7 Luftfiltereinatz	
g/7 Serviceleistung		g/8 Radentlasttasche (Dachstiel)	
g/8 Serviceintervall		g/9 Staub- und Pollenfiltereinatz	
g/9 Serviceintervall		g/10 Zahnrad	
g/10 Serviceintervall		g/11 Zündkerzen	
Service durchgeführt am:	26.03.2024	g/12 VAPR, KR	
Von dem Stand:	AF + 28	VW Mobilisierungsservice	
Fachbereich:			
Service durchgeführt von:	ER, VAPR, KR		
	KL, KF, EF		
Ort/Name des Fachbetriebs:		Stempel des Volkswagen Partners	
Der nächste Service-termin: (nach Service-Intervall-Anzeige oder nach Zeitspanne) 03124 oder nach 22000 km		Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? am Datum 03124 oder bei (km-Stand) 22000 km	

Dokumentation der Karosserieprüfung	
	
	
	
Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fac- Fachbetriebs markiert in Abb. 12 beschriftet • Kontur □ Beuldefekt	
Mängel festgeschrieben? Ja:	
Beschreibung der Mängel:	
(Empty box for description of defects)	

Service-Nachweis 12		Ja / Nein, Wechsel von	
Im Namen durchgeführt worden		☒ Ja	Altbleib
an: Dienstleister Service		☒ Ja	Brennstoffsystem
☒ Inspektion		☒ Ja	Dieselmotorschutzfilter
☒ mit Wechselventil		☒ Ja	Gasfilter
☒ mit erneuerter Inspektionsanweisung		☒ Ja	Getrieböl DSG®, ATF
☒ Längs- & Motoröl verwendet		☒ Ja	Hilfskupplung Öl
☒ Kennzeichnung		☒ Ja	Luftströmungs
☒ Reparaturempfehlung		☒ Ja	Reifenluftschäuche (Dichtmittel)
☒ Inspektionszeitpunkt		☒ Ja	Staub- und Pollerfilterersatz
☒ Nachtr. bei Serviceleistung vermerken		☒ Ja	Zahnriemen
Service durchgeführt am: 08.01.2014		☒ Ja	Zündkerzen
Vom dem Stand: 222.503		☒ Ja	
Rechnungsummer:			
Service durchgeführt von:			VW Mobilgarantie:
☒ KF ☒ PF ☒ LF ☒ KF			
Überprüft die Fachhändler			Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin: nach Service-Intervall-Anzeige oder am Stand: 01.10.14 oder bei dem Stand: 252.500		Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? im (Datum) _____ oder bei dem Stand: _____	