

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	264 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Subaru
Model	XV	Model - doplňující informace	2,0 i 4x4 1.majitel
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	145 656 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	01.03.2013	STK	01.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 940 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Výborný stav. Auto po jednom majiteli. Je bez koroze a jiných vad. Bylo pravidelně servisované s jasně doloženou servisní historií v servisní knížce. Poslední servis oleje a filtrů 04/2023 v 132306km. Nyní nové zadní brzdové kotouče a desky. Spolehlivý vůz. Vše je funkční. Nová STK.

KARTA VOZU


Výbava


CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Přídavná světla, Mlhovky, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Multifunkční volant, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Start/Stop systém, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie









Öservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Garantie- und Kundendienst angebotenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Öservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabe, Inbetriebnahme oder Zulassungsdatum (das jeweils frühere Datum ist dabei gültig) oder beim Erreichen der angegebenen Kilometerstände (je nachdem was zuerst eintritt) in einem Zeitraum von vier Wochen vor oder nach Erreichen der Frist bzw. 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen Kilometerstand durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: JFAGPHLA3CG003339		Entzusageungsdatum: 01.03.13	
Wartungsplan	Öservice mit Sicherheitstest nach 1. Jahr oder 15.000 km	Inspektion nach 2. Jahr oder 30.000 km	Öservice mit Sicherheitstest nach 3. Jahr oder 45.000 km
Datum der Wartung	Datum: 01.03.13	Datum: 24.02.14	Datum: 14.03.16
km-Stand	km-Stand: 94	km-Stand: 13.568	km-Stand: 41.151
Neuwagen-Mobilitätsgarantie - 3 Jahre -			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			

Öservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Garantie- und Kundendienst angebotenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Öservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabe, Inbetriebnahme oder Zulassungsdatum (das jeweils frühere Datum ist dabei gültig) oder beim Erreichen der angegebenen Kilometerstände (je nachdem was zuerst eintritt) in einem Zeitraum von vier Wochen vor oder nach Erreichen der Frist bzw. 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen Kilometerstand durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: JFAGPHLA3CG003339		Entzusageungsdatum: 01.03.13	
Wartungsplan	Öservice mit Sicherheitstest nach 1. Jahr oder 15.000 km	Inspektion nach 2. Jahr oder 30.000 km	Öservice mit Sicherheitstest nach 3. Jahr oder 45.000 km
Datum der Wartung	Datum: 01.03.13	Datum: 24.02.14	Datum: 14.03.16
km-Stand	km-Stand: 94	km-Stand: 13.568	km-Stand: 41.151
Neuwagen-Mobilitätsgarantie - 3 Jahre -			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			

Öservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Garantie- und Kundendienst angebotenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Öservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabe, Inbetriebnahme oder Zulassungsdatum (das jeweils frühere Datum ist dabei gültig) oder beim Erreichen der angegebenen Kilometerstände (je nachdem was zuerst eintritt) in einem Zeitraum von vier Wochen vor oder nach Erreichen der Frist bzw. 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen Kilometerstand durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: JFAGPHLA3CG003339		Entzusageungsdatum: 01.03.13	
Wartungsplan	Öservice mit Sicherheitstest nach 1. Jahr oder 15.000 km	Inspektion nach 2. Jahr oder 30.000 km	Öservice mit Sicherheitstest nach 3. Jahr oder 45.000 km
Datum der Wartung	Datum: 01.03.13	Datum: 24.02.14	Datum: 14.03.16
km-Stand	km-Stand: 94	km-Stand: 13.568	km-Stand: 41.151
Neuwagen-Mobilitätsgarantie - 3 Jahre -			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt			