

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                        |               |                              |                            |
|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| Cena                   | 289 900,00 Kč |                              |                            |
| Skupina                | Užitková      | Stav                         |                            |
| Kategorie vozidla      |               | Značka                       | Opel                       |
| Model                  | Movano        | Model - doplňující informace | 2,3 Nové rozvody,klima ... |
| Karoserie              | Skříň         | Převodovka                   | Manuální                   |
| Počet rychlostí        |               | Pohon                        |                            |
| Palivo                 | Nafta         | Výkon                        | 81 kW                      |
| Objem motoru           | 2299 ccm      | Emisní norma                 |                            |
| Stav tachometru        | 174 488 km    | Rok výroby                   | 2015                       |
| Datum první registrace | 27.10.2015    | STK                          | 01.06.2027                 |

## Rozšiřující údaje

|                                          |                                   |                                                  |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Země původu                              |                                   | Barva                                            | Jiná |
| Provozní hmotnost                        |                                   | Největší technicky přípustná hmotnost            |      |
| Spotřeba                                 |                                   |                                                  |      |
| Počet míst k sezení                      | 3                                 | Počet dveří                                      | 4    |
| <input type="checkbox"/> První majitel   | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |      |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované    |                                   | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |      |
| <input type="checkbox"/> Servisní knížka |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |      |

### Poznámka prodejce

Výborný stav. Auto po prvním majiteli. Nebylo nikdy havarované. Bylo pravidelně servisované poze v AUTORIZOVANÉM SERVISÉ OPEL s jasně doloženou historií v servisní knížce protokoly z stk; prověření CEBIA. Poslední servis 7.4.2024 v 174007km nová baterie; olej; filtry; ROZVODY a brzdy. Vše je plně funkční. Nová STK.

# KARTA VOZU

## Výbava

**Originální autorádio, CD přehrávač, USB, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, El. sklopná zrcátka, Přídavná světla, Mlhovky, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Airbag 8x, Tažné zařízení, ABS, ESP, Posilovač řízení, Parkovací senzory zadní, Záruka**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie


















Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 25.12.2017 17824

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒  
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒  
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: 5 W-30

Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)  
☒ Innenraumluftfilter  
☒ Luftfiltereinsatz  
☒ Keilrippenriemen  
☒ Zahnriemen  
☒ Kraftstofffilter  
☒ Getriebeöl  
☒ Bremsflüssigkeit  
☒ Reifenreparaturset  
☒ Bremsbeläge vorn/hinten  
☒ Zündkerzen  
☒ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner  
 Stempel und Unterschrift

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 25.12.2017 17824

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒  
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒  
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒

Viskosität: 5 W-30

Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)  
☒ Innenraumluftfilter  
☒ Luftfiltereinsatz  
☒ Keilrippenriemen  
☒ Zahnriemen  
☒ Kraftstofffilter  
☒ Getriebeöl  
☒ Bremsflüssigkeit  
☒ Reifenreparaturset  
☒ Bremsbeläge vorn/hinten  
☒ Zündkerzen  
☒ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner  
 Stempel und Unterschrift

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 7.4.2018 178007

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒  
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒  
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒


Viskosität: 5 W-30

Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)  
☒ Innenraumluftfilter  
☒ Luftfiltereinsatz  
☒ Keilrippenriemen  
☒ Zahnriemen  
☒ Kraftstofffilter  
☒ Getriebeöl  
☒ Bremsflüssigkeit  
☒ Reifenreparaturset  
☒ Bremsbeläge vorn/hinten  
☒ Zündkerzen  
☒ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner  
 Stempel und Unterschrift



poškození

Nebyly zjištěny žádné problémy

Záznamy o škodách

Levá strana

Pravá strana

Občas se mohou vyskytnout nepříjemnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální díly mohou závažně nebo poškození vozidel nelegálně zaměřovat a jejich existenci nikde nezáznamovat. Nebyly mohou být vyměněny Všechny vozidla. Máme k dispozici řadu metod, jak ochránit i takovéto tržní ceny, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Přírodní katastrofy

Byl zaznamenán výskyt vozidla v oblasti závažné přírodní katastrofy?

☒ Nebyly zjištěny žádné problémy

Vozidlo nebylo zaznamenáno v oblasti závažné přírodní katastrofy.

Tržní cena

Je jako cenu bylo vozidlo prodáno v minulosti? Jaká je průměrná cena vozidel tohoto roku výroby a modelu?

☒ Prohlídka

• Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 289 804 Kč

• Dávte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná