

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	80 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ibiza	Model - doplňující informace	1,2 klima,defendlock...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	51 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	108 773 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	12.05.2009	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Zlatá
Provozní hmotnost	1 500 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Koupěno nové v ČR; 1.majitel; pravidelný servis; alu kola 15 s letní pneu a sada zimních kol.

KARTA VOZU


Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tónovaná skla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie
















Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 12.5.2010 km: 9566

Provedeny následující práce:

	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☒
Počet roků	☒	☐
Servis brzdové kapaliny	☐	☒
Výměna ozubeného řemenu	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒
Doporučení oprav	☐	☒

Provedená servisní prohlídka: **SEAT**
 Autostar s.r.o.
 152 00 Praha 6
 401-245-8

Příští servis: Datum: 5/2011 km: 24566 (co nastane drive)

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Všeobecný servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno

Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 7/2013 km: 21 200

Provedeny následující práce:

	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☒
Počet roků	☒	☐
Servis brzdové kapaliny	☐	☒
Výměna ozubeného řemenu	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Doporučení oprav	☐	☒

Provedená servisní prohlídka: **Hopra s.r.o.**
 STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
 Karlovarská 314, 161 00 Praha 6
 161 791 581 161 791 581 161 791 581
 IČO: 27890046 DIČ: CZ27890046
 Realizace prodeje SEAT

Příští servis: Datum: (co nastane drive)

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Všeobecný servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno FILTEK + OLEJ

Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 3.9.2012 km: 164 700

Provedeny následující práce:

	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☐	☒
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☒
Počet roků	☒	☐
Servis brzdové kapaliny	☒	☐
Výměna ozubeného řemenu	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Doporučení oprav	☐	☒

Provedená servisní prohlídka: **Hopra s.r.o.**
 STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
 Karlovarská 314, 161 00 Praha 6
 161 791 581 161 791 581 161 791 581
 IČO: 27890046 DIČ: CZ27890046
 Realizace prodeje SEAT

Příští servis: Datum: 70.000 km: (co nastane drive)

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Všeobecný servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno OIL + FILTR + VÝMĚNA + KAPALINA T.

Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 27.8.2019 km: 54 400

Provedeny následující práce:

	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☒
Počet roků	☒	☐
Servis brzdové kapaliny	☐	☒
Výměna ozubeného řemenu	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Doporučení oprav	☐	☒

Provedená servisní prohlídka: **Hopra s.r.o.**
 STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
 Karlovarská 314, 161 00 Praha 6
 161 791 581 161 791 581 161 791 581
 IČO: 27890046 DIČ: CZ27890046
 Realizace prodeje SEAT

Příští servis: Datum: 70.000 km: (co nastane drive)

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Všeobecný servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno OIL + FILTR + VÝMĚNA + KAPALINA T.

Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 19.6.2020 km: 66.200

Provedeny následující práce:

Provedeny následující práce:	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☐	☐
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☐
Počet roků	☐	☐
Servis brzdové kapaliny	☐	☐
Výměna ozubeného řemenu	☐	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☐
Doporučení oprav	☐	☐

Provozní servisní prohlídka:

Hopra s.r.o.
STANICE ÚDRŽBY VOZIDEL
Karlovarská 314, 151 00 Praha 6
tel: 771 881 148
fax: 771 881 148
IČO: 258 085 001, DIČ: CZ258085001

Příští servis:

Datum: km:

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Vícebodový servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno **CONTROL BLU 5W 30**

26.10.2020 - 70.000 km - 70.000 km - 70.000 km - 70.000 km

Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 21.2.2020 km: 71600

Provedeny následující práce:

Provedeny následující práce:	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☐
Počet roků	☐	☐
Servis brzdové kapaliny	☒	☐
Výměna ozubeného řemenu	☐	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☐
Doporučení oprav	☐	☐

Provozní servisní prohlídka:

Servisní centrum
Autoservisní centrum
Praha 6
Razítko **SEAT**

Příští servis:

Datum: 21.2.2020 km: 86000

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Vícebodový servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno **SEAT, olejový filtr, vzduchový filtr, vzduchový filtr**

Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 30.11.2021 km: 13215 km

Provedeny následující práce:

Provedeny následující práce:	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☐
Počet roků	☐	☐
Servis brzdové kapaliny	☐	☐
Výměna ozubeného řemenu	☐	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☐
Doporučení oprav	☐	☐

Provozní servisní prohlídka:

SEAT

Příští servis:

Datum: km:

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Vícebodový servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno **SEAT, olejový filtr, vzduchový filtr, vzduchový filtr**

Doklady o servisních prohlídkách

Datum: 24.9.2023 km: 92.900

Provedeny následující práce:

Provedeny následující práce:	Ano	Ne
Servisní prohlídka	☒	☐
Dodatečné práce k servisní prohlídce:		
km	☐	☐
Počet roků	☐	☐
Servis brzdové kapaliny	☐	☐
Výměna ozubeného řemenu	☐	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☐
Doporučení oprav	☐	☐

Provozní servisní prohlídka:

OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
Hostivická 7, 155 21 Praha - Sobín
IČO: 65447885, DIČ: CZ65447885
Tel: 227 615 100

Příští servis:

Datum: 7.12.2024 km: 104.900

Doporučujeme Vám pro provedení jakéhokoli druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaný servis SEAT. Je-li proveden kompletní Vícebodový servisní program v autorizovaných servisech SEAT, znamená to zvýšení hodnoty Vašeho vozidla.

✓ provedeno **SEAT, olejový filtr, vzduchový filtr, vzduchový filtr**