

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	549 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2,0 TDI-DSG-P.KAMERA.P...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	113 411 km	Rok výroby	2021
Datum první registrace	10.05.2021	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Leasing možný; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Adaptivní tempomat, Airbag řidiče, Aktivní kapota, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dotykové ovládání palubního počítače, CD měnič, DVD přehrávač, Klimatizace dvouzónová, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. startér, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Hlídání mrtvého úhlu, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA), Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Ovládání vybraných funkcí vozu gesty, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Klimatizace třízónová, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie









