

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	148 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, digi klima...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	150 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	28.02.2013	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 880 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Mlhovky, Tónovaná skla, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní, Senzor stěračů


KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeugdaten	
Fahrzeug-Identifikationsnummer	TMBHM61ZSD2069820 CBZB
Fahrzeugtyp	1Z52D5 OCT COM AMB
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorsleistung/Motor	NBW LF9R-1Z1Z 29 77KW CBZB
Sonderausstattung	E2E 1D0 5S9 5R9 1KD 6FB 1AT 3FA 1N3 1N1 H6L 4UF 4R4 3KD 3QT 4X 4A3 BL5 J1L G16 BGV 6Y0 9AK BRM 7G0 8DN 8GL 8X1 4K3 B01 7M0 8N2 3L3 9P1 7X1 9W0 BWD 7A0 3GN 7AA G02 L01 7P4 F0A 3S2 2UA

Auto Witteler GmbH & Co.KG
Möhnestrasse 44, 59929 Brilon
Telefon: 02961/988288 Telefax: 02961/988100

Datum der Auslieferung: 28.02.13

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe	Verlängerte Garantie
Übergabe-Inspektion Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Octavia Tour, Superb und Yeti gültig. Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert. Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von SKODA AUTO (nachstehend nur als SKODA) durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.	Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die verlängerte Garantie dokumentiert.
Auto Witteler GmbH & Co.KG Möhnestrasse 44, 59929 Brilon Telefon: 02961/988288 Telefax: 02961/988100	Verlängerte Garantie Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von _____ Jahre oder _____ km (je nachdem, was zuerst eintritt) Gültigkeit ab: _____
Datum: 28.02.13 Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30.000 oder Datum: Februar 2015 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	

Dokumentation der Fahrzeugübergabe 1

Service-Nachweis	
Datum: 22.07.2014	km-Stand: 27284
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet Inspektions-Service Intervall-Service Karosserie auf Lackschäden geprüft Bremsflüssigkeitswechsel Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Halbes-Kupplungs-Ölwechsel Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	Service durchgeführt von: Hans Witteler GmbH Neckenstrasse 22, 59872 Meschede Telefon: 0291/549540 Telefax: 0291/549549 Skoda Service-Adresse: 5205970 Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 57.000 Datum: 07/2015 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1 Jahr Mobilitätsgarantie
1529649

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

12 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 17.02.2016	km-Stand: 56552
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet Inspektions-Service Intervall-Service Karosserie auf Lackschäden geprüft Bremsflüssigkeitswechsel Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsatzwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Halbes-Kupplungs-Ölwechsel Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	Service durchgeführt von: Hans Witteler GmbH TMB: 63820 Neckenstrasse 22, 59872 Meschede Telefon: 0291/549540 Telefax: 0291/549549 Skoda Service-Adresse: 5205970 Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 86.000 Datum: 02/2017 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1 Jahr Mobilitätsgarantie
1744219

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermeiden Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

14 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 02.02.18	km-Stand: 74.678
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☒ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft* ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☐ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒	Service durchgeführt von: 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne Stempel des SKODA Vertragspartners Stempel des SKODA Vertragspartners Nächster Inspektions/Intervall-Service: 104.678 km-Stand: 104.678 Datum: 02.12.0 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis	
Datum: 27.02.2020	km-Stand: 100854
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☐ ja ☐ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☐ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft* ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒	Service durchgeführt von: 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne Stempel des SKODA Vertragspartners Stempel des SKODA Vertragspartners Nächster Inspektions/Intervall-Service: Laut Anzeige km-Stand: Laut Anzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis	
Datum: 15.08.2022	km-Stand: 120877
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☒ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft* ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☐ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒	Service durchgeführt von: 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne Stempel des SKODA Vertragspartners Stempel des SKODA Vertragspartners Nächster Inspektions/Intervall-Service: Laut Anzeige km-Stand: Laut Anzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis	
Datum: 15.08.2022	km-Stand: 120877
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☒ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ Inspektions-Service ☒ Intervall-Service ☒ Karosserie auf Lackschäden geprüft* ☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☐ Kraftstofffilterwechsel ☒ Zündkerzenwechsel ☒ Luftfiltereinsatzwechsel ☒ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ Zahnriemenwechsel ☒ Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ Hallex-Kupplung Ölwechsel ☒ Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒	Service durchgeführt von: 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne 06618 Naumburg • Am Hauptplatz 14 • am Standort der Naumburger Kaserne Stempel des SKODA Vertragspartners Stempel des SKODA Vertragspartners Nächster Inspektions/Intervall-Service: Laut Anzeige km-Stand: Laut Anzeige Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

20 Service-Nachweise