

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	278 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2,0 TDi DSG Navi Led...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	319 000 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	02.11.2016	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 200 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Pravidelný servis.Vozidlo nestojí na provozovně; nutno volat předem.Nehavarované. Zaslání VIN karoserie na vyžádání. 100% garance na původ vozidla a jeho počet ujetých kilometrů.. Garance původu vozidla. Certifikát Cebia. Možnost prohlídky v autorizovaném nebo Vámi vybraném servise; případně Vaším mechanikem u nás na provozovně. Vyřízení leasingu i úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Adaptivní tempomat, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie
















Service-Nachweis 3

1.1/12. Durchgeführte Service:

1.1/13. Inspektion

1.1/14. mit Motorölwechsel

1.1/15. mit erweitertem Inspektionsumfang

1.1/16. Langzeit-Motortest verwendet

1.1/17. Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Fahrzeugteile

1.1/18. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

1.1/19. Reparaturempfehlung

1.1/20. Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)

Service durchgeführt am: **2.10.19**

bei km-Stand: **85.01**

Rechnungsnummer: **44.108608**

Service durch: **Autorzentrum Vogt GmbH**
Industriestraße 37
74357 Bönnighausen
Telefon +49 7143 8841-0
info@autorzentrum-vogt.de
www.autorzentrum-vogt.de

Stempel des Fachbetriebs:

10 | Serviceplan

Service-Nachweis 4

1.1/12. Durchgeführte Service:

1.1/13. Inspektion

1.1/14. mit Motorölwechsel

1.1/15. mit erweitertem Inspektionsumfang

1.1/16. Langzeit-Motortest verwendet

1.1/17. Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Fahrzeugteile

1.1/18. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

1.1/19. Reparaturempfehlung

1.1/20. Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)

Service durchgeführt am: **22.05.18**

bei km-Stand: **183.538**

Rechnungsnummer: **72.16243**

Service durch: **Autorzentrum Vogt GmbH**
Industriestraße 37
74357 Bönnighausen
Telefon +49 7143 8841-0
info@autorzentrum-vogt.de
www.autorzentrum-vogt.de

Stempel des Fachbetriebs:

12 | Serviceplan

Service-Nachweis 5

1.1/12. Durchgeführte Service:

1.1/13. Inspektion

1.1/14. mit Motorölwechsel

1.1/15. mit erweitertem Inspektionsumfang

1.1/16. Langzeit-Motortest verwendet

1.1/17. Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Fahrzeugteile

1.1/18. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

1.1/19. Reparaturempfehlung

1.1/20. Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)

Service durchgeführt am: **23.10.19**

bei km-Stand: **135.297**

Rechnungsnummer: **135.2313**

Service durch: **Autorzentrum Vogt GmbH**
Industriestraße 37
74357 Bönnighausen
Telefon +49 7143 8841-0
info@autorzentrum-vogt.de
www.autorzentrum-vogt.de

Stempel des Fachbetriebs:

14 | Serviceplan

Service-Nachweis 6

1.1/12. Durchgeführte Service:

1.1/13. Inspektion

1.1/14. mit Motorölwechsel

1.1/15. mit erweitertem Inspektionsumfang

1.1/16. Langzeit-Motortest verwendet

1.1/17. Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Fahrzeugteile

1.1/18. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

1.1/19. Reparaturempfehlung

1.1/20. Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)

Service durchgeführt am: **19.11.00**

bei km-Stand: **13.357**

Rechnungsnummer: **13.357**

Service durch: **Autorzentrum Vogt GmbH & Co. KG**
Industriestraße 37
74357 Bönnighausen
Telefon +49 7143 8841-0
info@autorzentrum-vogt.de
www.autorzentrum-vogt.de

Stempel des Fachbetriebs:

16 | Serviceplan

Service-Nachweis 7

1.1/12. Durchgeführte Service:

1.1/13. Inspektion

1.1/14. mit Motorölwechsel

1.1/15. mit erweitertem Inspektionsumfang

1.1/16. Langzeit-Motortest verwendet

1.1/17. Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Fahrzeugteile

1.1/18. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

1.1/19. Reparaturempfehlung

1.1/20. Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)

Service durchgeführt am: **25.6.21**

bei km-Stand: **152.940**

Rechnungsnummer: **152.940**

Service durch: **BMW Leasing Service s.a.s.**
SPRAY SERVICE AUTOMOBILI
Via S. Maria 100, 20139 Milano
Tel. +39 02 774 600 758 189
www.bmwleasing.com

Stempel des Fachbetriebs:

18 | Serviceplan

Service-Nachweis 8

1.1/12. Durchgeführte Service:

1.1/13. Inspektion

1.1/14. mit Motorölwechsel

1.1/15. mit erweitertem Inspektionsumfang

1.1/16. Langzeit-Motortest verwendet

1.1/17. Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Fahrzeugteile

1.1/18. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

1.1/19. Reparaturempfehlung

1.1/20. Kundenwunsch (nach Auftragsvermerk)

Service durchgeführt am: **10.12.21**

bei km-Stand: **202.270**

Rechnungsnummer: **202.270**

Service durch: **BMW Leasing Service s.a.s.**
SPRAY SERVICE AUTOMOBILI
Via S. Maria 100, 20139 Milano
Tel. +39 02 774 600 758 189
www.bmwleasing.com

Stempel des Fachbetriebs:

20 | Serviceplan

[illegible][illegible]

Service-Nachweis 1A

☒ 1/1 Name, Durchgeführt wurde:	☒ 2/1 Name, Zustellenbetriebe - Wechsel von:
☒ 1/2 Ölwechsel-Service	☒ 2/2 Aullux*
☒ 1/3 Inspektion	☒ 2/3 Bremsflüssigkeit
☒ 1/4 mit Motorölwechsel	☒ 2/4 Einwirkungsflüssigkeit
☒ 1/5 mit erweiterten Inspektionsumfang	☒ 2/5 Getriebeöl 500* ATF
☒ 1/6 Lang/Life Pleistoll verwenden	☒ 2/6 Hochleistungsöl
☒ 1/7 Kammerteile und Dichtungsprüfung der Folgenfolge	☒ 2/7 Kofferrauminnen
☒ 1/8 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ 2/8 Luftfilterwechsel
☒ 1/9 Reparaturmaßnahmen	☒ 2/9 Rückfahrscheinwerfer (Einbaueinheit)
☒ 1/10 Kundenwunsch (nach dem Auftrag vorab mitgeteilt)	☒ 2/10 Straß- und Profilfahrmessung
Service durchgeführt am: 2.9.2024	☒ 2/11 Zahnriemen
bei km-Stand: 236230	☒ 2/12 Einbaueinheit
Rechnungsummer:	☒ 2/13 Einbaueinheit

ERM racing servis s.r.o.
oprava osobnych automobilov

Slovakia 4713, 905 00 Znojmo

Tele: 005 333 774, 005 758 153

Skype: ERMSERVIS - contact

Lang/Life Pleistollgebinde

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosseriemaßung

Abb. 18: Körperanordnung, die für alle Fahrzeuge und Karosseriemaßungen

der Fachbetriebe in Abb. 18 beschriebene Reihen durch folgende Symbole:

A: Kutter ☐ B: Kutter ☐ C: Kutter ☐ D: Kutter ☐ E: Kutter ☐ F: Kutter ☐ G: Kutter ☐ H: Kutter ☐ I: Kutter ☐ J: Kutter ☐ K: Kutter ☐ L: Kutter ☐ M: Kutter ☐ N: Kutter ☐ O: Kutter ☐ P: Kutter ☐ Q: Kutter ☐ R: Kutter ☐ S: Kutter ☐ T: Kutter ☐ U: Kutter ☐ V: Kutter ☐ W: Kutter ☐ X: Kutter ☐ Y: Kutter ☐ Z: Kutter ☐ AA: Kutter ☐ AB: Kutter ☐ AC: Kutter ☐ AD: Kutter ☐ AE: Kutter ☐ AF: Kutter ☐ AG: Kutter ☐ AH: Kutter ☐ AI: Kutter ☐ AJ: Kutter ☐ AK: Kutter ☐ AL: Kutter ☐ AM: Kutter ☐ AN: Kutter ☐ AO: Kutter ☐ AP: Kutter ☐ AQ: Kutter ☐ AR: Kutter ☐ AS: Kutter ☐ AT: Kutter ☐ AU: Kutter ☐ AV: Kutter ☐ AW: Kutter ☐ AX: Kutter ☐ AY: Kutter ☐ AZ: Kutter ☐ BA: Kutter ☐ BB: Kutter ☐ BC: Kutter ☐ BD: Kutter ☐ BE: Kutter ☐ BF: Kutter ☐ BG: Kutter ☐ BH: Kutter ☐ BI: Kutter ☐ BJ: Kutter ☐ BK: Kutter ☐ BL: Kutter ☐ BM: Kutter ☐ BN: Kutter ☐ BO: Kutter ☐ BP: Kutter ☐ BQ: Kutter ☐ BR: Kutter ☐ BS: Kutter ☐ BT: Kutter ☐ BU: Kutter ☐ BV: Kutter ☐ BW: Kutter ☐ BX: Kutter ☐ BY: Kutter ☐ BZ: Kutter ☐ CA: Kutter ☐ CB: Kutter ☐ CC: Kutter ☐ CD: Kutter ☐ CE: Kutter ☐ CF: Kutter ☐ CG: Kutter ☐ CH: Kutter ☐ CI: Kutter ☐ CJ: Kutter ☐ CK: Kutter ☐ CL: Kutter ☐ CM: Kutter ☐ CN: Kutter ☐ CO: Kutter ☐ CP: Kutter ☐ CQ: Kutter ☐ CR: Kutter ☐ CS: Kutter ☐ CT: Kutter ☐ CU: Kutter ☐ CV: Kutter ☐ CW: Kutter ☐ CX: Kutter ☐ CY: Kutter ☐ CZ: Kutter ☐ DA: Kutter ☐ DB: Kutter ☐ DC: Kutter ☐ DD: Kutter ☐ DE: Kutter ☐ DF: Kutter ☐ DG: Kutter ☐ DH: Kutter ☐ DI: Kutter ☐ DJ: Kutter ☐ DK: Kutter ☐ DL: Kutter ☐ DM: Kutter ☐ DN: Kutter ☐ DO: Kutter ☐ DP: Kutter ☐ DQ: Kutter ☐ DR: Kutter ☐ DS: Kutter ☐ DT: Kutter ☐ DU: Kutter ☐ DV: Kutter ☐ DW: Kutter ☐ DX: Kutter ☐ DY: Kutter ☐ DZ: Kutter ☐ EA: Kutter ☐ EB: Kutter ☐ EC: Kutter ☐ ED: Kutter ☐ EE: Kutter ☐ EF: Kutter ☐ EG: Kutter ☐ EH: Kutter ☐ EI: Kutter ☐ EJ: Kutter ☐ EK: Kutter ☐ EL: Kutter ☐ EM: Kutter ☐ EN: Kutter ☐ EO: Kutter ☐ EP: Kutter ☐ EQ: Kutter ☐ ER: Kutter ☐ ES: Kutter ☐ ET: Kutter ☐ EU: Kutter ☐ EV: Kutter ☐ EW: Kutter ☐ EX: Kutter ☐ EY: Kutter ☐ EZ: Kutter ☐ FA: Kutter ☐ FB: Kutter ☐ FC: Kutter ☐ FD: Kutter ☐ FE: Kutter ☐ FF: Kutter ☐ FG: Kutter ☐ FH: Kutter ☐ FI: Kutter ☐ FJ: Kutter ☐ FK: Kutter ☐ FL: Kutter ☐ FM: Kutter ☐ FN: Kutter ☐ FO: Kutter ☐ FP: Kutter ☐ FQ: Kutter ☐ FR: Kutter ☐ FS: Kutter ☐ FT: Kutter ☐ FU: Kutter ☐ FV: Kutter ☐ FW: Kutter ☐ FX: Kutter ☐ FY: Kutter ☐ FZ: Kutter ☐ GA: Kutter ☐ GB: Kutter ☐ GC: Kutter ☐ GD: Kutter ☐ GE: Kutter ☐ GF: Kutter ☐ GG: Kutter ☐ GH: Kutter ☐ GI: Kutter ☐ GJ: Kutter ☐ GK: Kutter ☐ GL: Kutter ☐ GM: Kutter ☐ GN: Kutter ☐ GO: Kutter ☐ GP: Kutter ☐ GQ: Kutter ☐ GR: Kutter ☐ GS: Kutter ☐ GT: Kutter ☐ GU: Kutter ☐ GV: Kutter ☐ GW: Kutter ☐ GX: Kutter ☐ GY: Kutter ☐ GZ: Kutter ☐ HA: Kutter ☐ HB: Kutter ☐ HC: Kutter ☐ HD: Kutter ☐ HE: Kutter ☐ HF: Kutter ☐ HG: Kutter ☐ HH: Kutter ☐ HI: Kutter ☐ HJ: Kutter ☐ HK: Kutter ☐ HL: Kutter ☐ HM: Kutter ☐ HN: Kutter ☐ HO: Kutter ☐ HP: Kutter ☐ HQ: Kutter ☐ HR: Kutter ☐ HS: Kutter ☐ HT: Kutter ☐ HU: Kutter ☐ HV: Kutter ☐ HW: Kutter ☐ HX: Kutter ☐ HY: Kutter ☐ HZ: Kutter ☐ IA: Kutter ☐ IB: Kutter ☐ IC: Kutter ☐ ID: Kutter ☐ IE: Kutter ☐ IF: Kutter ☐ IG: Kutter ☐ IH: Kutter ☐ II: Kutter ☐ IJ: Kutter ☐ IK: Kutter ☐ IL: Kutter ☐ IM: Kutter ☐ IN: Kutter ☐ IO: Kutter ☐ IP: Kutter ☐ IQ: Kutter ☐ IR: Kutter ☐ IS: Kutter ☐ IT: Kutter ☐ IU: Kutter ☐ IV: Kutter ☐ IW: Kutter ☐ IX: Kutter ☐ IY: Kutter ☐ IZ: Kutter ☐ JA: Kutter ☐ JB: Kutter ☐ JC: Kutter ☐ JD: Kutter ☐ JE: Kutter ☐ JF: Kutter ☐ JG: Kutter ☐ JH: Kutter ☐ JI: Kutter ☐ JJ: Kutter ☐ JK: Kutter ☐ JL: Kutter ☐ JM: Kutter ☐ JN: Kutter ☐ JO: Kutter ☐ JP: Kutter ☐ JQ: Kutter ☐ JR: Kutter ☐ JS:

Service-Mathewes 15

12/17 Was beschreibt dieses:

12/18 Kinetische Service

12/19 Inspektion

12/20 mit Mobiltelefonat

12/21 mit erweiterten Inspektionsleistung

12/22 Langfristige Mietwagenvermietung

12/23 Kerosin- und Dieselmotorenprüfung des

12/24 Prüfung der Schweißnaht-Einstellung

12/25 Reparaturleistung

12/26 Kundenwunsch

12/27 auch mit dem Auftrag zusammen

Service durchgeführt am: 24.02.2015

bei km-Stand: 519 612

12/28

12/29

12/30

12/31

12/32

12/33

12/34

12/35

12/36

12/37

12/38

12/39

12/40

12/41

12/42

12/43

12/44

12/45

12/46

12/47

12/48

12/49

12/50

12/51

12/52

12/53

12/54

12/55

12/56

12/57

12/58

12/59

12/60

12/61

12/62

12/63

12/64

12/65

12/66

12/67

12/68

12/69

12/70

12/71

12/72

12/73

12/74

12/75

12/76

12/77

12/78

12/79

12/80

12/81

12/82

12/83

12/84

12/85

12/86

12/87

12/88

12/89

12/90

12/91

12/92

12/93

12/94

12/95

12/96

12/97

12/98

12/99

12/100

12/101

12/102

12/103

12/104

12/105

12/106

12/107

12/108

