

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Laguna	Model - doplňující informace	2.0Dci 110kw
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	192 522 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	03.12.2007	STK	18.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Vínová metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servis pouze dealer Renault. Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie









KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN		
Datum: 16.06.2017 Km-Stand: 176.324 Rechnungs-Nr.: 176685 ☒ Wartung ☐ Kontrolle gegen Durchrostung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) (Stempel) Anmerkungen: Hilfswerkzeug Bremse VA BREMSE VA - Lufthilfe		
Datum: 04.3.21 Km-Stand: 176685 Rechnungs-Nr.: 176685 ☒ Wartung ☐ Kontrolle gegen Durchrostung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) (Stempel) Anmerkungen: Hilfswerkzeug Bremse VA BREMSE VA - Lufthilfe		
Datum: 04.3.21 Km-Stand: 176685 Rechnungs-Nr.: 176685 ☒ Wartung ☐ Kontrolle gegen Durchrostung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) (Stempel) Anmerkungen: Hilfswerkzeug Bremse VA BREMSE VA - Lufthilfe		
Datum: 04.3.21 Km-Stand: 176685 Rechnungs-Nr.: 176685 ☒ Wartung ☐ Kontrolle gegen Durchrostung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) (Stempel) Anmerkungen: Hilfswerkzeug Bremse VA BREMSE VA - Lufthilfe		