

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Nissan
Model	Micra	Model - doplňující informace	1,0 N - Sport BOSE
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	86 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	53 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	19.12.2019	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 550 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; VOZIDLO VE VELMI DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU; PRAVIDELNÝ SERVIS; SERVISNÍ KNÍŽKA; NOVÁ STK + EMISE; 5PROVĚŘENO CEBIA; ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO KARTĚ VOZIDLA MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER. TATO INDIATIVNÍ NABÍDKA NENÍ NABÍDKOU VE SMYSLU § 1731 NEBO § 1732 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU; ANI SE NEJEDNÁ O VEŘEJNÝ PŘÍSLIB DLE § 1733 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ANI NÁROK NA UZAVŘENÍ SMLOVY.

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, LED denní svícení, USB, Klimatizace aut. , Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Digitální příjem rádia (DAB), Klimatizace dvouzónová, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Kožené čalounění, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, ESP, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU




Fotografie











Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite 5W 30 ☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore ☐ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☐ Kältemittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante Automobile Karrer KFZ-Fachwerkstätte 1100 Wien - 01/606 50 35 Kilometer: 33244 Datum/Date/Date: 08.05.13 Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Date: 15.02.24 Kilometer: 43981	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite 5W 30 ☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore ☐ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☐ Kältemittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante Automobile Karrer KFZ-Fachwerkstätte 1100 Wien - 01/606 50 35 Kilometer: 33244 Datum/Date/Date: 08.05.13 Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Date: 15.02.24 Kilometer: 43981

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite 5W 30 ☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore ☐ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☐ Kältemittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante Automobile Karrer KFZ-Fachwerkstätte 1100 Wien - 01/606 50 35 Kilometer: 33244 Datum/Date/Date: 08.05.13 Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Date: 15.02.24 Kilometer: 43981	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite 5W 30 ☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore ☐ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione ☐ Kältemittel, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante Automobile Karrer KFZ-Fachwerkstätte 1100 Wien - 01/606 50 35 Kilometer: 33244 Datum/Date/Date: 08.05.13 Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà: Datum/Date/Date: 15.02.24 Kilometer: 43981