

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	479 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Subaru
Model	WRX STI	Model - doplňující informace	2,5 Recaro sedadla,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	221 kW
Objem motoru	2457 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	109 668 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	29.04.2008	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 980 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Nyní po částečné G.O. motoru (nové hlavní a ojnicí ložiska; kontrola ovality; pístní kroužky; olejové čerpadlo 12mm; časovací kola; rozvody; nové gufera v hlavách; srovnání a otlakování) - zajeto cca 2000km - nežere olej. Dodělané Chlazení 4. válce; Nový olej; filtry; uložení předních tlumičů; spodní čepy předních ramen; zadní ložiska; kotouče; desky; geometrie. v 97tis km nová spojková sada orig. Subaru. Kola EvoCorse pneu Michelin PilotSport 4; 2.sada kol s origo STi disky.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, CD měnič, Alarm, Klimatizace aut. , Automatická uzávěrka diferenciálu, Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dojezdové rezervní kolo, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Laděný výfuk, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, ESP, Tempomat, Automatická uzávěrka diferenciálu, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie









Ölservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckheft angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Ölservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrgestell-Nr.: **JF19RTH885030537** Erstzulassungs-Datum: **10.06.08**

Wartungsplan	Übergabeinspektion	Ölservice - nur Motor H6-3.0 - 5000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 1. Jahr oder 15000 km	Inspektion nach 2. Jahr oder 30000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: 27.04.08	Datum: _____ ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt	Datum: 3.10.2008 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt	Datum: 23.2009 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt
km-Stand	km-Stand: 8	km-Stand: _____	km-Stand: 15.334	km-Stand: 30.582

Neuwagen-Mobilitätsgarantie - 3 Jahre -

Stempel	Stempel	Stempel	Stempel
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

Ölservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckheft angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Ölservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrgestell-Nr.: _____ Erstzulassungs-Datum: _____

Wartungsplan	Ölservice mit Sicherheitstest nach 3. Jahr oder 45000 km	Wartungsplan	Inspektion nach 4. Jahr oder 60000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 5. Jahr oder 75000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: 1.4.2010 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt	Datum des Kundendienstes	Datum: 2.9.2011 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt	Datum: 23.06.12 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt
km-Stand	km-Stand: 52310	km-Stand	km-Stand: 65292	km-Stand: 57693

Mobilitätsgarantie - 3 Jahre -

Stempel	Stempel	Stempel
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt	Unterschrift	Unterschrift

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

Ölservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrgestell-Nr.: _____ Erstzulassungs-Datum: _____

Wartungsplan	Inspektion nach 6. Jahr oder 90000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 7. Jahr oder 105000 km	Inspektion nach 8. Jahr oder 120000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 9. Jahr oder 135000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: 1.6.2014 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt ☐ Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt	Datum: 12.6.2016 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt	Datum: 30.6.2018 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt ☐ Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt	Datum: 2.5.2021 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt
km-Stand	km-Stand: 86.500	km-Stand: 98.102	km-Stand: 100.950	km-Stand: 101.800

Mobilitätsgarantie bis max. 15 Jahre

Stempel	Stempel	Stempel	Stempel
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

Ölservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrgestell-Nr.: _____ Erstzulassungs-Datum: _____

Wartungsplan	Inspektion nach 10. Jahr oder 150000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 11. Jahr oder 165000 km	Inspektion nach 12. Jahr oder 180000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: 22.10.22 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt ☐ Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt	Datum: 03.12.5 ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt	Datum: _____ ☐ Auftrag zum vollständigen Wartungsplan Inspektion wurde vom Kunden erfüllt ☐ teilweise erfüllt ☐ Systemdiagnose mit dem Select Monitor durchgeführt
km-Stand	km-Stand: 103310	km-Stand: 107500	km-Stand: _____

Mobilitätsgarantie bis max. 15 Jahre

Stempel	Stempel	Stempel
Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt	Unterschrift	Unterschrift

Die jeweiligen zutreffenden Arbeitsumfänge sind vollständig durchzuführen!

Bemerkungen des SUBARU-Vertragspartners:

3.7.2016 PROCEED V411A SPDR00V1 S8DY

Autoservice s.r.o.
Frydek-Missak 730 04
IC: 25366874
DIK: 1775 078 544





