

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	319 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	2,0 GTI
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	162 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	108 400 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	12.09.2013	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Červená
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	3		
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen			
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK			
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené			

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Záruka na původ vozu a stav najetých kilometrů.Kompletní servisní historie.Snížený podvozek.Výfuk Eibach.K vozu letní pneu.Dovozová TK zahrnuta v ceně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dojezdové rezervní kolo, Dotykové ovládání palubního počítače, Klimatizace dvouzónová, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Laděný výfuk, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











1 ☐ **vwvzzzAU z DW144996**
5G1 9TX

2 ☐ **Golf 2.0** **GTIBM**
162 KW TSI M6F

3 ☐ **CHHB** **PNN**
LY3D **TW**

4 ☐ **BOA CC1 G0K H7D J0T D60 Q4P**
1AZ 1G8 2FS 1NL 5RQ 5SL TP6
0BF 3S0 3U1 Q16 **18D 8G0 8ZB**
1KV 1ZB **G06 7MM**
0Y1 4UP 4X3 4R4 412 N2T 5MR
8RM 2JG E0A OAE 0BF 2UC **2G7**
1JE L38 0YB

Abb. 4: 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3. Motorkennbuchstabe; 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Service

☐ 1. Ölwechsel-Service
☒ 2. Inspektion
☐ 3. mit erweitertem Inspektionsumfang
☐ 4. LongLife-Motoröl verwendet
☐ 5. Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☐ 6. Reparaturempfehlung
☐ 7. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **30.10.2015**
 bei km-Stand: **13482 km**

Rechnungsnummer: **13482 km**
 Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 ist am (Datum): **laut Anzeige**
 oder bei (km-Stand): **laut Anzeige**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service

☐ 1. Ölwechsel-Service
☒ 2. Inspektion
☐ 3. mit erweitertem Inspektionsumfang
☐ 4. LongLife-Motoröl verwendet
☐ 5. Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☐ 6. Reparaturempfehlung
☐ 7. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **22.05.23**
 bei km-Stand: **76597**
 Rechnungsnummer: **7-104909**
 Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 ist am (Datum): **05.12.24**
 oder bei (km-Stand): **90712**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service

☐ 1. Ölwechsel-Service
☒ 2. Inspektion
☐ 3. mit erweitertem Inspektionsumfang
☐ 4. LongLife-Motoröl verwendet
☐ 5. Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☐ 6. Reparaturempfehlung
☐ 7. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **21.03.25**
 bei km-Stand: **102800**
 Rechnungsnummer: **102800**
 Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 ist am (Datum): **31.2026**
 oder bei (km-Stand): **132000**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service

☐ 1. Ölwechsel-Service
☒ 2. Inspektion
☐ 3. mit erweitertem Inspektionsumfang
☐ 4. LongLife-Motoröl verwendet
☐ 5. Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☐ 6. Reparaturempfehlung
☐ 7. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **3.4.2024**
 bei km-Stand: **81246**
 Rechnungsnummer: **2024103058**
 Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 ist am (Datum): **9.2025**
 oder bei (km-Stand): **120.000**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service

☐ 1. Ölwechsel-Service
☒ 2. Inspektion
☐ 3. mit erweitertem Inspektionsumfang
☐ 4. LongLife-Motoröl verwendet
☐ 5. Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☐ 6. Reparaturempfehlung
☐ 7. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
 Service durchgeführt am: **28.05.2020**
 bei km-Stand: **49800**
 Rechnungsnummer: **49800**
 Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 ist am (Datum): **28.05.2020**
 oder bei (km-Stand): **28.05.2020**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.02.2017	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 22848 km	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Körper 146/75442 Tel. 03634/371 70	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): oder: auf Anfrage bei (km-Stand):	
Welcher Service ist als nächster erforderlich?	

☒ Ja / Nein: Durchgeführt wurde	☒ AdBlue®
☒ Ölwechsel-Service	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Inspektion	☒ Dieselekräftstärker
☒ mit Motorölwechsel	☒ Gasfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.05.22	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 68423	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A205826	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Körper 146/75442 Tel. 03634/371 70	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): oder: 05/23 bei (km-Stand):	
Welcher Service ist als nächster erforderlich?	