

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	103 506 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	19.12.2017	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 700 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
2.MAJITEL; KOUPENO NOVÉ V ČR; NOVÁ STK+ME 8/2027			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tónovaná skla, USB, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče


KARTA VOZU

Fotografie















Servisní doklady

	ANO	NE
Servis LongLife:	☒	☐
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu	☐	☒
Servisní výměna oleje	☒	☐
Prohlídka	☒	☐
Bez výměny oleje	☐	☒
Bez výměny oleje	☐	☒
Dodatečné práce:	ANO	NE
Prachový a pylový filtr	☒	☐
Vzduchový filtr	☐	☒
Palivový filtr	☐	☒
Zapalovací svíčky	☐	☒
Brzdová kapalina	☐	☒
DSG® olej a filtr	☐	☒
ATF	☐	☒
Spojka Haldex (olej)	☐	☒
Plynový filtr a plynové hadice	☐	☒
Kapalinový filtr (papírový filtr)	☐	☒
Ozubený řemen	☐	☒

Doklady

Datum: 7.11.2019
km: 19028

Číslo faktury: PD 023532
Doporučení opravy:

Servis provedl:

AUTOCENTRUM
JAN ŠIMUCLER s.r.o.
Růžská 50, 301 00 Písek
401-23368

Razítko autorizovaného servisního partnera

Servis mobility SEAT

Platné od:

do:

Přísluší servis

Datum: 06.11.2017
km: 0

(co nastane dříve)

Poznámka

Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoliv druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servisy (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přiděnou hodnotu pro Vaše vozidlo.

2017 11/2017 0 km Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla: 06.11.2017
Stáří vozidla: 7 let 6 měsíců
Barva vozidla: modrá - kód 511
Vyrobeno pro trh: Česko
Strana řízení: levostranné

11/2017 Servisní záznam
12/2017 Česko Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla: 19.12.2017
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 19.12.2017
Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc
Přihlášeno jako: Nové
Barva vozu při přihlášení: MODRÁ

12/2017 Česko Vystavení technického průkazu

2021 05/2021 31 000 km Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 06.05.2021
Číslo protokolu: CZ-3421-21-05-0088

12/2021 41 500 km Česko Měření emisí

Datum kontroly: 02.12.2021

