

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	103 506 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	19.12.2017	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 700 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
2.MAJITEL; KOUPENO NOVÉ V ČR; NOVÁ STK+ME 8/2027			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tónovaná skla, USB, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče


KARTA VOZU

Fotografie















Servisní doklady		ANO		NE	
Servis LongLife:		☒	☐		
Servis závislejší na čase a jízdním výkonu		☐	☒		
Servisní výměna oleje		☒	☐		
Prohlídka		☒	☐		
Bez výměny oleje		☐	☒		
Bez výměny oleje		☐	☒		
Dodatečné práce:		☒	☐		
Prachový a pylový filtr		☐	☒		
Vzduchový filtr		☐	☒		
Palivový filtr		☐	☒		
Zapalovací svíčky		☐	☒		
Brzdová kapalina		☐	☒		
DSG® olej a filtr		☐	☒		
ATF		☐	☒		
Spojka Haldex (olej)		☐	☒		
Plynový filtr a plynové hadice		☐	☒		
Kapalinový filtr (papírový filtr)		☐	☒		
Ozubený řemen		☐	☒		

Doklady	
Datum: 7.11.2019	
km: 19028	
Číslo faktury: PD 023532	
Doporučení opravy:	
Servis provedl:	
Razítko autorizovaného servisního partnera	
Servis mobility SEAT	
Platné od:	
do:	
Razítko autorizovaného servisního partnera SEAT	
PRÁŠK servis	
Datum: 06.11.2019	
km: 19028	
(co nastane dříve)	
Poznámka Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoliv druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servisy (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přiděnou hodnotu pro Vaše vozidlo.	

2017		11/2017		0 km		Vozidlo vyrobeno	
Datum výroby vozidla:		06. 11. 2017		Stáří vozidla:		7 let 6 měsíců	
Barva vozidla:		modrá - kód 511		Vyrobeno pro trh:		Česko	
Strana řízení:		levostranné					
11/2017		12/2017		Servisní záznam		Přihlášení vozidla v ČR	
Datum přihlášení vozidla:		19. 12. 2017		Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		19. 12. 2017	
Doba od výroby po 1. přihlášení:		1 měsíc		Přihlášeno jako:		Nové	
Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ					
12/2017		Česko		Vystavení technického průkazu			
2021		05/2021		31 000 km		Česko	
Datum kontroly:		06. 05. 2021		Číslo protokolu:		CZ-3421-21-05-0088	
12/2021		41 500 km		Česko		Měření emisí	
Datum kontroly:		02. 12. 2021					

2021	12/2017	31 000 km	Česko	Vystavení technického průkazu
05/2021			Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly: 06. 05. 2021				
Číslo protokolu: CZ-3421-21-05-0088				
12/2021		41 500 km	Česko	Měření emisí
Datum kontroly: 02. 12. 2021				
Číslo protokolu: CZ-540313-21-12-0003				
12/2021		41 500 km	Česko	STK
Typ kontroly: Pravidelná				
Datum kontroly: 03. 12. 2021				
Číslo protokolu: CZ-3421-21-12-0044				

Cebia

Dokument vygenerován 27.05.2025 13:04

Stránka č. 2 / 11

				cebia	VIN: VSSZZZ5FZJR068467 cz.cebia.com
2023	11/2023	78 500 km	Česko	STK	
Typ kontroly: Pravidelná					
Datum kontroly: 24. 11. 2023					
Číslo protokolu: CZ-3421-23-11-0444					
11/2023		78 500 km	Česko	Měření emisí	
Datum kontroly: 24. 11. 2023					
Číslo protokolu: CZ-540313-23-11-0007					
11/2023		78 500 km		Servisní záznam	
4. Kontrola poškození					
Nebyly nalezeny záznamy o poškození					
databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození					