

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	2,0TDI 110kW DSG
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	339 918 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	05.06.2017	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	2 040 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1.MAJITEL; KOUPENO NOVÉ V ČR; SERVISNÍ KNIHA KOMPLET VEDENA VE VW; POSLEDNÍ SERVIS 9.4.2025 334 732KM; TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 2000KG			



KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, ESP, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie


















Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue*
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozčištění rozvodu prohlídky	☒ Převodový olej DSG*, AT*
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Halbelex olej
☒ Kontrola korozí a tlaků systému zemního plynu	☒ Klínový řezávací řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doplnění k opravě	☒ Láhev s opraváckým médiem na pneumatiky (tlakový prostředek)
☒ Plnění zakazky (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Stav km: 29085	☒ Ozubený řemen
Číslo faktury: 600515	☒ Zapalovací svíčky
Servis provedl:	☒ A

Razítko odborného servisu:

Vše při příštím termínu servisu

Servisní prohlídka

nebo dle (datum): 2/2019

nebo dle (stav km): 300 000 km

Dodatečné práce

nebo dle (datum):

nebo dle (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie

Obr. 3: Schematické odrazení. Plán pro vložku vozidla a formy karoserie.

Vál odborný servis označí poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

✕ Polokabani □ Vyboření dílů □ Koruze △ Uder kamennem

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒

Popis nedostatků:

Razítko odborného servisu:

Servis Volkswagen 7

Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue*
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozčištění rozvodu prohlídky	☒ Převodový olej DSG*, AT*
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Halbelex olej
☒ Kontrola korozí a tlaků systému zemního plynu	☒ Klínový řezávací řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doplnění k opravě	☒ Láhev s opraváckým médiem na pneumatiky (tlakový prostředek)
☒ Plnění zakazky (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Stav km: 29085	☒ Ozubený řemen
Číslo faktury: 600515	☒ Zapalovací svíčky
Servis provedl:	☒ A

Razítko odborného servisu:

Vše při příštím termínu servisu

Servisní prohlídka

nebo dle (datum): 2/2019

nebo dle (stav km): 300 000 km

Dodatečné práce

nebo dle (datum):

nebo dle (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie

Obr. 4: Schematické odrazení. Plán pro vložku vozidla a formy karoserie.

Vál odborný servis označí poškozené části v obr. 4 těmito symboly:

✕ Polokabani □ Vyboření dílů □ Koruze △ Uder kamennem

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☒


Popis nedostatků:

Razítko odborného servisu:

Servis Volkswagen 8

[illegible]

Potvrzení servisních úkonů 6	
Ano / Ne: Provedeno:	Ano / Ne: Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue*
☒ Průběhka	☒ Brzdová kapalina
☒ a výměna motorového oleje	☒ Filtre motorové nafty
☒ při rozčištění rozvodu průběhky	☒ Převodový olej, DSC*, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex olej
☒ Kontrola korekcí a tlumičů systému perennie pruhu	☒ Klonový brzdový řemen
☒ Kontrola nastavení odbočování	☒ Vozbu vozňového řemě
☒ Doplnění a opravy	☒ Láhev v oprávněném mediu na pneu- matiky (tlakové prostředky)
☒ Plazma pájení	☒ Vozbu prachového a pylového filtru
(* Pokud je nutné komentovat do záložky)	
Servis proveden dne: 29.4.2020	☒ Očuzben řemen
Stav km: 139 951	☒ Zapalovací svíčky
Číslo labora:	☒ ☐
Servis proveden:	2. stupeň 
 AUTOCENTRUM JAM BRUCKLER & S. r.o.s. Křižovatka 9 301 00 Píseň Píseň (okres Píseň) Píseň (okres Píseň)	
Rozsah odborného servisu: Servisní prohlídka 63 podle ukazatele servisních intervencí nebo dle požadavků <i>silva!</i> nebo dle (stav km): * <i>Autocentrum Bruckler & S. r.o.s.</i> Autocentrum Jan Bruckler Autocentrum prodeje Volkswagen Křižovatka 9 301 00 Píseň CZ 123456789 DSC 123456789	

Documentace kontroly kategorie	
  	  
Obr. 4. Schematické zobrazení. Plati pro všechny vozidla z formy kategorie. Vše odborný servis označí políčkem části v 6. a 7. řádce symboly: ☒ Poukřábní ☐ Vybavení/vybavení ☐ Kroužek ☐ Úděl kategorie	
Zjištěn nedostatek? Ano: ☐ Ne: ☒ Popis nedostatků: 	
 ZAPRUKA MOBILITY AUTOCENTRUM JAM BRUCKLER & S. r.o.s. 301 00 Píseň 63 2020	
Rozsah odborného servisu:	

[illegible]

Potvrzení servisních úkonů 6	Ano / Ne. Dodatek práce – výměna:
☒ Servis svislého oleje	☒ Aditivum
☒ Podtlak	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorového nafty
☒ při rozčištění rozvodu longlife	☒ Pevnostový olej DSG, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex olej
☒ Kontrola kování a stálosti systému směrové řízení	☒ Kínový zaběhovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchové filtry
☒ Diagnostika s oprávkou	☒ Láhev s opraváckým máslem na pneu- matiky (oblasti prosvětlené)
☒ Přepínání světel	☒ Vložka prachovná a pylového filtru
Servis provedl dne: 24. 02. 2017	☒ Očuzení řemen
Stav km: 194 115	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 194 115	☒
Servis provedl: [Logo VW]	Zámek mot.
Razítko odborného servisu: ZÁRKA MOBILITY AUTOCENTRUM JAM BRICLER s.r.o. 301 01 Plzeň 407-202061	[Logo VW] ZÁRKA MOBILITY AUTOCENTRUM JAM BRICLER s.r.o. 301 01 Plzeň 407-202061
Všechny přídatky termínu servisu	Dodatečné práce
Servisní protokoly (s přílohou závazkové sazby) intervaly: nebo dne (kalendář): 21.11.2017-2018 nebo při (stav km): 191/192	dne (datum): nebo při (stav km):

Dokumentace kontroly karosérie

Obr. 8. Schematické zobrazení. Platí pro všechny vozy a formy karosérií.

Všech obrázků servis učinil požadovanou část v obz. 3 šikmoji rovinnosti

☒ Karosárni ☐ Výhledové díly ☐ Kovce ☐ Ústřední karosárni

Zjištěné nedostatky? Ano ☐ Ne ☒

První nedostatek:

X

Razítko odborného servisu:

Přetisknutí servisních úkonů 7

Ano / Ne. Provázáno	Ano / Ne. Dodatečně práce - výměna:
☐ 1/8 Servis výměny oleje	☐ 1/8 Aditivum*
☐ 2/8 Prohlídka	☐ 2/8 Brzdová kapalina
☐ 3/8 v servisu motorového oleje	☐ 3/8 Filtr motorového oleje
☐ 4/8 při rozlišeném rozsahu prohlídky	☐ 3/8 Převodový olej, DSG*, ATF
☐ 4/8 Použití motorového oleje LongLife	☐ 4/8 Spojka Haldex: olej
☐ 5/8 Kontrola koroze a tlakování systému servotoku gázu	☐ 5/8 Klínový řetězový křemen
☐ 6/8 Kontrola nastavení světlometů	☐ 5/8 Viskóza vozňového filtru
☐ 6/8 Dependence k opravě	☐ 5/8 Láhve s opravárenským mýdlem na pneu- matické (tlakování pneumatické)
☐ 6/8 Práci zastavila (v této je nutné pokračovat do záruky)	☐ 5/8 Viskóza pracovného a plyšového filtru
Servis provedl dne 6.1.2022	☐ 6/8 Ozdobný křemen
Stav km: 102 153	☐ 6/8 Zapalovací svíčky
Číslo faktury	☐ 7/8
Servis provedl: 	Záruka mýdla: 
Rozsah záruky: 3 roky / 60 000 km	Rozsah záruky: 3 roky / 60 000 km
Název příslušného servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečně práce
Ukazatel okamžiku servisních intervencí	
nebo	
dlouh (stav km):	dlouh (stav km):
nebo	nebo
dlouh (stav km):	dlouh (stav km):

Dokumentace kontroly karosérie

Obr. 9 Schematická zobrazení. Plati pro všechny vozidla a formy karosérie.

Vašit odborný servis označí políčkem část v obr. 9 dletoho servisu:

☒ Políčkem ☐ Vyčistění/údržba ☐ Koroze ☐ Další karosérie


Základní neobstarání?	Ano ☐	Ne ☐
Příp. neobstarání:		
		
Příp. odborný servis		


50/2018

18 Servisní příloha

Servisní příloha 19

Pozorování servisních úkolů B	
Ane / No. Provedení: ☒ () Servisový olej ☒ () Podtlak ☒ () v výměnu motorového oleje ☒ () při vzdušném roztahu problému ☒ () Použití motorového oleje LongLife ☒ () Kontrola koruze a těsnosti systému rozvodu plynu ☒ () Kontrola nastavení ozubenosti ☒ () Doplnění a korigování ☒ () Plnění kapaliny Servis provedl dne 26.7.2012 Staž km: 123 794 Číslo řady: 7174 Servis provedl: 	Ane / No. Dodatečné práce - výměna: ☒ () Aditivum ☒ () Brzdová kapalina ☒ () Filtr motorové nafty ☒ () Převodový olej DSG, ATF ☒ () Spojka Halbelex olej ☒ () Klínový lebovací řemen ☒ () Vložka vzduchového filtru ☒ () Láhev s oprávkami médiem na pneu-maticky (těsnící prostředek) ☒ () Vložka pračovacího a pylového filtru ☒ () Ozubený řemen ☒ () Zapalovací svíčky ☒ ()  Realizace partnera Volkswagen

Dokumentace kontroly karoserie	
Slw. 10 Schematické odpružení. Plati pro všechny modely a body karosérie. Všechny odborné servisní zaměstnanci musí být obojí 10 minut školení. ☒ Pokraskování ☐ Vyčištění nářadí ☐ Koroze ☐ Úder kladivem	

Způsob odstranění	
Příp. nedostatky: 	Ane ☐ Re ☐  Realizace odborného servisu

Plnění servisních úkolů V

Áno / Ne, Provedeno	Áno / Ne, Dodatečné práce - výměna
☒ Servis výměny oleje	☒ Aditivum
☒ Průběh	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorového nafty
☒ při rozčištění rozvodu průběhů	☒ Převodový olej DSG [®] , ATF
☒ Průběh motorového oleje LongLife	☒ Správka Hradec újez
☒ Kontrola korekce a škrtící systému zavazadla pohon	☒ Křídový řetězový řemen
☒ Kontrola nastavení voličů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doplnění k správně	☒ Láhev s oprašovačkým prostředkem na prahování (přístroj prosvětlování)
☒ Přepnutí pák	☒ Vložka prahového a pylového filtru
☒ Servis provedl dne: 15. 07. 2023	☒ Odborný řemen
☒ Stav km: 654 415	☒ Zapišovací svíčky
☒ Číslo listiny: 21 11 235	☒ Zapišovací svíčky
☒ Servis provedl:	☒ Zapišovací svíčky

AUTOCENTRUM JAM BENCLEER s.r.o.
Dvůr Králové
381 00 Písek
41-2086A - G

ZÁVUKA MOBILITY
AUTOCENTRUM JAM BENCLEER s.r.o.
Dvůr Králové
381 00 Písek
41-2086A - G

Všechny příslušné servisní úkoly byly provedeny v souladu s předepsanými intervalemi.

Stav (datum): 6/1/23

Stav (km): 654 415

Stav (km): 654 415

Stav (km): 654 415

Dokumentace kontroly karoserie

Obr. 11. Schematické odměření Plot pro dlešnou vozidla a formy karoserie.

Váží odměření servisní kontrolou (části v obr. 11) pomocí symbolů:

× Poškození ○ Vyhoření dílů □ Korozní díl d. Odebrání karoserie

Způsob odměření: Áno ☐ Ne ☒

Podpis vedoucího servisu:

AUTOCENTRUM JAM BENCLEER s.r.o.
Dvůr Králové
381 00 Písek
41-2086A - G

Rozložení odměření servisu