

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	49 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Peugeot
Model	107	Model - doplňující informace	1.0i 50 kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	50 kW
Objem motoru	998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	126 732 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	28.06.2010	STK	01.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 190 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
STK+ME 05/2026;SADA ZIMNICH KOL K VOZU			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, Imobilizér, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie













Sledování údržby

Následující strany jsou určené k otisknutí razítka odborného automobilového opravce, který provede údržbu Vašeho vozidla značky PEUGEOT. Požádáte odborného automobilového opravce, kterého jste si zvolili, aby vyplnil níže uvedená pole (datum, пробег kilometru, příští prohlídka...) s ohledem na podmínky provozování vozidla.

Doporučujeme Vám uschovat spolu se sešitem údržby rovněž faktury a doklady týkající se údržby prováděné na Vašem vozidle.

V případě odprodeje vozidla je třeba předat všechny dokumenty k vozidlu novému vlastníkovi.

Datum: 15. 4. 2011 km: 9964	Datum: / / km: /
IC WEST, s.r.o. KONCESNÁŘ PEUGEOT opravy www.peugeot-pilsen.cz Slavomíra ul. 24 - 338 00 Písek - Česko Tel: +420 377 243 777 - Fax: +420 377 243 876 DIČ: CZ 25 210 530 - IČO: 25 210 530	Razítko opravce
Příští prohlídka: 1. 5. 2011 km nebo dne: 101 4 2011	Příští prohlídka: / / při: km nebo dne: / /

Sledování údržby

Datum: 3. 2. 2014 km: 65350	Datum: / / km:
VÝMĚNA OLEJE + OLEJ F142 KLIMA + DOPRAVA NEHRADOCENÍ KAPALIN + 420 710 222 222 DIO CZ03963639	Razítko opravce
Příští prohlídka při 21370 km nebo dne 3. 2. 2014	Příští prohlídka při km nebo dne / /
Datum: / / km:	Datum: / / km:
Razítko opravce	Razítko opravce
Příští prohlídka při km nebo dne / /	Příští prohlídka při km nebo dne / /

VÝMĚNA OLEJE

TUŽDUCH
FILTŘ

SAE 5W40

Datum: 02/25

Stav tachometru: 121.800 km

Příští výměna oleje při: 137.000 km

Nejpozději dne: 2/26

Castrol