

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	399 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Multivan	Model - doplňující informace	2,0 4X4
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	132 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	184 600 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	18.04.2011	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bronzová
Provozní hmotnost	3 080 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	9,1 l		
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	
☐ První majitel ☒ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Alarm, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







[illegible][illegible]

[illegible]

Porovnání servisních úkonů 7			
	ano	ne	Dodatečné práce - výjimka:
Servis výměny oleje	☒	☐	Kontrola zařízení na přítomnost vzduchu Čistota čističové vlny
správně	☒	☐	Přechový filtr
Intervalový servis	☒	☐	Ochranný film
vč. výměny oleje	☒	☐	Ochranný film; naplnění skla
správně	☒	☐	Přehledová a doplňková správa OOP ¹⁾ nebo přehledová a příj. služby filtr
Inspekční servis	☒	☐	Přechový a plynový filtr
Kontrola poškození laku na motoru	☒	☐	Zastřežení svíčky
Výměna brzdové kapacity	☒	☐	Spojka Hadlové olej
Použití motorového oleje LongLife	☒	☐	Vložka venturového filtru
Datum: 26.11.2022			
Stav km: 144518			
Číslo faktury:			
Disponibilita k opravě	☐	☒	
Místní zákaznická	☒	☐	
(Tato sekce zaznamenáte do zakázky)			
Servis provedl:			Závazek mobility
Tomas Gabriel - KONCERN SERVIS			
Hlavní: 845, 502 33, Nový Pilsen 138 +42 74 22 56 tel./ 775 183 698			
Razítko servisního partnera Volkswagen Ústřední vozy			

Vše platí servisu	
☒ Servis výměny oleje	☐ Dodatečné práce
☒ Intervalový servis	Mile: _____
☒ podle proměnlivého ukazatele servisních úkonů	km ²⁾ : _____
	* podle toho, co nastane dříve
☒ Inspekční servis	Výměna brzdové kapacity
Mile: 59	km: _____
nebo při „Rapid“ km ³⁾	km: _____
	* podle toho, co nastane dříve

Zaznamení díly

v následujících polích může servis partner Volkswagen Ústřední vozy dokumentovat práci na vozidle. Měli byste rovněž mít prováděcí seznam dílů s názvy výrobků, které byly namontovány, seznam dílů na skladě, převládající LongLife servis na same záloh na časové počty opravy automobilů.

Stav km:	Razítko servisního partnera Volkswagen Ústřední vozy
Datum:	
Příjemný:	
Stav km:	
Datum:	
Příjemný:	
Stav km:	Razítko servisního partnera Volkswagen Ústřední vozy
Datum:	
Příjemný:	

[illegible]

