

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2 TSI Match DSG
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	192 814 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	23.08.2013	STK	24.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Plný servis, velmi pěkný stav, bez koroze, bohatá výbava, rozvody udělány na 151907km, ve 2024 nové komplet brzdy a celoroční pneu Michelin. Neváhejte nás kontaktovat a auto si rezervovat. Zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.


KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 8x, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie





















Seite 1 von 2

Wartungsliste

Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
AJS2D5	RS-W5 4587	2013-08
MBK	Kilometerstand	Serviceberater
CBZB	022445	50
GKB	Modelljahr	Datum
NTZ	2013	2014-5-23

Interval-Service (flexibel)

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt beachten)	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüsen-einstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen.	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Wartungsliste

Auftragsnummer	Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
3390	AJS2D5	RS-W5 4587	2013-08
Fahrgestellnummer	MBK	Kilometerstand	Serviceberater
WWWZZZ1KZDM619565	CBZB	046017	50
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum
VARIANT TSI TL 77 D7I	NTZ	2013	2015-2-24

Inspektions-Service

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Elektrik			
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht) und Assistenzfahrlicht: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Innenraum-, Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüsen-einstellung	☒	☐	☐

Seite 1 von 3

Wartungsliste

Auftragsnummer	Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
1580	AJS2D5	RS-W5 4587	2013-08
Fahrgestellnummer	MBK	Kilometerstand	Serviceberater
WWWZZZ1KZDM619565	CBZB	070000	50
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum
VARIANT TSI TL 77 D7I	NTZ	2013	2015-11-23

Interval-Service (flexibel)

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Elektrik			
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüsen-einstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung und Endablage prüfen.	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐

Seite 1 von 3

Wartungsliste

Auftragsnummer	Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
7596	AJS2D5	RS-W5 4587	2013-08
Fahrgestellnummer	MBK	Kilometerstand	Serviceberater
WWWZZZ1KZDM619565	CBZB	091996	40
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum
VARIANT TSI TL 77 D7I	NTZ	2013	2016-7-20

Inspektions-Service

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Elektrik			
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht) und Assistenzfahrlicht: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Innenraum-, Kofferraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen

	I.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüsen-einstellung	☒	☐	☐

Der Volkswagen Service

Die Bedeutung des Serviceplans

Der Serviceplan zeigt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Die durchgeführten Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug können beim Fachhändler erfragt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Abb. 1: 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3. Motorbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 19.03.17

Datum der Auslieferung/Erstzulassung: Messink

Messink
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Berliner Straße 109-111
42229 Wermelskirchen
Telefon (02 1 96) 72 71 0
Telefax (02 1 96) 72 71 45
info@messink.de
Telefonnummer: 25413

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

1. Ölwechsel-Service

2. Intervall-Service

3. LongLife Motoröl verwendet

4. Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

5. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 19.03.17

bei km-Stand: 77 448

Rechnungsnummer: 77 448

Service durchgeführt von: Automobile GmbH & Co. KG

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Wechsel von:

1. Öl

2. Bremsflüssigkeit

3. Dieseladditiv

4. Glasflüssigkeit

5. Halbeskuppel Öl

6. Luftfilter

7. Pollenfilter

8. Staub- und Pollenfilter

9. Zahnriemen

10. Zündkerzen

LongLife Mobilitätsgarantie: Mobilistik

Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Berliner Straße 109-111
42229 Wermelskirchen
Telefon (02 1 96) 72 71 0
Telefax (02 1 96) 72 71 45
info@messink.de

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 05.10.16

oder bei (km-Stand): 60000

Welcher Service ist als nächster erforderlich? Jap. H. H.

Abb. 4: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

* Kratzer □ Beule/Delle □ Lackschaden □ Störstellen

Mängel festgestellt? Ja □ Nein □

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2	
Fahrer: ☒ Ja / ☐ Nein, durchgeführt wurde:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / ☐ Nein, Wechsel von:
☒ im Verbund	☒ AdBlue®
☒ Intervall-Service	☒ Bremsflüssigkeit
☒ inklusive Motorölwechsel	☒ Desinfektionsmittel
☒ im Verbund	☒ Gasfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG® ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbschleppkupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.02.15	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 44.014	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
Automobile GmbH & Co. KG	Massink
Volkswagen Partner	Automobile GmbH & Co. KG
Postfach 109-111	Volkswagen Partner
425-29 Wermelskirchen	Postfach 109-111
Telefon (021 96) 72 71 0	425-29 Wermelskirchen
Telefax (021 96) 72 71 45	Telefon (021 96) 72 71 0
Info@massink.de	Telefax (021 96) 72 71 45
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum): 02/17	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand): 78.000	3.000 - 6.000

Dokumentation der Karosserieprüfung (laut Korrosion)




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel: