

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	369 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	combi 2,0 TDi DSG LaK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	140 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	272 738 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	09.01.2017	STK	01.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	2 165 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Vozidlo u majitele nutné volat předem!!!!			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Ostřikovače světlometů, Satelitní navigace, Multifunkční volant, Litá kola, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Odvětrávání sedadel, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie











Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe: 09.01.2017

SKODA Partner
güenther-automobile.de
Automobile
Christian Günther GmbH
Am Langen Teich 7
39114 Bismark
Tel.: 0531 8559 17 Fax: 8559 18

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der SKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: oder km: bzw. Meilen:

Hier den Fahrzeugkäufer aufkleben

TMB JJ9NPXH7513447 DFCA

3V558C SUP.COM GRT L&K

SGH LF6X-L2L2 BS 140KW DFCA

EOA 1D0 7U6 1B8 1KU 6FF 1AT 7MM

1N3 604 H1U 4UP L07 B01 3GT 4X4

J2D G16 8GU

R 16 R 17 R 18 R 19

1. Fahrzeug

Dieses Zeichen (Folien) gehört

Titel:

Adresse:

Telefon:

Servic

Telefon

39022054E

16 Záruka

18 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 4. 2021 Stav km: 166 800

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karosier^{b)} ☒ ☐

Výměna brzdové kapality ☒ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 166 800 Datum: 4. 2022

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Výměna oleje DSG + Filtr

^{a)} V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karosierie, resp. případně závaží zaznamenejte → strana 19, "Kontrola antikorozní ochrany karosierie".

20 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 5. 2022 Stav km: 187 800

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karosier^{b)} ☒ ☐

Výměna brzdové kapality ☐ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☐ ☐

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 196 800 Datum: 5. 2023

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Roman Tvaroha AUTOOPRAVNA B. Němcové 649 285 04 Uhřetické Janovice IČ: 872 19 484 DIČ: CZ5608200620 Tel.: 777 065 320, 602 504 039

^{a)} V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karosierie, resp. případně závaží zaznamenejte → strana 21, "Kontrola antikorozní ochrany karosierie".

22 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 10. 2022 Stav km: 197 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karosier^{b)} ☐ ☐

Výměna brzdové kapality ☒ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 212 000 Datum: 10. 2023

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Roman Tvaroha AUTOOPRAVNA B. Němcové 649 285 04 Uhřetické Janovice IČ: 872 19 484 DIČ: CZ5608200620 Tel.: 777 065 320, 602 504 039

^{a)} V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karosierie, resp. případně závaží zaznamenejte → strana 23, "Kontrola antikorozní ochrany karosierie".

Servisní doklady 23

y karosierie

ktelé vyžadují opravu, resp.

Ano Ne

Závažná zjištěna ☐ ☐

Podrobný popis zjištěných závad:

Výměna pomocného řemene Napínací kládky Ředni desky

Kontrolu provedl:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s rozsahem poškození antikorozní ochrany karosierie a nutností opravy.

24 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 6. 2023 Stav km: 212 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: ☐

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐

Servisní prohlídka ☐ ☐

Kontrola poškození laku karosier^{b)} ☐ ☐

Výměna brzdové kapality ☐ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 60 000 km ☐ ☐

Dodatečné každých 90 000 km ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☐ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 227 000 Datum: 6. 2024

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Roman Tvaroha AUTOOPRAVNA B. Němcové 649 285 04 Uhřetické Janovice IČ: 872 19 484 DIČ: CZ5608200620 Tel.: 777 065 320, 602 504 039

^{a)} V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodejte.

^{b)} Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karosierie, resp. případně závaží zaznamenejte → strana 25, "Kontrola antikorozní ochrany karosierie".

Servisní doklad

Datum: 5. 2024 Stav km: 240 400

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: **Roman Tvaroha**
AUTOOPRAVNA
B. Návěstová 649
285 04/Janovice
IČ: 872 19 864 DIČ: CZ5608200620
Tel.: 777 065 320, 602 504 039

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☐ Záruka mobility^{a)}

Servisní prohlídka ☐ ☐ Razítko servisu Škoda

Kontrola poškození laku karoserie^{b)} ☐ ☐ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☐

Dodatečně každých 30 000 km ☐ ☐

Dodatečně každých 60 000 km ☐ ☐

Dodatečně každých 90 000 km ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Příští servisní prohlídka:

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Stav km: 255 400

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Datum: 5. 2025

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.

b) Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 27 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 5. 2025 Stav km: 268 400

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Prohlídka provedl: **Roman Tvaroha**
AUTOOPRAVNA
B. Návěstová 649
285 04/Janovice
IČ: 872 19 864 DIČ: CZ5608200620
Tel.: 777 065 320, 602 504 039

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☐ ☐ Záruka mobility^{a)}

Servisní prohlídka ☒ ☐ Razítko servisu Škoda

Kontrola poškození laku karoserie^{b)} ☐ ☐ Razítko servisu Škoda

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☐

Dodatečně každých 30 000 km ☐ ☐

Dodatečně každých 60 000 km ☐ ☐

Dodatečně každých 90 000 km ☐ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐ Příští servisní prohlídka:

Výměna palivového filtru ☐ ☐ Stav km: 283 400

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐ Datum: 5. 2026

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☐ ☐ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.

b) Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte → strana 29 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.