

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4 TSI,,AMBIENTE,NOVÝ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	194 000 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	29.09.2011	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Běžová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PŮVOD D; SERVISNÍ HISTORIE; VÝBAVA AMBIENTE; TEMPOMAT; VÝHŘEV SEDÁKŮ; XENON; NOVÝ MOTOR PŘI 141 521 KM; NEZÁVISLÉ TOPENÍ; 2x SADA KOL; VIN ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ; Garance původu vozidla. Možnost prohlídky v servisu. Možnost prodloužené záruky na mechanické a elektronické části vozidla. Možnost vyřízení úvěru ihned na místě. Vyřízení veškerých dokladů k přihlášení vč. STK a emisí na místě. Protiúčet i výměna možná. NEVYBRALI JSTE SI ? NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ DOVOZ DLE VAŠEHO VÝBĚRU A PŘÁNÍ !

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis

Datum: 10.8.2021 km-Stand: 14257

Durchgeführt wurde:

Motorschwächel	☒	nein	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Motorschwächel	☐	ja	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Inspektion Service	☐	ja	Service durchgeführt:	Benedikt Kof Automobilität		
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	Service durchgeführt:	KFZ-Meisterbetrieb		
Bremsschleifschwächel	☐	ja	Service durchgeführt:	Ulrichstraße 24		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	Service durchgeführt:	96489 Neustadt an der Eichen		
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Telefon: 0151.52434763		
Zündkerzenwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfilter/Minisatzwechsel	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>157.000</u>		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe ÖSG wechseln	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	Datum: <u>8/22</u>		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	ja	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)			

Motor em. bei 141521 am 16/7/21
in 1000-1500 km Motoröl wechsel

Service-Nachweis

Datum: 30.06.2022 km-Stand: 155.815

Durchgeführt wurde:

Motorschwächel	☒	nein	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Motorschwächel	☐	ja	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Inspektion Service	☐	ja	Service durchgeführt:	Benedikt Kof Automobilität		
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	Service durchgeführt:	KFZ-Meisterbetrieb		
Bremsschleifschwächel	☐	ja	Service durchgeführt:	Ulrichstraße 24		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	Service durchgeführt:	96489 Neustadt an der Eichen		
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Telefon: 0151.52434763		
Zündkerzenwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfilter/Minisatzwechsel	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>170.515</u>		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe ÖSG wechseln	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	Datum: <u>06/23</u>		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	ja	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)			

Service-Nachweis

Datum: 17.2.23 km-Stand: 171.263

Durchgeführt wurde:

Motorschwächel	☒	nein	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Motorschwächel	☐	ja	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Inspektion Service	☐	ja	Service durchgeführt:	Benedikt Kof Automobilität		
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	Service durchgeführt:	KFZ-Meisterbetrieb		
Bremsschleifschwächel	☐	ja	Service durchgeführt:	Buchenhofstraße 2		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	Service durchgeführt:	96269 Neustadt an der Eichen		
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Telefon: 09669 - 214		
Zündkerzenwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfilter/Minisatzwechsel	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>51A</u>		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe ÖSG wechseln	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	Datum: <u>07/24</u>		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	ja	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)			

Service-Nachweis

Datum: 08.08.24 km-Stand: 183.777

Durchgeführt wurde:

Motorschwächel	☒	nein	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Motorschwächel	☐	ja	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Inspektion Service	☐	ja	Service durchgeführt:	Benedikt Kof Automobilität		
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	Service durchgeführt:	KFZ-Meisterbetrieb		
Bremsschleifschwächel	☐	ja	Service durchgeführt:	Buchenhofstraße 2		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	Service durchgeführt:	96269 Neustadt an der Eichen		
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Telefon: 09669 - 214		
Zündkerzenwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfilter/Minisatzwechsel	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>183.777</u>		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe ÖSG wechseln	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	Datum: <u>07/24</u>		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	ja	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)			

Service-Nachweis

Datum: 10.07.2021 km-Stand: 141.521

Durchgeführt wurde:

Motorschwächel	☒	nein	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Motorschwächel	☐	ja	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Inspektion Service	☐	ja	Service durchgeführt:	Benedikt Kof Automobilität		
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	Service durchgeführt:	KFZ-Meisterbetrieb		
Bremsschleifschwächel	☐	ja	Service durchgeführt:	Ulrichstraße 24		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	Service durchgeführt:	96489 Neustadt an der Eichen		
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Telefon: 0151.52434763		
Zündkerzenwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfilter/Minisatzwechsel	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>157.000</u>		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe ÖSG wechseln	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	Datum: <u>8/22</u>		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	ja	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)			

Service-Nachweis

Datum: 10.07.2021 km-Stand: 141.521

Durchgeführt wurde:

Motorschwächel	☒	nein	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Motorschwächel	☐	ja	Wachst der Lambda-Sonde	☐	ja	nein
Inspektion Service	☐	ja	Service durchgeführt:	Benedikt Kof Automobilität		
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☐	ja	Service durchgeführt:	KFZ-Meisterbetrieb		
Bremsschleifschwächel	☐	ja	Service durchgeführt:	Ulrichstraße 24		
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	ja	Service durchgeführt:	96489 Neustadt an der Eichen		
Kraftstofffilterwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Telefon: 0151.52434763		
Zündkerzenwechsel	☐	ja	Service durchgeführt:	Stempel Skoda Servicepartner		
Luftfilter/Minisatzwechsel	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>157.000</u>		
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe ÖSG wechseln	☐	ja	Nächster Inspektions-Service:	Datum: <u>8/22</u>		
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	ja	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)			

