

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	739 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Multivan	Model - doplňující informace	T6 2.0TDI Gen. SIX 4M...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	150 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	157 538 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	24.11.2015	STK	15.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	3 080 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Multivan T6 - EDICE Generation SIX - motor 2,0 TDI 150 kW/190k - 7st. DSG - náhon 4Motion 4x4 - barva Oryx bílá perleť - 7 MÍST - Doložitelný nájezd km vč. servisní historie - další TOP výbava - Adaptivní odpružení DCC, Asistenční systémy řízení, tj. ACC + Front a Side Assist, Audio-navigační systém Discover Media Plus + Multimedia rozhraní: 2 x USB a AUX-IN + App Connect, LED přední a zadní světlomety + Asistent dálkových světel, LED denní svícení, Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáčky, Potah sedadel - Alcantara/kůže, Tažné zařízení, Vodní přídavné nezávislé topení s dálkovým ovl. + 2. Baterie, Vyhřívaná přední sedadla, Parkpilot vpředu a vzadu + zpětná kamera, Klimatizace "Climatronic" 3-zónová + 2. výměník topení v prostoru pro cestující, Zatmavená skla v prostoru pro cestující Privacy + determální skla v kabině řidiče, Multifunkční volant, 17" ALU kola, atd. Vůz v transportu, bližší info na tel. 739 299 528, možnost prezentace ca od 25.8.2025.

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Adaptivní regulace podvozků, Adaptivní tempomat, Airbag 8x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické přepínání dálkových světel, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Kožené potahy, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Nezávislé topení, Nouzové brždění, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Přístrojová deska s barevným displejem, Regulace tuhosti podvozků, Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, Start/Stop systém, Systém nouzového zastavení, Tažné zařízení, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdatenträger

1. ☐ 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **HV22ZZ7H z GH030701**

2. ☐ 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3. Motorenbaustelle, Getriebebaustelle, Ladenummer, Innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern:

SEM GH7

3. ☐ 3. Multivan Conf. KR

4. ☐ 4. 150 kW TD177 CXEB PSS HT

101 B0X V29 D1D 035 J1N DN7
114 K109 Z7H 1N1 5RQ 5SL T12
350 3U4 Q16 BAY 80V
1BQ 7MM
0E1 - 4UF 4X7 4R1 412 N7N 5M1
BRM 2UG E21 2V5 0UF 0VB
1D2 ABE 01T USA 1N1 3L3 4A3 BN3

Abb. 1 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3. Motorenbaustelle, Getriebebaustelle, Ladenummer, Innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabeinspektion wurde durchgeführt am: **24.11.15** Datum der Auslieferung/Erstzulassung: **24.11.15**

Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG Volkswagen Partner
Gewerbepark Nordost 1
85540 Ebersberg
Telefon +49 89 92 82910
Telefax +49 89 92 829150
web@griff-gruppe.de
Kontaktnummer 137 39157

Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG Volkswagen Partner
Gewerbepark Nordost 1
85540 Ebersberg
Telefon +49 89 92 82910
Telefax +49 89 92 829150
web@griff-gruppe.de

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☐ mit Motorwechsel ☐ Desinfektionsmittel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ DSG® Getriebel

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbschaltung Öl

☐ Karosserieprüfung ☐ Luftfiltereinsatz

☐ Gasanlageprüfung ☐ Filter Flüssigkeitsanlage

☐ Reparaturempfehlung ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Zahnriemen

Service durchgeführt am: **20.12.16** ☐ Zündkerzen

bei km-Stand: **20366** ☐

Rechnungsnummer: **17472** ☐

Service durchgeführt von: **141/67342 BAUDISCH** LongLife Mobilitätsgarantie: **141/67342 BAUDISCH**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

oder am (Datum): _____ oder am (Datum): _____

oder bei (km-Stand): _____ oder bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserie

Abb. 3 Prinzipdarstellung

Ihr Fachbetrieb markiert

Mängel festlegen

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☐ Desinfektionsmittel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ DSG® Getriebel

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbschaltung Öl

☐ Karosserieprüfung ☐ Luftfiltereinsatz

☐ Gasanlageprüfung ☐ Filter Flüssigkeitsanlage

☐ Reparaturempfehlung ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Zahnriemen

Service durchgeführt am: **25.10.17** ☐ Zündkerzen

bei km-Stand: **36550** ☐

Rechnungsnummer: **141/67342 BAUDISCH** LongLife Mobilitätsgarantie: **141/67342 BAUDISCH**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

oder am (Datum): _____ oder am (Datum): _____

oder bei (km-Stand): _____ oder bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserie

Abb. 4 Prinzipdarstellung

Ihr Fachbetrieb markiert

Mängel festlegen

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☐ Desinfektionsmittel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ DSG® Getriebel

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbschaltung Öl

☐ Karosserieprüfung ☐ Luftfiltereinsatz

☐ Gasanlageprüfung ☐ Filter Flüssigkeitsanlage

☐ Reparaturempfehlung ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Zahnriemen

Service durchgeführt am: **12.6.18** ☐ Zündkerzen

bei km-Stand: **55422** ☐

Rechnungsnummer: **141/67342 BAUDISCH** LongLife Mobilitätsgarantie: **141/67342 BAUDISCH**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

oder am (Datum): _____ oder am (Datum): _____

oder bei (km-Stand): _____ oder bei (km-Stand): **60.000**

Dokumentation der Karosserie

Abb. 5 Prinzipdarstellung

Ihr Fachbetrieb markiert

Mängel festlegen

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☐ Desinfektionsmittel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ DSG® Getriebel

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbschaltung Öl

☐ Karosserieprüfung ☐ Luftfiltereinsatz

☐ Gasanlageprüfung ☐ Filter Flüssigkeitsanlage

☐ Reparaturempfehlung ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Zahnriemen

Service durchgeführt am: **02.10.18** ☐ Zündkerzen

bei km-Stand: **59867** ☐

Rechnungsnummer: **141/67342 BAUDISCH** LongLife Mobilitätsgarantie: **141/67342 BAUDISCH**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

oder am (Datum): _____ oder am (Datum): _____

oder bei (km-Stand): _____ oder bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserie

Abb. 6 Prinzipdarstellung

Ihr Fachbetrieb markiert

Mängel festlegen

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☐ Desinfektionsmittel

☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ DSG® Getriebel

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Halbschaltung Öl

☐ Karosserieprüfung ☐ Luftfiltereinsatz

☐ Gasanlageprüfung ☐ Filter Flüssigkeitsanlage

☐ Reparaturempfehlung ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Zahnriemen

Service durchgeführt am: **07.07.19** ☐ Zündkerzen

bei km-Stand: **65472** ☐

Rechnungsnummer: **141/67342 BAUDISCH** LongLife Mobilitätsgarantie: **141/67342 BAUDISCH**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

oder am (Datum): _____ oder am (Datum): _____

oder bei (km-Stand): _____ oder bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserie

Abb. 7 Prinzipdarstellung

Ihr Fachbetrieb markiert

Mängel festlegen

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennstoffsystem
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselfahrstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® Getrieböl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbschleppung Öl
☐ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlageprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Reparaturempfehlung	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 20.07.2020	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 81032	☐ <i>Brucse HA</i>
Rechnungsnummer: 18163	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	

Thomas Bauer
Schloßplatz 12 Tel.: 07021 - 48 99 54
73230 Kirchheim/T. Fax: 07021 - 489 99 12
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige

oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Abb. 8 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert
x Kratzer

Mängel fest-
Beschreibung des

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennstoffsystem
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselfahrstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® Getrieböl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbschleppung Öl
☐ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlageprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Reparaturempfehlung	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 02.08.2021	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 933854	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:

Thomas Bauer
Schloßplatz 12 Tel.: 07021 - 48 99 54
73230 Kirchheim/T. Fax: 07021 - 489 99 12
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige

oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Abb. 9 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert
x Kratzer

Mängel fest-
Beschreibung des

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennstoffsystem
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselfahrstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® Getrieböl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbschleppung Öl
☐ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlageprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Reparaturempfehlung	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 05.07.2022	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 110304	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:

Thomas Bauer
Schloßplatz 12 Tel.: 07021 - 48 99 54
73230 Kirchheim/T. Fax: 07021 - 489 99 12
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige

oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Abb. 10 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert
x Kratzer

Mängel fest-
Beschreibung des

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennstoffsystem
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselfahrstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® Getrieböl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbschleppung Öl
☐ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlageprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Reparaturempfehlung	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 05.10.2023	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 123313	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:

Thomas Bauer
Schloßplatz 12 Tel.: 07021 - 48 99 54
73230 Kirchheim/T. Fax: 07021 - 489 99 12
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige

oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Abb. 11 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert
x Kratzer

Mängel fest-
Beschreibung des

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Brennstoffsystem
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselfahrstofffilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ DSG® Getrieböl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbschleppung Öl
☐ Karosserieprüfung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlageprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Reparaturempfehlung	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 14.10.2024	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: 145041	☐ <i>Brucse VA</i>
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:

Thomas Bauer
Schloßplatz 12 Tel.: 07021 - 48 99 54
73230 Kirchheim/T. Fax: 07021 - 489 99 12
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihr nächster Service-Termin
☐ nach Service-Intervall-Anzeige

oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Abb. 12 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert
x Kratzer

Mängel fest-
Beschreibung des

