

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Hyundai
Model	ix20	Model - doplňující informace	1,4 1.6 CVVT 66 kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	66 kW
Objem motoru	1396 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	112 309 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	24.07.2017	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 710 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, USB, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, Originální autorádio, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Denní svícení, El. přední okna, El. startér, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA	T-20
Číslo zakázového listu	HB031278
Datum	22/6/2018
Stav tachometru km	10810
Poznámka	
Razítko	HYUNDAI Auto BALVIN spol. s r.o. U Červeného mlýna 4, Brno 612 00 Tel.: 541 236 959 ICO: 46991247, DIČ: CZ46991247 Zapsána v OR KOS Brno C 8523
Podpis	
Přítel prohlídka km / datum	31000 / 6/2018

PROHLÍDKA	2.20
Číslo zakázového listu	HB036874
Datum	30/8/2020
Stav tachometru km	29189
Poznámka	
Razítko	HYUNDAI Auto BALVIN spol. s r.o. U Červeného mlýna 4, Brno 612 00 Tel.: 541 236 959 ICO: 46991247, DIČ: CZ46991247 Zapsána v OR KOS Brno C 8523
Podpis	
Přítel prohlídka km / datum	49000 / 8/2020

Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA	5.10K
Číslo zakázového listu	HB41022
Datum	30.7.2020
Stav tachometru km	43001
Poznámka	
Razítko	HYUNDAI Auto BALVIN spol. s r.o. U Červeného mlýna 4, Brno 612 00 Tel.: 541 236 959 ICO: 46991247, DIČ: CZ46991247 Zapsána v OR KOS Brno C 8523
Podpis	
Přítel prohlídka km / datum	63000 / 7/2021

PROHLÍDKA	HB113310
Číslo zakázového listu	HB113310
Datum	24.9.2021
Stav tachometru km	59378
Poznámka	
Razítko	HYUNDAI Auto BALVIN spol. s r.o. U Červeného mlýna 4, Brno 612 00 Tel.: 541 236 959 ICO: 46991247, DIČ: CZ46991247 Zapsána v OR KOS Brno C 8523
Podpis	
Přítel prohlídka km / datum	79000 / 9/2022

Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA	5.10K
Číslo zakázového listu	HB224863
Datum	9.12.2022
Stav tachometru km	77 580
Poznámka	
Razítko	HYUNDAI Auto BALVIN spol. s r.o. U Červeného mlýna 4, Brno 612 00 Tel.: 541 236 959 ICO: 46991247, DIČ: CZ46991247 Zapsána v OR KOS Brno C 8523
Podpis	
Přítel prohlídka km / datum	97000 / 12/2023

PROHLÍDKA	5.10K
Číslo zakázového listu	HB224863
Datum	9.12.2022
Stav tachometru km	77 580
Poznámka	
Razítko	HYUNDAI Auto BALVIN spol. s r.o. U Červeného mlýna 4, Brno 612 00 Tel.: 541 236 959 ICO: 46991247, DIČ: CZ46991247 Zapsána v OR KOS Brno C 8523
Podpis	
Přítel prohlídka km / datum	97000 / 12/2023

POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA	
při km:	89400
MOTOROVÝ OLEJ	Shell Helix 5W30 dne 30.10.23
PREVODOVÝ OLEJ	
CHLADICÍ KAPALINA (úroveň do dne)	-26°C
BRZDOVÁ KAPALINA	
olejový filtr vyměněn	☒ ano ☐ ne
vodový filtr vyměněn	☒ ano ☐ ne
palivový filtr vyměněn	☒ ano ☐ ne
PŘÍŠTÍ VÝMĚNA	
při km:	104400 nebo dne 30.10.24

