

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	285 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Opel
Model	Crossland X	Model - doplňující informace	1.6 CDTi
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	88 kW
Objem motoru	1560 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	40 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	19.02.2018	STK	31.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Červená
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	Počet dveří		
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1.Majitel, Servisní knížka,			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent změny jízdního pruhu, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rozpoznávání dopravních značek, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Pravidelný servis, záznam o opravě

stav km: 37111 datum: 30/1/23

základní prohlídka - olejový servis		výměna	doplnění
filtr olej	☒	převodovka	☒
filtr vzduch	☒	rozvodovka	☐
filtr palivo	☐	brzdová kapalina	☐
filtr pylový	☐	chladič kapalina	☐
svíčky	☐		☐

podvozek: 0W-30

Razika - podpis: [Signature]

stav km: 47000 datum: 7/2/24

podle toho, co nastane dříve

Pravidelný servis, záznam o opravě

stav km: 30999 datum: 3.2.22

základní prohlídka - olejový servis		výměna	doplnění
filtr olej	☒	převodovka	☒
filtr vzduch	☒	rozvodovka	☒
filtr palivo	☒	brzdová kapalina	☒
filtr pylový	☒	chladič kapalina	☒
svíčky	☐		☐

podvozek: 0W-30

Razika - podpis: [Signature]

stav km: 40000 datum: 2/23

podle toho, co nastane dříve

Pravidelný servis, záznam o opravě

stav km: 26152 datum: 21/6/2007

základní prohlídka - olejový servis

☒	převodovka	výměna	☒	doplnění
☐	rozvodovka		☐	
☐	brzdová kapalina		☐	
☐	chladič kapalina		☐	

DEXTOS 2
OW-30

Razítko - podpis
Bosch Car Service
HLOUCH MO
Gastelov 48, 67
250 000

pneumatiky: (stav v %)
R

stav km: 36000
datum: 21/6/2007

Pravidelný servis, záznam o opravě

stav km: 30994 datum: 3.2.22

základní prohlídka - olejový servis

☒	převodovka	výměna	☒	doplnění
☒	rozvodovka		☒	
☒	brzdová kapalina		☒	
☒	chladič kapalina		☒	

podvozek: OW-30

BR. KAP. VÝMĚNA
32. DESA
PAINI (KEM)

Razítko - podpis
Bosch Car Service
HLOUCH MO
Gastelov 48, 67
250 000

pneumatiky: (stav v %)
R

stav km: 40000
datum: 3.2.22

Pravidelný servis, záznam o opravě

stav km: 41320 datum: 15.5.19

základní prohlídka - olejový servis

☒	převodovka	výměna	☒	doplnění
☐	rozvodovka		☐	
☐	brzdová kapalina		☐	
☐	chladič kapalina		☐	

DEXTOS 2
5W-30

Razítko - podpis
Bosch Car Service
HLOUCH MO
Gastelov 48, 67
250 000

pneumatiky: (stav v %)
R

stav km: 20000
datum: 5/2020

Pravidelný servis, záznam o opravě

stav km: 18753 datum: 5.20

základní prohlídka - olejový servis

☒	převodovka	výměna	☒	doplnění
☒	rozvodovka		☒	
☒	brzdová kapalina		☒	
☒	chladič kapalina		☒	

podvozek: DEXTOS 2
5W-30
VSA. BR. KAP.

Razítko - podpis
Bosch Car Service
HLOUCH MO
Gastelov 48, 67
250 000

pneumatiky: (stav v %)
R

stav km: 29000
datum: 5/2020