

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2 TSi
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	164 123 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	07.05.2012	STK	11.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6.2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Auto ve velmi pěkném stavu, bez koroze a poškození, vše plně funkční. Plný značkový servis Volkswagen. 1. majitel, servisní kniha + el. servisní kniha, 2x klíč. Zkontrolováno Cebia, Dekra. Prodej a prohlídka po tel dohodě.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Záruka

KARTA VOZU

Fotografie


















Wartungsliste

Auftrags-Nr. 2023006376	Verkaufstyp SK12C1	Fahrer GU FN 29	Zulassung 2012-05-13
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZC312523	Werk CBA	Kilometerstand 140000	Serviceberater
Verkaufstyp GOLF 1.2 TREND 63 TSI MSF	GRB MHV	Modelljahr 2012	Datum 06.07.2023

Ölwechsel-Service (fest)

	LO/ durchgeführt	n.O.	beobachtet
Motoröl: Ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis Max-Markierung einfüllen), Norm VW 502 00 Füllmenge 5,9 ltr	☒	☐	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsbremsen vorn und hinten: Prüfen	☒	☐	☐
Service-Intervall-Anzeige: Mit Fahrzeugdienstleistungs zurücksetzen	☒	☐	☐
Service-Intervall-Anzeige: Umcodieren	☒	☐	☐
Aufkleber "Ihre nächsten Service-Termine": Eintragen und Aufkleber am Türhaken Fahrerseite (B-Säule) anbringen	☒	☐	☐

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

○ Schöpfung

LO/ durchgeführt = in Ordnung n.O. = nicht in Ordnung, bitte Inspektionshinweise beachten beobachtet = Der Fehler wurde beobachtet

Wartungsteil

Mein Schermetat Mein Wert • TÜV SÜD •	TÜV SÜD Auto Service GmbH Wendelsteiner Strasse 2, 91126 Schwabach Telefon (0 91 22) 6 12 00 Prüfprot. 30416	
	Autohaus Feser GmbH LIMBACHERSTR. 26 D-91126 SCHWABACH	
Mein Schermetat Mein Wert • TÜV SÜD •	Hauptuntersuchung § 29 StVZO	100000
	Ergebnis: ohne festgestellte Mängel	nächste HU JUN 2017
Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.		
Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei ihrer Zulassungsstelle. Das Fahrzeug ist im Juni 2017 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen. Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.		
Ihr Betreuer, Herr Reichel		
Messwerte: Bremsenleistung (Werte in daN) links rechts		

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:

ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
☒	☐	AdBlue®	☐	☐
☐	☐	ATF	☐	☐
☒	☐	Ölwechsel/Hilfsfilter	☐	☐
☒	☐	Ölwechsel/Hilfsfilter	☐	☐
☐	☐	ÖSÖ® Öl und Filter	☐	☐
☒	☐	Einbauelemente und -leitungen	☐	☐
☐	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	☐
☐	☐	Nebelschaltung: Öl	☐	☐
☐	☐	Katalysator	☐	☐
☐	☐	Leitbleibemass	☐	☐
☐	☐	Refüllschlauch	☐	☐
☐	☐	Staub- und Pollenbereiniger	☒	☐
☐	☐	Zahnriemen	☐	☐
☐	☐	Zündkerzen	☐	☐

Ölmenge: **0.04.15**

Ölstand: **0.0.367**

Reparaturbefehl: ☐ ☒

Kundenwunsch: ☐ ☒

Geben Sie auch auf dem Auftrag voran:

Service-Geplänke von:



134/49000
FESER
91126 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners



143/49000
FESER
91126 Schwabach

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Eingänge

☐ Ölwechsel-Service	☒ Zusatzumfrage
☒ Intervall-Service	Monat: 05
	Jahr: 16
	oder bei: 40.000 km
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	(*) je nachdem, was zuerst eintrifft
☐ Service-Intervall-Anzeige	Monat: 04
	Jahr: 17
	oder bei: 100.367 km
	(*) je nachdem, was zuerst eintrifft

Eintragungen der Werkstatt

Im oben besagten Nachweiskosten kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug durchführen, die nicht zu den festgelegten Service-Leistungen gehören (Dienstreisekosten des Kunden, Ersatzteile, Anlageneinbau, Service-Arbeiten an der Karosserie, Unterhaltung des LongLife-Service auf der Basis der Laufleistungsbegrenzungen (Service)).

Im-Stand: _____

Datum: _____

Bemerkungen: _____

Im-Stand: _____

Datum: _____

Bemerkungen: _____

14

Service-Nachweis

15

Service-Nachweis

Service Nachrichten 1		Zustatzen - Westfall von	
Geprüft wurde	ja	nein	ja
Ölwechsel Service	☒	☒	☒
Im Verlauf	☒	☒	☒
normal Service	☒	☒	☒
im Werkstatt	☒	☒	☒
in Verlauf	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒	☒	☒
Reparaturgeheimhalt	☒	☒	☒
Langfristige Reparatur	☒	☒	☒
Ölwechsel	☒	☒	☒
Im Stand	☒	☒	☒
Reparatur Service	☒		

A front-facing view of a dark blue Volkswagen Polo parked on a cobblestone surface. The car is positioned in front of a stone building with a large blue garage door. The car's license plate is 'L 3317' and it features a 'C4' badge on the front left. The car is a four-door model with a sunroof and alloy wheels.

