

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 TSI 77kW ZÁRUKA...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	153 561 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace		STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	2 080 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	


Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím BRONZE a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem. 07/2025 při 153 tis kilometrech provedena výměna oleje a provozních filtrů; zapalovacích svíček; sady rozvodového řetězu vč. olejového čerpadla; sada řemen pohonu příslušenství; předních brzdových kotoučů i destiček a brzdové kapaliny. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace dvouzónová, Tažné zařízení, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Parkovací senzory zadní, Airbag 8x, Tempomat, Deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Imobilizér, Isofix, Střešní nosič







Fahrzeugdatenträger

1. VWG ZZZ 1T z. FW048088
1T3 2D1

2. TOURAN 1.2 TREND
77 kW TSI M6F
CBZB PRH
LH8Z YV

3. BBA CX9 60K H6R J1L DB0
- 1AT 1G2 1MV 1NC 5RQ 5SL T40
08F 3S2 3U7 0G1 8AE 6GU 8ZH
1KS 1ZE - 3YQ G24 7M3
0Y1 4UF 4X3 412 N4G 5MR
0RM 2JU EBA BAF 08F 2UA 2G7
1JA L86 BYC

Abb. 1: 1. Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe, 3. Motorbauteile, Getriebebauteile, Lacknummer, Innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Kennzeichen.

Übergibt: **Autobahn-Werk Kassel GmbH** Datum der Auslieferung/Erstzulassung: **08.01.2015**

Volkswagen Partner
Gewerbesteuernummer: 14913 Kassel
Telefon (0 33 72) 41 88-0
Telefax (0 33 72) 41 88-30
www.autobahn-werk.de
Telefonnummer: 49126

Autobahn-Werk Kassel GmbH
Gewerbesteuernummer: 14913 Kassel
Telefon (0 33 72) 41 88-0
Telefax (0 33 72) 41 88-30
www.autobahn-werk.de
Telefonnummer: 49126

Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

1. Ölwechsel-Service ☐ Ja ☐ Nein

2. Inspektion ☐ Ja ☐ Nein

3. mit Motorölwechsel ☐ Ja ☐ Nein

4. mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Ja ☐ Nein

5. LongLife-Motoröl verwendet ☐ Ja ☐ Nein

6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage ☐ Ja ☐ Nein

7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☐ Ja ☐ Nein

8. Reparaturempfehlung ☐ Ja ☐ Nein

9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Ja ☐ Nein

Service durchgeführt am: **08.01.16**

bei km-Stand: **27683**

Rechnungsummer: **57633**

Service durchgeführt von: **Autobahn-Werk Kassel GmbH**

Service-Engpass: **08.01.16**

Service-Intervall-Anzeige: **08.01.16**

am (Datum): **08.01.16**

oder: **08.01.16**

bei (km-Stand): **57633**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Autobahn-Werk Kassel GmbH
Volkswagen Partner
Gewerbesteuernummer: 14913 Kassel
Telefon (0 33 72) 41 88-0
Telefax (0 33 72) 41 88-30
www.autobahn-werk.de
Telefonnummer: 49126

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

1. Ölwechsel-Service ☐ Ja ☐ Nein

2. Inspektion ☐ Ja ☐ Nein

3. mit Motorölwechsel ☐ Ja ☐ Nein

4. mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Ja ☐ Nein

5. LongLife-Motoröl verwendet ☐ Ja ☐ Nein

6. Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage ☐ Ja ☐ Nein

7. Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☐ Ja ☐ Nein

8. Reparaturempfehlung ☐ Ja ☐ Nein

9. Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Ja ☐ Nein

Service durchgeführt am: **08.01.16**

bei km-Stand: **41224**

Rechnungsummer: **57633**

Service durchgeführt von: **Autobahn-Werk Kassel GmbH**

Service-Engpass: **08.01.16**

Service-Intervall-Anzeige: **08.01.16**

am (Datum): **08.01.16**

oder: **08.01.16**

bei (km-Stand): **57633**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Autobahn-Werk Kassel GmbH
Volkswagen Partner
Gewerbesteuernummer: 14913 Kassel
Telefon (0 33 72) 41 88-0
Telefax (0 33 72) 41 88-30
www.autobahn-werk.de
Telefonnummer: 49126

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **20.06.19**

bei km-Stand: **57084**

Rechnungsnummer: **14071410**

Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

am (Datum): **20.06.19**

bei (km-Stand): **57084**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulen/Delle
- Korrosion
- △ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **20.06.19**

oder bei (km-Stand): **87994**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **20.06.19**

oder bei (km-Stand): **87994**

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **04.11.19**

bei km-Stand: **120580**

Rechnungsnummer: **14071410**

Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

am (Datum): **04.11.19**

bei (km-Stand): **120580**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulen/Delle
- Korrosion
- △ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **04.11.19**

oder bei (km-Stand): **120580**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **04.11.19**

oder bei (km-Stand): **120580**

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **02.01.20**

bei km-Stand: **88742**

Rechnungsnummer: **14071410**

Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

am (Datum): **02.01.20**

bei (km-Stand): **88742**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulen/Delle
- Korrosion
- △ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **02.01.20**

oder bei (km-Stand): **120000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **02.01.20**

oder bei (km-Stand): **120000**

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **04.03.22**

bei km-Stand: **124938**

Rechnungsnummer: **14071410**

Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

am (Datum): **04.03.22**

bei (km-Stand): **124938**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulen/Delle
- Korrosion
- △ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **04.03.22**

oder bei (km-Stand): **120000**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **04.03.22**

oder bei (km-Stand): **120000**

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **10.01.2024**

bei km-Stand: **140556**

Rechnungsnummer: **14071410**

Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

am (Datum): **10.01.2024**

bei (km-Stand): **140556**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulen/Delle
- Korrosion
- △ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **10.01.2024**

oder bei (km-Stand): **140556**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **10.01.2024**

oder bei (km-Stand): **140556**

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgarage
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **15.7.25**

bei km-Stand: **153568**

Rechnungsnummer: **14071410**

Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

am (Datum): **15.7.25**

bei (km-Stand): **153568**

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- * Kratzer
- Beulen/Delle
- Korrosion
- △ Sternschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Volkswagen Partners: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **15.7.25**

oder bei (km-Stand): **153568**

Zusatzarbeiten:

am (Datum): **15.7.25**

oder bei (km-Stand): **153568**