

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	44 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ibiza	Model - doplňující informace	1,2 i
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	186 532 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	18.03.2010	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	3
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel; !!! NOVÁ STK - HNED ODJÍŽDÍTE !!!			


KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, USB, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač






KARTA VOZU

Fotografie









Inspektionsnachweise

Datum: 06.06.2017 km: 96495

Arbeiten ausgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Inspektions-Service: ☒ Ja ☐ Nein

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km: ☒ Ja ☐ Nein

Jahre: ☒ Ja ☐ Nein

Bremsflüssigkeits-Service: ☒ Ja ☐ Nein

Zahnriemenwechsel: ☒ Ja ☐ Nein

Luftfiltereinsatz-Wechsel: ☒ Ja ☐ Nein

Reparaturempfehlungen: ☒ Ja ☐ Nein

Nächster fälliger Service:

Datum: SIA km: (was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ Ausgeführt

Inspektionsnachweise

Datum: 17.07.2017 km: 709535

Arbeiten ausgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Inspektions-Service: ☒ Ja ☐ Nein

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km: ☒ Ja ☐ Nein

Jahre: ☒ Ja ☐ Nein

Bremsflüssigkeits-Service: ☒ Ja ☐ Nein

Zahnriemenwechsel: ☒ Ja ☐ Nein

Luftfiltereinsatz-Wechsel: ☒ Ja ☐ Nein

Reparaturempfehlungen: ☒ Ja ☐ Nein

Nächster fälliger Service:

Datum: SIA km: (was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ Ausgeführt

Inspektionsnachweise

Datum: 01.07.2021 km: 133230

Arbeiten ausgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Inspektions-Service: ☒ Ja ☐ Nein

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km: ☒ Ja ☐ Nein

Jahre: ☒ Ja ☐ Nein

Bremsflüssigkeits-Service: ☒ Ja ☐ Nein

Zahnriemenwechsel: ☒ Ja ☐ Nein

Luftfiltereinsatz-Wechsel: ☒ Ja ☐ Nein

Reparaturempfehlungen: ☒ Ja ☐ Nein

Nächster fälliger Service:

Datum: 01.07.2021 km: (was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓ Ausgeführt