

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	78 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TDI COMFORT
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	55 kW
Objem motoru	1199 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	259 026 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	08.01.2013	STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 674 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	3,5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Druhý majitel; !!! NOVÁ STK - HNED ODJÍŽDÍTE !!!		

KARTA VOZU

Výbava



Airbag 8x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdaten		Datum der Auslieferung
Fahrzeug-Identifikationsnummer	TMBJK65J9D3052864 CFWA	
Fahrzeugtyp	545121 FABIA COM DPF AC	
Genehmigte Lackumfärbungen/Innenanstrichung/Reifenwechsel/Notruf	MZN LW5Q-OF0F BA 55KW CFWA	
Sonderausstattung	EOW 1D0 5S9 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA 1N2 1NL H2U 4UF 4R2 3NC 4GU 4X3 4A3 8LS J2D Q16 6GU 6YO 9AB 8RM 7G0 8DR 8GL 8X0 4K3 B01 7MG GNO 3L1 9P3 Q1A 7X0 9W0 8WB 7AO 3GA 7AA Q04 L13 7P0 F0A 350	Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtiger Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde. Stempel und Unterschrift des Verkäufers: Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeugkauf - Seite 2)

Service-Nachweis		km-Stand: 12.700
Datum: 20.11.2014	ja ☒ nein ☐	Service durchgeführt von: SKODA Hubert Berg e.K.
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	☒	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	
Inspektions-Service	☒	
Intervall-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Bremsschleifschleifwechsel	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfilterwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	
Halbes Kupplungs Ölwechsel	☒	
Pannenstet: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service:	km-Stand: 14.000	
Datum:	26.11.2016	
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Service-Nachweis		km-Stand: 14.337
Datum: 14.01.15	ja ☒ nein ☐	Service durchgeführt von: KFZ-MEISTERBETRIEB ANDREAS MORITZ
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	☒	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	
Inspektions-Service	☒	
Intervall-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Bremsschleifschleifwechsel	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfilterwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	
Halbes Kupplungs Ölwechsel	☒	
Pannenstet: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service:	km-Stand: laut Service-Intervall-Anzeige	
Datum:		
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Service-Nachweis		km-Stand: 27800
Datum: 17.02.16	ja ☒ nein ☐	Service durchgeführt von: KFZ-MEISTERBETRIEB ANDREAS MORITZ
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	☒	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	
Inspektions-Service	☒	
Intervall-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Bremsschleifschleifwechsel	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfilterwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	
Halbes Kupplungs Ölwechsel	☒	
Pannenstet: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service:	km-Stand:	
Datum:		
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Service-Nachweis		km-Stand: 63264
Datum: 12.07.17	ja ☒ nein ☐	Service durchgeführt von: KFZ-MEISTERBETRIEB ANDREAS MORITZ
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	☒	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	
Inspektions-Service	☒	
Intervall-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Bremsschleifschleifwechsel	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfilterwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	
Halbes Kupplungs Ölwechsel	☒	
Pannenstet: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service:	km-Stand:	
Datum:		
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Service-Nachweis		km-Stand: 94620
Datum: 10.01.2019	ja ☒ nein ☐	Service durchgeführt von: KFZ-MEISTERBETRIEB ANDREAS MORITZ
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	☒	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	
Inspektions-Service	☒	
Intervall-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Bremsschleifschleifwechsel	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfilterwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☒	
Halbes Kupplungs Ölwechsel	☒	
Pannenstet: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service:	km-Stand:	
Datum:		
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Service-Nachweis

Datum: 27.04.2020		km-Stand: 124725	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Service durchgeführt von: KFZ-MEISTERBETRIEB ANDREAS MORITZ Neue Straße 22 Opatowitz 04788 Cossitz Tel. (034583) 5 12 24 Fax (034583) 5 18 48
Motorölwechsel	☒	☐	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐	Mobilitätsgarantie*
Inspektions-Service	☒	☐	
Intervall-Service	☒	☐	Stempel des SKODA Vertragspartners
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒	☐	
Bremssattelwechsel	☒	☐	Stempel des SKODA Vertragspartners
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐	
Ölwechsel	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	
Luftfilter/elekt. Wasserpumpe	☒	☐	
Öl- und Differenzwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen- Spannrollenwechsel	☒	☐	
Halbed. Kupplung. Ölwechsel	☒	☐	
Pannenset. Dichtungsmittelwechsel	☒	☐	

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie die Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 23.

22 Service-Nachweise