

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 300,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Transporter	Model - doplňující informace	2,0 TDI 85kW
Karoserie	Skříň	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	84 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	346 519 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	26.03.2012	STK	01.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Barva		Jiná
Provozní hmotnost	3 000 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,2 l		
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	3
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Vozidlo u majitele - na prohlídku volat předem; Garance ujetých kilometrů; Možnost financování; vyřízeno do 30 minut.Stačí Vám 2 doklady totožnosti.; Prohlídka Vaším mechanikem samozřejmostí; Možnost certifikátu Cebia!!!; Předschválení úvěru po telefonu nebo e-mailu!!!;

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Airbag řidiče, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU






Fotografie











Service dokumentation 1		Ekstraarbejde - udskiftning af		
Følgende arbejde er udført:	Ja	Nej	Ja	Nej
Olieskiftservice	☒	☐	AdBlue® (påfyldning) i forbindelse med Crafter 5-cyl. motorer	☐
Sammen med	☐	☒	Kontrol af gasinstallation i Caddy EcoFuel	☐
Intervallservice inkl. motorolieskift	☒	☐	Brændstoffilter	☐
Sammen med	☐	☒	Tændrem	☐
Serviceeftersyn	☐	☒	Tændrem: spænderulle	☐
Kontrol af karrosseri for takskader:	☐	☒	Dobbeltkoblingsgearkasse DSG®: udskiftning af gearolie og om nødvendigt oliefilter	☐
Bremsevæskeskift	☒	☐	Støv- og pollenfilter	☒
LongLife-motorolie anvendt	☒	☐	Tændrør	☐
Dato: 9/2-2015			Haldexkobling: olie	☐
Km-stand: 58260			Luftfilter	☐
Fakturanummer:			Papirfilter i forbindelse med Caddy BiFuel	☐
Anbefaling af reparationer	☐	☒	Bræmser for og bag	☒
Kundenske	☐	☒		☐
(Skal også noteres på ordresedlen)				☐
Service udført af: Jeppe			LongLife Mobilservice	☐

204 134
Auto-Huset Haderslev A/S
Gl. Christiansvej 78
6100 Haderslev • Tlf. 74 52 41 00

204 134
Auto-Huset Haderslev A/S
Gl. Christiansvej 78
6100 Haderslev • Tlf. 74 52 41 00

Volkswagen performant partner

Olieskiftservice	
☒ Intervallservice	
☐ i henhold til væg	
☐ Serviceeftersyn	
Måned: 2	
År: 17	
eller ved 80	
(* alt efter hval	
Værkstedets bemærkninger:	
Følgende kontrolfejl ikke har været til de overtagne omkost	
Km-stand: 58260	
Dato: 9/2-2015	
Bemærkninger: Aktioner 58C2	
Km-stand:	
Dato:	
Bemærkninger:	