

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Peugeot
Model	2008	Model - doplňující informace	1,6 HDi 84 kW ALLURE...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	84 kW
Objem motoru	1560 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	199 800 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	15.10.2014	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 708 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,1 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Vozidlo koupené v ČR; Nehavarované; Pravidelný servis; Druhá zimní sada; Výbava ALLURE-AUT.KLIMA; NAVI; PANORAMA...			

KARTA VOZU

Výbava


Airbag 6x, ABS, Airbag řidiče, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Střešní okno, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU


Fotografie

















Záruční list

Smluvní záruka

Platnost tohoto záručního listu je podmíněna řádným vyplněním uvedeného rámce a získáním obchodního razítka prodejce PEUGEOT, který vozidlo prodal. Smluvní záruka platí ode dne skutečného předání vozidla zákazníkovi, tj. od data začátku záruky uvedeného v tomto záručním listu. Uplatnění záruky je podmíněno provedením pravidelných prohlídek tak, jak jsou stanoveny v Sešitu údržby. Rozhodující jsou vyplněné kopie v tomto sešitu.

Tento dokument obsahuje podrobný popis smluvních záruk, které výrobce PEUGEOT poskytuje na vozidlo zákazníka, a podmínky jejich uplatnění.

IDENTIFIKACE VOZIDLA

V.I.N. VF3CU9HD08EY117082

Datum začátku záruky 06.10.18

Datum konce záruky 06.10.16

Model: 2008

Palivo: Diesel

Motor: 1.6 HDi

Výkon: 85 kW / 116 k kW/k

Registrační značka: _____

IDENTIFIKACE PRODEJCE

Platnost záruky je podmíněna tím, že prodejce je autorizovaný výrobce.

SUDOVIA s.r.o.

KONCESIONÁŘ PEUGEOT

www.sudovia.cz

Zápisová 197, 874 01 Trnava

TEL: +420 588 840 850 - FAX: +420 588 840 666

IČO: 25304241 DIČ: CZ25304241

Zamě: CZ C prodejeho místa: CZ0124 Razítko prodejce PEUGEOT

Souhlasím s novým vozidlem, že obdržím plán pravidelných servisních prohlídek, který je určen přímo pro Váš vůz. Tento dokument je uložen v pouzdru s dalšími doklady od vozidla.

Jestliže se ve vozidle dokument nenachází:

- Váš prodejce nebo klíčový značkový servis Vám jej může poskytnout nebo
- si jej můžete sami vytknout na webových stránkách výrobce, v části "Služby a servis" - "Uživatelské příručky".

Doporučujeme Vám, abyste s tímto sešitem uchovávali také faktury a další doklady týkající se údržby prováděné u Vašeho vozidla. V případě prodávce vozidla je třeba novému majiteli předat veškerou potřebnou dokumentaci.

Sledování údržby

Následující strany jsou určeny k otkátnutí razítka odborného automobilového opravce, který provede údržbu Vašeho vozidla značky PEUGEOT.

Požadujete odborného automobilového opravce, kterého jste si zvolili, aby vyplní níže uvedená pole (datum, počet kilometrů, příští prohlídka...) s ohledem na podmínky provozování vozidla.

Doporučujeme Vám uchovávat spolu se Sešitem údržby rovněž faktury a doklady týkající se údržby prováděné na Vašem vozidle.

V případě odprodeje vozidla je třeba předat všechny dokumenty k vozidlu novému vlastníkovi.

Pravidelné servisní prohlídky jsou povinné pro splnění záručních podmínek stanovených výrobcem.

Datum: <u>14.6.2018</u> km: <u>77412</u>	Datum: <u>12.9.2019</u> km: <u>97000</u>
Normální podmínky ☒ Ztižené podmínky ☐	Normální podmínky ☒ Ztižené podmínky ☐

Pravidelná servisní prohlídka

Michal Bezruč
Nová 1338, Ústí n. M. 562 06
IČ: 57707591 TEL: 228 06 407
opravce

Pravidelná servisní prohlídka

Michal Bezruč
Nová 1338, Ústí n. M. 562 06
IČ: 57707591 TEL: 228 06 407
opravce

Příští prohlídka př: <u>12.4.2020</u> km nebo dne: <u>14.6.2019</u>	Příští prohlídka př: <u>11.3.2020</u> km nebo dne: <u>10.9.2020</u>
--	--

Sledování údržby

Datum: <u>2.12.2018</u> km: <u>112842</u>	Datum: <u>27.7.2020</u> km: <u>171360</u>
Normální podmínky ☒ Ztižené podmínky ☐	Normální podmínky ☐ Ztižené podmínky ☐

Pravidelná servisní prohlídka

Michal Bezruč
Nová 1338, Ústí n. M. 562 06
IČ: 57707591 TEL: 228 06 407
opravce

Pravidelná servisní prohlídka

Libor Blaha
AUTOSERVIS
Krátká 1
571 01 Moravská Třebová
IČ: 66835950 DIČ: CZ66835950
opravce

Příští prohlídka př: <u>12.4.2020</u> km nebo dne: <u>8.1.2021</u>	Příští prohlídka př: <u>15.3.20</u> km nebo dne: <u>17.1.1.2021</u>
---	--

Pravidelná servisní prohlídka

Libor Blaha
AUTOSERVIS
Krátká 1
571 01 Moravská Třebová
IČ: 66835950 DIČ: CZ66835950
opravce

Pravidelná servisní prohlídka

Libor Blaha
AUTOSERVIS
Krátká 1
571 01 Moravská Třebová
IČ: 66835950 DIČ: CZ66835950
opravce

Příští prohlídka př: <u>14.1.2021</u> km nebo dne: <u>1.4.2021</u>	Příští prohlídka př: <u>17.3.22</u> km nebo dne: <u>15.1.1.2021</u>
---	--

Sledování údržby

Datum: <u>25.11.2018</u> km: <u>114</u>	Datum: <u>1.1.2020</u> km: <u>113</u>
Normální podmínky ☒ Ztižené podmínky ☐	Normální podmínky ☐ Ztižené podmínky ☐

Pravidelná servisní prohlídka

Libor Blaha
AUTOSERVIS
Krátká 1
571 01 Moravská Třebová
IČ: 66835950 DIČ: CZ66835950
opravce

Pravidelná servisní prohlídka

Libor Blaha
AUTOSERVIS
Krátká 1
571 01 Moravská Třebová
IČ: 66835950 DIČ: CZ66835950
opravce

Příští prohlídka př: <u>23.3.20</u> km nebo dne: <u>30.11.2021</u>	Příští prohlídka př: <u>11.3.2020</u> km nebo dne: <u>1.1.2020</u>
---	---

Pravidelná servisní prohlídka

Libor Blaha
AUTOSERVIS
Krátká 1
571 01 Moravská Třebová
IČ: 66835950 DIČ: CZ66835950
opravce

Pravidelná servisní prohlídka

Libor Blaha
AUTOSERVIS
Krátká 1
571 01 Moravská Třebová
IČ: 66835950 DIČ: CZ66835950
opravce

Příští prohlídka př: <u>11.3.2020</u> km nebo dne: <u>1.1.2020</u>	Příští prohlídka př: <u>11.3.2020</u> km nebo dne: <u>1.1.2020</u>
---	---

cebica

VIN: VF3CU9HD08EY117082
cz.cebica.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kopie pro opakovaný výpis: 991431378
Datum aktivace kopie: 03.06.2020 12:53:51
Přístupové slovo: 03.06.2020 12:53:51

1. Základní údaje o vozidle

VIN: VF3CU9HD08EY117082	Model: 2008	Typ karoserie: kufřík
Transmise: manuální	Palivo: diesel	Výkon: 85 kW
Druh vozidla: osobní	Objem: 1500 cm³	Datum výroby: 23.09.2014
		Datum 1. registrace: 25.10.2014

2. Kontrola najetých kilometrů

Ukázkový výpis z historie vozidla ukazuje sledování kilometrů v závislosti na dostupných informacích z různých zdrojů (připojených partnerů). Údaje výpisu grafu můžete sami posoudit, zda existuje poškození na manipulaci se záznamy tachometru O reader.

Doporučení:

V každém normálním bodě k dispozici elektrický odčítací tachometru a historie provozu vozidla.

Pokud je vozidlo navíc připojeno k systému sledování kilometrů, v závislosti na dostupných informacích z různých zdrojů (připojených partnerů) bude výpis zahrnovat i tyto údaje, nebo vozidlo nebude sledováno v závislosti na dostupných informacích z různých zdrojů (připojených partnerů).

Údaje tachometru budou zobrazeny pouze v případě, kdy je vozidlo v provozu.

0 km 50 000 km 100 000 km 150 000 km 200 000 km 250 000 km

03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020 03.06.2020

© Cebica Dokument vygenerován 04.06.2020 12:54 Stránka 1 z 11

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojistovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud uvažujete, pochází ze