

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	415 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	ID.3	Model - doplňující informace	0,0 Pro 150KW,SOH88% IQ...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Elektro	Výkon	150 kW
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	92 000 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace	10.11.2020	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; ID-3 150KW; SOH 88%; provoz od 10; 11; 2020 Model 2021; nyní dovezeno od zastoupení VW v SRN; 2xklíče; možnost odpočtu DPH; velmi pěkná výbava; IQ Light; Navi; CarPlay; orig. alu kola 19"; keyfree; 4x USB-C; kožený multif. volant; atd...		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Adaptivní tempomat, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bezdrátová nabíječka MT, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), El. sklopná zrcátka, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, LED matrixové světlomety, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování únavy řidiče, ESP, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie


















lenzbergstr. 13
771 Lenfelden-Echttingen

Expertise

Protokollnummer: 37131084
Auftrags-Nr / Referenz: 100175666
Besichtigungdatum: 19.11.2024

Hersteller: Volkswagen
IN: WVVZZZE1ZMP018635

Modell: ID.3 Pro electric 150kW 1-Gang-Automatik

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung
Volkswagen ID.3 Pro electric 150kW 1-Gang-Automatik

Fahrgestellnummer
WVVZZZE1ZMP018635

Laufleistung (abgelesen)
92.161 km

Ersitzulassung
10.11.2020

Letzte Zulassung
10.11.2020

Anzahl Halter
unbekannt

Nächste HU (Abgelesen aus ZBR)
06/2026

Leistung / Hubraum
70 kW / 0 ccm

Kraftstoffart / Zylinder
Elektro / 0

Getriebe / Anzahl Gänge
Automatik / 1

Antriebsart
Hochvolt

Fahrzeugart
PKW Limousine

Farbe / Farbcode
Metall-Türkis Metallic

Türen / Sitze
5 / 5

Polsterart
Stoff

Polsterfarbe
Grau-Blau

Raucherfahrzeug
Nein

Extra vybaveni

Volkswagen Fast Lane
EV3
Netzsteckdose für Haushalts-Steckdose
S7R
Prebook - Volumen EK
S8S
VW-05 Werk Zweidarm
Andoya 7.5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen
215/50 R 19
ID.3 Business
Exterieur Style Silver
X1A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
YCR
Umweltbonus
YYF
Allwetterreifen vorne und hinten, Titanschwarz
IX2
Heckantrieb
SLC
Geräte Übersetzung 11,530
Pro
ARC
Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
GIZ
Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
JPC
K8G
L1F
Elektro-Motor Aggr. 0EHA
N06
112
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
INL
Abdeckungen für Leichtmetallräder
IPE
Radicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
27M
Multifunktionslenkrod in Leder, beheizbar, mit Touch-Befehlgang
3D2
Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rolli, 2 Becherhalter
3LJ
Tür und Seitenverkleidung Schaumstoffe, Insert in Kunstleder
3 Rückstütze, Rückstützele asymmetrisch geteilt, umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter
3NU
Vordersitze beheizbar
4A3
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access, mit Safe-Sicherung
4K6
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
4L6
Innenspiegel automatisch abdunkelnd
6H1
Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver, Luftelastisch und Schwellen in Grey Tech Metallic
6YD
Außen Spiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
7AL
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
7UT
Navigationssystem Discover Pro
7W2
Proaktives Inassensichutzsystem in Verbindung mit Front Assist
80L
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19
8G4
Dynamische Fernlichtregulierung Dynamic Light Assist für LED-Matrix-Scheinwerfer
8IV
LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlinienhaltung, Schleifverföhrlicht, Begrüßungsfunktion

8N6 Regensensor
8T8 Automatische Distanzregelung ACC stop & go, mit Geschwindigkeitsbegrenzer
8VP LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
9UJ Telefonschnittstelle Comfort mit induktiver Ladefunktion
9T1 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
C6Q 4 Leichtmetallräder Andoya 7,5 J x 19
KA2 Rückfahrkamera Rear View
N3B Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff/Floor
QQ9 Ambientebeleuchtung 30-farbig
U9C 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten
UD2 Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet
VF4 Pedale in Edelstahl, im Play/Pause-Design
GP2 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufver- tungsmassnahmen
J1H Batterie 320A (49Ah)
LX0 Zellmodul A
V6E Softwareverbund Ausführung 5

tenbergstr. 13
771 Leinfelden-Echterdingen



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	381 Tag(e)
etzte Wartung am / bei	10/2022 bei 46.438 km		
chlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
rschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
iesichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
robefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
IS/NTSN	0603 / CKV 00012		
bgasnorm	2017/1151/WLTP:reine Elektrofz	Feinstaubplakette	
ul. Gesamtgewicht	2.270 kg	Leergewicht	

Reifeneifung

Reifenart	Reifentyp	Hersteller	Profilhöhe
1	Reifenart		
2	215/50 R19 93T Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm
3	215/50 R19 93T Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	4mm / 4mm
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Fakture	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Paketa	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Fakture	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Fakture	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				

Digitalní servisní plán	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Potvrzení servisních úkonů
2022-03-12	40533	2021107551		Záznam dílny
Popis Pozn.				Aktion 97ET Krit. 01, 03/04 Softwareaktualisierung ID-Software 2.1
Digitalní servisní plán	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Potvrzení servisních úkonů
2022-08-09	40533	2022125370		Záznam dílny
Popis Pozn.				Aktion 93P5 Leistungselektronik
Digitalní servisní plán	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Potvrzení servisních úkonů
2022-08-09	40533	2022125370		Záznam dílny
Popis Pozn.				Aktion 97FS Softwareaktualisierung 2.4
Digitalní servisní plán	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Potvrzení servisních úkonů
2023-10-26	46438	2022127672		Záznam dílny
Popis Pozn.				Aktion 93P7 durchgeführt
Digitalní servisní plán	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Potvrzení servisních úkonů
2023-07-21	46438	20230721		Záznam dílny
Popis Pozn.				Aktion 93P7 durchgeführt

Fakture	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Paketa	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Fakture	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				
Fakture	Termin p/je	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
Pracovní postice	2022-03-12	40533	21230702	11633378
Číslo	Označení	Udržba	Lok	Kód
27065559	Aktion 97FS	0000	0000	0
DURCHGEFÜHRT				

História vozidla

Identif. & vozidla: VWZZZE1ZMP018636					
Datum prodávce: 2020-11-11					
Typ: E113MJ					
Přísluší HK (hlavní kontrola): 2020-06					
Přísluší EK (omšinní kontrola): 2020-06					
Reklamacce	Termin příjezdu 2024-05-27	Stav km 59161	Číslo zakázky 2024118452	ID reklamacce 175785447	
Reklamacce zákazníka:			Rückfahrkamera fällt ständig aus, Bildschirm schwarz		
Kódování zákazníka:			Assistenten systemy, komfortní ovládání > Pomoc při parkování, asistent parkování, asistent vyparkování > Obraz zpětné kamery		
Osvědčení podmínek:					
Zjištění servisní dílny:					
Náhradní díl použitý k odstranění závady:					
Reklamacce	Termin příjezdu 2023-09-22	Stav km 71022	Číslo zakázky 2023131828	ID reklamacce 187580788	
Reklamacce zákazníka:			KBA: Display funktioniert weiterhin nur sporadisch, neues Update, Prüfen & Schadensfeststellung durchführen, Garantie prüfen & Fotos/Video machen & nach Rücksprache instandsetzen, PR.NR GA bis 10.11.2024 & 80.000km		
Kódování zákazníka:			Informace, navigace, komunikace, zábava > Funkce autorádio, navigace, MMI, mechanik > Zobrazení na obrazovce > Funkce > Průběh funkce		



