

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	379 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	VIII 1,4TSi DSG Highline
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	157 753 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	17.08.2016	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Šedá
Provozní hmotnost	2 040 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Celkově hezké; zachovalé; po druhém majiteli; neponičený interiér; pravidelně servisované; servisní kniha!! Ještě platná STK SRN + nová evidenční kontrola ČR!!! Dovoz z NĚMECKA. NEJLEPŠÍ ČTYŘVÁLCOVÝ BENZÍNOVÝ MOTOR. Garance stavu a původu automobilu. S autem je možné ihned odjet na papírové převozní značce a na kterémkoliv úřadě přihlásit. Přihlášení jen za 800Kč ! Povinné i havarijní pojištění ihned za nejvýhodnější cenu. Inzerát platný do smazání.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 7x, ABS, Adaptivní tempomat, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Hlídání mrtvého úhlu, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA), Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Masážní sedadla, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Klimatizace třízónová, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatemněná zadní skla



KARTA VOZU

Fotografie





















Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue*
☒	Inspektion	☒	Bremsflüssigkeit
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselfahrstofffilter
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebelöl: DSG*, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Haldekupplung: Öl
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Ketttrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturempfehlung	☒	Reifenfüllstoffe (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.04.18		☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30340		☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 44753			

Service durchgeführt von: **Zentrum Essen**
 Gustav-Schulze-Automobilwerkstatt SE
 Thyssen-Allee 20, 45143 Essen
 Telefon (0201) 87 42-0, Fax -327
 Stempel des Fachbetriebs: 31721

LongLife Mobilitätsgarantie:
 Gustav-Schulze-Automobilwerkstatt SE
 Thyssen-Allee 20, 45143 Essen
 Telefon (0201) 87 42-0, Fax -327
 Stempel des Volkswagen Partners: 31721

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3: beschädigte Teile durch folgende Mängel:

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue*
☒	Inspektion	☒	Bremsflüssigkeit
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselfahrstofffilter
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebelöl: DSG*, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Haldekupplung: Öl
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Ketttrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturempfehlung	☒	Reifenfüllstoffe (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.1.18		☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 52750		☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 32750			

Service durchgeführt von: **Volkswagen Zentrum Essen**
 Gustav-Schulze-Automobilwerkstatt SE
 Thyssen-Allee 20, 45143 Essen
 Telefon (0201) 87 42-0, Fax -327
 Stempel des Fachbetriebs: 31721

LongLife Mobilitätsgarantie:
 Gustav-Schulze-Automobilwerkstatt SE
 Thyssen-Allee 20, 45143 Essen
 Telefon (0201) 87 42-0, Fax -327
 Stempel des Volkswagen Partners: 31721

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 1.7.20	am (Datum): 3.1.18
oder	oder
bei (km-Stand): 8200	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4: beschädigte Teile durch folgende Mängel:

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue*
☒	Inspektion	☒	Bremsflüssigkeit
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselfahrstofffilter
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebelöl: DSG*, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Haldekupplung: Öl
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Ketttrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturempfehlung	☒	Reifenfüllstoffe (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.02.2021		☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 83187		☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 83187			

Service durchgeführt von: **ALBRECHT**
 Hauptstr. 170, 20789 Lohr
 Tel. (0381) 91 88-100, Fax (0381) 91 88-102
 Stempel des Fachbetriebs: 31721

LongLife Mobilitätsgarantie:
 Hauptstr. 170, 20789 Lohr
 Tel. (0381) 91 88-100, Fax (0381) 91 88-102
 Stempel des Volkswagen Partners: 31721

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5: beschädigte Teile durch folgende Mängel:

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue*
☒	Inspektion	☒	Bremsflüssigkeit
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselfahrstofffilter
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebelöl: DSG*, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Haldekupplung: Öl
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Ketttrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturempfehlung	☒	Reifenfüllstoffe (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.2022		☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 112165		☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 112165			

Service durchgeführt von: **LongLife Mobilitätsgarantie**

Stempel des Fachbetriebs: 31721

Stempel des Volkswagen Partners: 31721

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 12.10.24	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 142565	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6: beschädigte Teile durch folgende Mängel:

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒	Ölwechsel-Service	☒	AdBlue*
☒	Inspektion	☒	Bremsflüssigkeit
☒	mit Motorölwechsel	☒	Dieselfahrstofffilter
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒	Getriebelöl: DSG*, ATF
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Haldekupplung: Öl
☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒	Ketttrippenriemen
☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒	Luftfiltereinsatz
☒	Reparaturempfehlung	☒	Reifenfüllstoffe (Dichtmittel)
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.4.2024		☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 124721		☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 124721			

Service durchgeführt von: **Wolfsburg**
 Hauptstr. 170, 20789 Lohr
 Tel. (0381) 91 88-100, Fax (0381) 91 88-102
 Stempel des Fachbetriebs: 31721

LongLife Mobilitätsgarantie:
 Hauptstr. 170, 20789 Lohr
 Tel. (0381) 91 88-100, Fax (0381) 91 88-102
 Stempel des Volkswagen Partners: 31721

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 1.2026	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 169721	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7: beschädigte Teile durch folgende Mängel:

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

TÜV NORD

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Technische Prüfstelle
 Region Weser/Ems
 Bolmannweg 8, 26129 Oldenburg

(9) Prüfer: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 TÜV-Station Emden
 Zweiter Poldenberg
 26723 Emden

Halter: Rene Marcel Stühnenberg
 Twixweg, Straße 92
 26723 Emden

Bericht Nr. Prüfzettel IKFZ
 (1) Fz-Ident.-Nr. : D-10592820969001
 (2) Antr. Kennz. : KYWnZL#
 (3) Ort, Datum : WVVWZZ3CZHE038477
 (4) km-Stand : Emden, 04.04.2025
 (5) Fz-Art : D EMD AS317
 (6) Fz-Prüfung : Emden, 04.04.2025
 (7) Ergebnis : Fz-Prüfung best. b. 5 Spl.
 (8) Nächste HU : Kombimotorsine
 HU-Plakette : Ohne erkennbare Mängel
 Fz-Typ : März 2027
 Erstzulassung : ja
 zGM / zAL (kg) : VOLKSWAGEN-VW
 Letzte HU : 3C
 Auftrags-Nr./Intern : 17.08.2016
 Ende der HU : 03.2023
 Vorbericht vom : 04.04.2025, 14:27 Uhr
 vom : 10589042969001
 28.03.2025

einige Nachprüfung einer Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. (FH) Rolf Janssen

Berechnung (EUR): Untersuchungsentgelt Netto: 17,23
 MwSt 19%: 3,27
 Gesamtbetrag Brutto: 20,50

Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 USG zum Vorsteuerabzug verwendet werden

(Unterschrift) **TÜV NORD**
 Rolf Janssen
 17.08.2027

Dílčí potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZ3CZHE038477
Označení typu	PASSAT Wagon HLBMTAC110 D7F
Datum prodeje	2016-08-16

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2025-06-24
Stav km	157648 km
Číslo zakázky	2025046

4 nové letní pneu, přezutí, vyvážení

Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
---------------------------	--

Provedeno	Liber Vyšňol PALKOVICE 902, 73941 Palkovice 02078341 CZ
-----------	--

Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne
--	----

