

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	Variant 2.0 TSi Highline
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	155 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	195 012 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace		STK	01.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Černá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Senzor tlaku v pneumatikách, Bi-xenony, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Ostřikovače světlometů, Satelitní navigace, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeugdatenbogen

1. **Identifizierungsnummer:** WVWZZ3CZ DE005265
365 4P2

2. **Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe:** PASSAT Var. HL
155 kW M6F

3. **Motorbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung, PR-Nummern:** CCZ B MDL
LC9X- QQ

4. **Mehr-Ausstattungen:** BOA C1G GOK H03 JOL D2D
1AT 1G3 2PP SRQ SSL TD6
3S1 BTC QG1 8AY 88U
9VQ 1ZM L01 OYF 641 7M0

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 12.07.12 Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 12.02.12 32441

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Internat-Service
- ☐ Inspektions-Service
- ☐ LongLife-Motoröl verwendet
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☐ Reparatursempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 05.05.2014
bei km-Stand: 46.124

Rechnungsnummer: 3331
Service durchgeführt von: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☐ Aditiv
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Desinfektionsmittel
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl DSG®/ATF
- ☐ Halbleitung Öl
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Reifenluftschäse
- ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Zündkerzen

LongLife-Mobilitätsgarantie: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 07.12.2015
oder bei (km-Stand): 60.000
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Inspektions-Service

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 5: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kreuzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Internat-Service
- ☐ Inspektions-Service
- ☐ LongLife-Motoröl verwendet
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☐ Reparatursempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 03.07.14
bei km-Stand: 83.402

Rechnungsnummer: 3331
Service durchgeführt von: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☐ Aditiv
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Desinfektionsmittel
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl DSG®/ATF
- ☐ Halbleitung Öl
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Reifenluftschäse
- ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Zündkerzen

LongLife-Mobilitätsgarantie: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 04.2017
oder bei (km-Stand): 170.000
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Inspektions-Service

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 7: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kreuzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Internat-Service
- ☐ Inspektions-Service
- ☐ LongLife-Motoröl verwendet
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☐ Reparatursempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 27.05.13
bei km-Stand: 23.401

Rechnungsnummer: 84008
Service durchgeführt von: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☐ Aditiv
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Desinfektionsmittel
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl DSG®/ATF
- ☐ Halbleitung Öl
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Reifenluftschäse
- ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Zündkerzen

LongLife-Mobilitätsgarantie: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): Juli 2015
oder bei (km-Stand): 60.000
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Große Inspektion

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 4: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kreuzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Internat-Service
- ☐ Inspektions-Service
- ☐ LongLife-Motoröl verwendet
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☐ Reparatursempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 18.01.2015
bei km-Stand: 68.765

Rechnungsnummer: 3331
Service durchgeführt von: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☐ Aditiv
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Desinfektionsmittel
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl DSG®/ATF
- ☐ Halbleitung Öl
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Reifenluftschäse
- ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Zündkerzen

LongLife-Mobilitätsgarantie: **Massink**
Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Ebnethaler Straße 133
42477 Solingen
Telefon (0219) 68 05 0
Telefon (0219) 68 05 25
info@massink.de
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 04.2017
oder bei (km-Stand): 80.000
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Internat-Service
Ölwechsel
Zündkerzen

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kreuzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☐ Internat-Service
- ☐ Inspektions-Service
- ☐ LongLife-Motoröl verwendet
- ☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☐ Reparatursempfehlung
- ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 2.3.15
bei km-Stand: 148.41

Rechnungsnummer: 3331
Service durchgeführt von: **Volkswagen Zentrum Paderborn**
Karl Theis GmbH & Co. KG
Dietrichstr. 23 33097 Paderborn
Tel. (05231) 5140 Fax 514-204

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☐ Aditiv
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Desinfektionsmittel
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl DSG®/ATF
- ☐ Halbleitung Öl
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Reifenluftschäse
- ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Zündkerzen

LongLife-Mobilitätsgarantie: **Volkswagen Zentrum Paderborn**
Karl Theis GmbH & Co. KG
Dietrichstr. 23 33097 Paderborn
Tel. (05231) 5140 Fax 514-204

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 10.8.2017
oder bei (km-Stand): 170.000
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 8: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
Kreuzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service
☐ im Verbund
☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
☐ im Verbund
☒ Inspektions-Service
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☒ Reparaturrempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: **12.09.11**
bei km-Stand: **161374**
Rechnungsnummer: **14536**
Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

☐ AdBlue®
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Diesellopfstfilter
☐ Gasfilter
☒ Getriebeöl: DSG®-ATF
☒ Halbeskuppung Öl
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reifenluftflasche
☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Zahnriemen
☐ Zündkerzen
☐ /

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen Zentrum Paderborn
Karl Thiel GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 73 33100 Paderborn
Tel. (0 52 81) 504-0 Fax: 054-138
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): **02.11.11**
oder
bei (km-Stand): **162910**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Öl-Service

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service
☐ im Verbund
☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
☐ im Verbund
☒ Inspektions-Service
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☒ Reparaturrempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: **24.08.2011**
bei km-Stand: **133071**
Rechnungsnummer: **61074**
Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

☐ AdBlue®
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Diesellopfstfilter
☐ Gasfilter
☒ Getriebeöl: DSG®-ATF
☒ Halbeskuppung Öl
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reifenluftflasche
☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Zahnriemen
☒ Zündkerzen
☐ /

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen Zentrum Paderborn
Karl Thiel GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 73 33100 Paderborn
Tel. (0 52 81) 504-0 Fax: 054-138
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): **02.10.11**
oder
bei (km-Stand): **133011**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Inspektion

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service
☐ im Verbund
☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
☐ im Verbund
☒ Inspektions-Service
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☒ Reparaturrempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: **20.08.2011**
bei km-Stand: **145036**
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

☐ AdBlue®
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Diesellopfstfilter
☐ Gasfilter
☒ Getriebeöl: DSG®-ATF
☒ Halbeskuppung Öl
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reifenluftflasche
☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Zahnriemen
☐ Zündkerzen
☐ /

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen Zentrum Paderborn
Karl Thiel GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 73 33100 Paderborn
Tel. (0 52 81) 504-0 Fax: 054-138
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 11: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service
☐ im Verbund
☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
☐ im Verbund
☒ Inspektions-Service
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☒ Reparaturrempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: **8.6.21**
bei km-Stand: **155379**
Rechnungsnummer: **60625**
Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

☐ AdBlue®
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Diesellopfstfilter
☐ Gasfilter
☒ Getriebeöl: DSG®-ATF
☒ Halbeskuppung Öl
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reifenluftflasche
☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Zahnriemen
☐ Zündkerzen
☐ /

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen Zentrum Paderborn
Karl Thiel GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 73 33100 Paderborn
Tel. (0 52 81) 504-0 Fax: 054-138
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): **6.2023**
oder
bei (km-Stand): **185379**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?
neuer Anstrich

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 12: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service
☐ im Verbund
☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
☐ im Verbund
☒ Inspektions-Service
☒ LongLife Motoröl verwendet
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
☒ Reparaturrempfehlung
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Service durchgeführt am: **17.01.12**
bei km-Stand: **163732**
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:

Ja / Nein. Wechsel von:

☐ AdBlue®
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Diesellopfstfilter
☐ Gasfilter
☒ Getriebeöl: DSG®-ATF
☒ Halbeskuppung Öl
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reifenluftflasche
☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Zahnriemen
☐ Zündkerzen
☐ /

LongLife Mobilitätsgarantie

Volkswagen Zentrum Paderborn
Karl Thiel GmbH & Co. KG
Detmolder Str. 73 33100 Paderborn
Tel. (0 52 81) 504-0 Fax: 054-138
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 13: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
* Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Lackschaden ☐ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐
Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners